

Til ejer af gyllebeholderen på
Hestkærvej 13
6900 Skjern

Sagsbehandler
Anne Marie Susgaard
Direkte telefon
9974 1570
E-post
anne.marie.susgaard@r
ksk.dk
Dato
21. december 2020
Sagsnummer
20-223295

Tilsynsbrev og rapport

Opfølgning på kontrol af gyllebeholder på adressen Hestkærvej 13, Videbæk

Jeg har den 18. december 2020 fået tilsendt en beholderkontrolrapport for gyllebeholderen på 700 m³ på adressen Hestkærvej 13, Skjern. Beholderkontrollen er udført den 18. december 2020.

Der er ved kontrollen konstateret følgende:

- At det øverste skifte (20cm) skal repareres for revner.

Ovenstående har givet anledning til følgende indskærpelse:

- Det indskræpes at det øverste skifte (20cm) bliver repareret for revner. Arbejdet skal være udført senest den 31. maj 2021.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 20.
- Som dokumentation for at arbejdet er udført, skal der indsendes kopi af faktura og evt. fotodokumentation.
- Såfremt indskærpelsen ikke er efterkommet, må der forventes at der bliver meddelt forbud mod fortsat anvendelse af gyllebeholderen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- Dato / interval | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk- ningstyp e | Bemærkning |
|---------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| Gyllebeholder | 01-01- 1983 | 18-12- 2020 | 10 | 175 | 700 | Beholder kontrolleret 18-12-2020 med bemærkning: Det øverste skifte (20cm) skal repareres for revner. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|--|
| Beholderkontrol | <p>Kontrollen har til formål at skabe det faglige og tekniske grundlag for, at kommunalbestyrelsen kan vurdere, om beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft overholder de til enhver tid gældende krav til styrke og tæthed i bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).</p> <p>Det indskræpes derfor, at beholderen bliver repareret som angivet i rapporten.</p> |

Venlig hilsen

Anne Marie Susgaard

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen,

blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.