

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Tilsynsdato</b>            | 13.10.2021  |
| <b>CVR-nummer</b>             | 15000295  |
| <b>P-nummer</b>               | 1022017698  |
| <b>e-Doc journal nr.</b>      | 13/027992, MIL-003486   |
| <b>Virksomhed</b>             | <b>Pierre.dk, Risskov</b> (Tidligere Lakspecialisten)   |
| <b>Adresse</b>                | Norddigesvej 5  |
| <b>Postnummer og by</b>       | 8240 Risskov  |
| <b>Telefonnummer</b>          | 20 59 85 24   |
| <b>e-mail</b>                 | <a href="mailto:pierre@pierre.dk">pierre@pierre.dk</a> eller <a href="mailto:info@pierre.dk">info@pierre.dk</a>   |
| <b>WEB</b>                    | <a href="http://www.pierre.dk">www.pierre.dk</a>  |
| <b>Kontaktperson</b>          | Frank Ascanius, <a href="mailto:frank.ascanius@pierre.dk">frank.ascanius@pierre.dk</a>  |
| <b>Branchekode</b>            | Br. Autobranche virksomhed  |
| <b>Opstartsdato</b>           | 24.02.2006 på adressen  |
| <b>Udvidelser/ændringer</b>   | Jf. CVR har virksomheden skiftet navn til Pierre.dk den 5.12.2016 (reelt nov. 2017) og er blevet en del af en autolageringskæde med hovedkontor i Kolding |
| <b>Tilstede ved tilsynet:</b> |   |
| <b>Virksomheden</b>           | Frank Ascanius  |
| <b>Aarhus Kommune</b>         | Anne Haarmark   |

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Gebyrpligtig virksomhed

Vaskehal og dertil knyttede anlæg og aktiviteter er desuden omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om egenkontrol, dog skal der (jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelsen) kunne fremvises dokumentation for indkøb af lak m.m., aflevering af farligt affald samt tidspunkt for kontrol af renseforanstaltninger på luftafkast. De pågældende oplysninger er til rådighed for tilsynsmyndigheden.

## MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem. Der arbejdes på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter 45.001. Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO14001), men er certificeret efter ISO 9001 of Autobranchens KS 2000 kvalitetsledelsessystem. Virksomheden følger nøje sin udvikling mht. miljøpåvirkninger.

Fra virksomhedens hjemmeside:

### *FOKUS PÅ MILJØET*

*Ud over at give kunderne en ordentlig behandling, så sikrer de forskellige certificeringer også, at pierre.dk behandler miljøet ordentligt. Hvert år opstiller vi nye miljøhandlingsplaner og miljømål, så vores miljø- og energiforhold bliver optimeret. Vi udarbejder også en miljøredegørelse, som du er velkommen til at rekvirere. For at få fingre i den, kan du sende en mail til [pierre@pierre.dk](mailto:pierre@pierre.dk)*

Miljøredegørelsen er dog ikke tilgængelig pt., men skulle indeholde virksomhedens mål og handleplaner.

## BELIGGENHED

Området, hvor virksomheden er beliggende, er omfattet af Lokalplan nr. 9 – Erhvervsområde ved Sindalsvej i Vejlbj. I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 150509ER. Nærmeste boliger er beliggende mere end 300 meter fra virksomheden. Der er begrænsede drikkevandsinteresser i området.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden foretager lakering af personbiler.

Virksomheden er indrettet med 4 kombinerede lakerings- og tørrekabiner. I værkstedshal foretages lakslibning med punktudsug.

### Situationsplan over virksomheden og dens areal




Foto fra klargøringsværksted og mod maler/tørrekabiner.

### Antal ansatte

Der er i værkstedet beskæftiget 10 personer.

### Driftstid

Hverdage kl. 8-16, fredag til 13

Lørdage kl. lukket

Søn- og helligdage Ingen aktiviteter

### Råvarer

Der føres journal for årligt forbrug af farve og lak, opløsningsmidler og fortyndingsmidler, jf. Autobranchebekendtgørelsens § 14.

Hovedparten af maleprodukter er vandbaserede. Virksomhedens forbrug af opløsningsmidler er omkring 2000 kg. Heraf maling på ca. 1500 kg og 6-800 liter fortynder.

VOC: Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen, da forbruget er mindre end 6 kg opløsningsmiddel/dag.



Virksomheden har et blanderum og et kemikulierum med udsugning, hvor der opbevares maling, fortynder og oplag af andre kemikalier.

### Opfølgning fra sidste tilsyn

Afkastet ved vestvendt facade var ikke ført tilstrækkeligt over tagryg, men er nu ført 2 m over tag (se foto øverst næste side).

## STØJ

Virksomhedens primære støjkilder er udsugningsanlæg og intern transport.

Kompressor anlæg er placeret indendørs.

Virksomheden vurderes ikke at give anledning til støjgener.

Rumsug (se foto nederst på siden) gav væsentlig støj ved brug, men der er ingen støjfølsom arealanvendelse i nærheden af virksomheden.

## LUFT


### Oversigt over luftafkast

Afkast for slibestøv ved vestvendte facade er ført 2 meter over tag iht. tidligere påtale over for lav afkasthøjde. Se foto til højre.



| Aktivitet/proces   | Filter | Afkasthøjde  | Bemærkninger  |
|--------------------|--------|--|---|
| Lakering / tørring | Ja     | 15 m   | Separate afkast fra hver af de fire kabiner med filteralarm |
| Slibestøv          | Ja     | To afkast 2 m over tag<br>Afkastet ved vestvendt facade er ført 2 m over tag | Med filteralarm   |
| Blanderum          | Nej    | Over tag   |   |
| Rumventilation     | Ja     | Over tag   | filteralarm   |

Slibestøvsfiltre efterses/skiftes ca. 2 gange årligt. Gulviltre skiftes oftere. Der er service på udsugningsanlæg og kompressor.



## Opvarmning

Kabiner opvarmes med gas. Kontoer og hal med fjernvarme.

Gas til opvarmning af tørrekabiner



## SILDEVAND

Der er ingen processpildevand fra virksomheden. Gulv vaskes med vaskemaskine.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Spildevand afledes til følgende renseanlæg               | Egå                     |
| Kloakopland<br>SE=separatkloakeret<br>FÆ=fælleskloakeret | SE Vejlby-Risskov (Egå) |

## AFFALD

### Oversigt over affald

| Affald           | Mængde<br>År 2020 | Opbevaring                              | Transportør / indsamler | Modtager        |
|------------------|-------------------|---|-------------------------|-----------------|
| Brændbart affald | Hver 14. dag      | Container udendørs                      | Marius Pedersen         | Genbrugspladsen |
| Kemikalier       | 4 x 200 l/år      | Indendørs i skur ved siden af blanderum | Kemi-Oil                |                 |
|                  |                   |   |                         |                 |

Brugt fortynder genvindes. Genvindingsanlæg placeret i opbevaringsrum for fortynder.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

### Opbevaring af flydende farligt affald

Brugt/ genvunden fortynder opbevares i tønder på elefantrist over opsamlingsbassin.

**Opbevaring af flydende råvarer** Opbevaringen sker dels i blanderum dels i særskilt rum med elefantrist over opsamlingsbassin og opfylder kravene i Aarhus Kommunes vejled-



ning om opbevaring af olier og kemikalier.

### **Belægninger på øvrige pladser og arealer**

Asfalt.

### **Jordforurening**

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

### **AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER**

Virksomheden er generelt miljømæssigt veldrevet og virksomheden fremstår pæn og ren. Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.