

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Peugeot Koring og Lund I/S, Åkirkebyvej 57, 3700 Rønne

Virksomhedens navn	Koring og Lund I/S
Virksomhedens adresse	Åkirkebyvej 57, 3700Rønne
CVR-nummer	74066828
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Dato for tilsynet	04.09.2025
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, varslet
Afstand til boliger	> 100 meter
Tilsynet omfattede	Tilsyn med autoværksted iht. autobranchebekendtgørelsen

Egenkontrol, konklusion	Ingen bemærkninger
Jordforurening, konklusion	Der blev ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Konstateret jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening

Aktindsigt:

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelsesdato: 24. september 2025