

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	12.10.2018
CVR-nummer	26039509
P-nummer	1000406950
e-Doc journal nr.	13/026836, MIL-000214
Virksomhed	Terminalen Aarhus A/S
Adresse	Ravnsøvej 9 (virksomheden anvender adr. Grenåvej 337)
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefonnummer	86177100
e-mail	krsani@terminalen.dk
Kontaktperson	Filialdirektør Kristian Sand Nielsen
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	2001, Bygninger er fra 1983
Udvidelser/ændringer	Ombygninger i 1997 samt udbygning af showroom i 2013
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Kristian Sand Nielsen
Aarhus Kommune	Anne Haarmark

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1476 om miljøtilsyn af 12. december 2017.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Vaskehal og dertil knyttede anlæg og aktiviteter er desuden omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017).

Anden lovgivning m.v.

-

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men er ikke certificeret.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 150803ER (erhvervsområde), Vejlbym-Risskov (distrikt), hvor Byplanvedtægt nr. 3 er gældende. Området er i byzonen. Ved nybyggeri er det tilladt at etablere virksomheder i klasserne 1 – 3. Da Terminalen Århus er en eksisterende virksomhed er dennes placering fuld acceptabel selvom autoværksteder er en virksomhedsklasse 4.

Virksomheden ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i et vandindvindingsområde.

INDRETNING OG DRIFT


Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden beskæftiger sig med salg, reparation, vask (egne biler) og service af brugte og nye biler. Skadede biler opbevares som en service overfor kunder, indtil forsikringselskabet har været inde over forholdende.

I dag er klargøringslokaler udlejet til *Byens Bilpleje v/Martin Jønsson*. De benytter sig også af vaskehallen og indgår i øvrigt i Terminalens ordninger i forbindelse med affald, syn på ventilationsanlæg, mv. De udlejede klargøringslokaler er taget med under dette tilsyn for ikke at skabe for meget forvirring.

Der foregår ikke autolakering, undervognsbehandling eller motorvask.

Situationsplan over virksomheden og dens areal



Virksomhedens maskinpark og -anlæg

Ca. 17 jordlifte og 6 lifte over jord (service 1 gang årligt af *Stenhøj*)

2 stk. kompressor (den ene fungerer som supplement i tilfælde af driftsstop - service en gang årligt af *Bravida*)

Ca. 7-8 svejsepladsen og tilsvarende 7-8 slibepladser

1 stk. vaskehal

Antal ansatte

Der er i virksomheden beskæftiget omkring 44 personer plus løsarbejdere.

Driftstid

Hverdage kl. 7.30 -16.00, fredag til 14.30.

Lørdage, Søn- og helligdage kun salg

Råvarer

AKKUMULEREDE REGISTRERINGER INDEVÆRENDE ÅR:	
Kategori:	Total:
Additiver	501,40 kg.
Bremse- og hydraulikvæsker	318,00 kg.
Klæbestoffer	44,11 kg.
Kølemidler	73,00 kg.
Kølervæsker	456,96 kg.
Maling og lak	1,08 kg.
Motor-, gear- og smøreolier	3.867,09 kg.
Overfladeprodukter	11,53 kg.
Personlige plejemidler og kosmetik	66,00 kg.
Rengøringsmidler	96,00 kg.
Rensemidler	5.353,26 kg.
Smøremidler	3.025,16 kg.
Tætning og fugning	89,19 kg.
Undervogns- og hulrumsprodukter	21,78 kg.

Virksomheden har elektronisk drifts- og lagerstyring og opfylder kravene i Autobranchebekendtgørelsens §14 om journalføring. Oversigt over forbrug af råvarer for indeværende år blev vist på skærmen.

Foto fra olie/vaskerum placeret centralt i værkstedet. Der er etableret miljøbakker til opsamling af eventuelt spild.





Foto af opbevaring af flydende råvarer/olier på miljøbakker indendørs. Kølervæske opbevares i 1.000 liters palletank ligeledes på spildbakke indendørs. Virksomheden har en smøreolietank på 1.800 l fra 2015.



Opfølgning fra sidste tilsyn

Der blev på forrige tilsyn set på behovet for et særskilt miljøtilsyn af *Byens Bilpleje*. Det blev på nærværende tilsyn vurderet, at bidrag fra *Byens Bilpleje* indgår i virksomhedens samlede miljøtilsyn.

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommunen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er ca. 30 meter.

Virksomhedens væsentligste støjklender er:

- vaskehal
- pladearbejder
- kompressorer (står inden døre og afsides)
- ventilatorer

Der forekom ikke støjende aktiviteter fra virksomheden på tilsynet, og der har heller ikke været klager om støj fra virksomheden fra de omkringliggende naboer.



LUFT

Oversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Slibestøv	Ja	Ok	Der er cyklon hvor slibestøv falder ned og opsamles.
Svejsesøg	Ja	Ok	-
Udstødningsgasser	Ja	Ok	-
Rumventilation	-	Ok	-
Lille sandblæser	Ja	Ok	-

Der er årligt syn på ventilationsanlæg og punktudsug med hertilhørende afkast. Det er *Bravida* der fører kontrollen én gang årligt.


Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved fjernvarme.

SPILEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg
Renseanlægget afleder til følgende recipient	Egå
Fælleskloakeret eller separatkloakeret	Området er delvist separat kloakeret (nord/østlige del) og det andet område (syd/vestlige del) sker der nedsivning af regnvand (spildevandskloakeret).
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af:	6. august 1996

Der foregår autovask i vaskehallen. Her benyttes autoshampoo (ca. 250 l pr. år) og voks (150 l pr. år). Begge midler indeholder kun C-stoffer. Det gælder også øvrige produkter. Der er installeret ny vaskemaskine med tæller, men uden recirkulation i vaskehallen i *Byens Bilpleje*. Der benyttes ca. 100 l pr. vask og der vaskes ca. 5.500 vask pr. år. Der er ikke separat vandur i forbindelse med vaskehallen. Vandforbruget til og med september ligger på 1.025 m³. Det årlige vandforbrug ligger på ca. 1.050 m³ i alt,



hvilket er inkl. vandforbrug til bad og håndvaske i øvrigt. Det er ikke usandsynligt, at der benyttes ca. 550 m³ i forbindelse med vaskehallen.

Der er tømt tre olieudskillere med sandfang den 2.5.2018 gennem den kommunale tømningssordning. Faktura fremvist (og data tjekket for registrering i Geoenviron. Virksomhedsadresse indsat til info@terminalen.dk). Olieudskillere er tilknyttet vaskehal og påfyldningsområde samt pladeværksted (gulvafløb). Alle olieudskillere er fra udbygningen i 1997. Der er alarm i forbindelse med olieudskillere og sandfang.



Foto af belægning og olieudskillere foran vaskehal (til venstre) og ved påfyldningsplads (herover).

AFFALD

Oversigt over farligt affald

Affald	Opbevaring	Transportør / indsamler	Bemærkninger
Oliefiltre	Inde	Stena	-
Olieprodukter	Inde		-
Spildolie	Inde		Dobbeltvægget spildolietank
Klude mv. (fast og olieholdigt)	Inde	Berendsen Tekstil Service A/S	Genbrug
Kølevæske	Inde	Stena	-
Bremsevæske	Inde		-
Bremsevaskervand	Inde	Stena; samlet af-	Sjældent

Batterier	Inde i lukket beholder	faldsaftale	-
Spraydåser	Inde		-
Affald fra olieudskillere	På stedet		-
Affald fra sandfangsbrønd (olieholdigt)	På stedet		-
Småt brændbart	Ude i lukket container		-
Papir/pap	Ude i lukket container		-
Jern skrot	Ude i åben container		-
Plastdele fra biler (kofangere, spoilere, instrumentbræt m.m.)	Ude i åben container		-
Autoruder	Ude i åben container		-
Dæk	Ude		Samme modtager som leverandøren
Lysstofrør	Inde		-
El-affald	Inde		-
Filterstøv	I cyklon	Bravida	Afhentes af kontrolfirma



Foto fra affaldsopbevaring. Øverst til venstre fra udendørs opbevaring og de to øvrige foto fra indendørs opbevaring. Det findes ingen ophobning af affald. Virksomhedens affaldshåndtering foregår på tilfredsstillende måde.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Kravene i Autobranchebekendtgørelsens § 13 er opfyldt. Alt farligt affald står i egnede containere. Spildolietank er dobbeltvægget.

Opbevaring af flydende råvarer *(ikke olieprodukter i typegodkendte tanke- se afsnit om tanke)*

Kravene i Autobranchebekendtgørelsens § 12, der gælder for opbevaring af miljøfarlige olieprodukter og kemikalier er opfyldt.

Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier kan kun bruges vejledende på virksomheder omfattet af Autobranchebekendtgørelsen, da bekendtgørelsen indeholder bestemmelser herom.

Påfyldningsplads for brændstof

Ingen tegn på spild. Benyttes ikke som påfyldningsplads længere. Velholdt betonbelægning.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Udendørs arealer belagt med sf-sten eller beton. Der er ingen bemærkninger til virksomhedens belægninger inden- eller udendørs. Foto herunder af udendørs arealer.



Vedr. grundvandsforhold:

Virksomheden ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i et vandindvindingsområde.

Vedr. jordforurening:

Der er konstateret forurening i et område i forbindelse med renovering af en eksisterende brønd beliggende på den nordvestlige del af ejendommen. Jorden er blevet opgravet og fjernet. Området er nu V2-kortlagt.

Oversigt over tanke i brug

Nr.	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	G. nr.
10011166	smøreolie	1.800	2015	Indendørs	51-5323
	spildolie	1.500			

Oplysninger om virksomhedens tanke er tjekket i BBR, hvor tidligere tanke nu er registreret som sløjfede og eneste registrerede tank er smøreolietanken.

Foto fra olietank



Foto af spildolie-tanken og dens placering.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

ANDRE BEMÆRKNINGER

Spørgsmål af Michael Povlsen til §9 om uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten: Den nyvalgte har tidligere gennemført §9-kursus, men kan uddannelsen forældes?

Ja - har medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe gennemført en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse før den 1. april 1991, skal de gennemføre en ny uddannelse, hvis de igen bliver medlem af en arbejdsmiljøgruppe.

Hvor findes reglerne?

Reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne findes i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010.

Teksten findes også i et antal brugervenlige vejledninger, der kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk

Reglerne om de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser findes i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 840 af 29. juni 2010 og kan også ses på Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Virksomheden fremstår meget ren og ryddelig på værkstedet og på tilhørende arealer og præsenteret i salgsafdelingen.