

## TILSYNSRAPPORT

|   |  |
|---|--|
| <b>Baggrund for tilsynet</b>                            | Basis tilsyn   |
| <b>Navn, adresse og CVR-nr.</b>                         | HOLBØLL A/S<br>Lov Enghavevej 26, 4700 Næstved<br>18296675 |
| <b>Virksomhedstype</b>                                  | H51: Garageanlæg<br>Q01: Autoværksted                      |
| <b>Tilsynsdato</b>                                      | 12. september 2019   |
| <b>Hvad er der ført tilsyn med?</b>                     | Samlet miljøtilsyn   |
| <b>Er der konstateret jordforurening?</b>               | Nej  |
| <b>Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?</b>  | Ja   |
| <b>Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?</b> | Ja   |
| <b>Er det relevant med egenkontrol?</b>                 | Ja   |