



Fødevarestyrelsen  
Att. Kasper Klintø

Virksomheder  
J.nr. 2021 - 12006  
Ref. BEVCH  
Den 2. december 2021

## **Tilsynsrapport fra tilsyn med lokaliteten for opgravning af mink i Nr. Felding**

Miljøstyrelsen har den 27. oktober 2021 været på tilsyn på lokaliteten for opgravning af minkmateriale og forurenet jord i Nr. Felding. Formålet med tilsynet var at føre tilsyn med, om vilkår J5 i Tidsbegrænset miljøgodkendelse til omlasteplads for opgravning af mink, kalk og forurenet jord ved Nr. Felding af 29. april 2021 var opfyldt.

Deltagere: Benedikte Vandsø Christensen, Miljøstyrelsen

Tidspunkt for tilsynet: 11.45 – 12.30

Vejrforhold på tidspunktet: Overskyet med let finregn af og til. Frisk vind fra sydvest. Temperatur mellem 10 og 14°

### **Besigtigelse af område for omlasteplads**

Omlaste- og vaskepladsen var fjernet fra lokaliteten.

Spunsvæg, omlastetank, køreplader, bentonitmembran, gruslag spildevandstanke, sandfang, afløb, pumpebrønd samt containere med hjælpepestoffer var væk. Lagunen til skybrudssikring var fyldt op med jord.



**Billedet viser et kig gennem lågen ind til området, hvor omlastepladsen tidligere lå. Til højre i billedet ses spildevandstanken (se omtalen nedenfor).**



**Billedet viser det område, hvor lagunen tidligere var placeret.**

Da der blev gravet forurenet jord op under minklaget i den nordlige del af rende 6 og 7 i område 1 stødte man på en grundvandslomme, hvorfra Fødevarestyrelsen

har valgt at pumpe grundvand op og køre det til rensningsanlæg. Det oppumpede grundvand bliver ledt til en spildevandstank, der står ved lågen inden for hegnet. Fødevarestyrelsen har den 10. november 2021 oplyst Miljøstyrelsen om, at der ikke længere pumpes på grundvandet men at tanken bliver stående indtil videre i tilfælde af, at genoptagelse af pumpning bliver anbefalet ud fra prøvesvar.



**Billedet viser slangen, hvori der pumpes grundvand fra rende 7 til spildevandstank.**



**Billedet viser spildevandstanken, hvortil der ledes grundvand fra rende 6 og 7.**

På den del af omlastepladsen hvorpå der under sommerens opgravning lå forurenet jord har Fødevarestyrelsen valgt at grave ca. 0,5 meter jord af for at sikre sig, at der ikke efterlades rester af forurenet jord.



**Billedet viser afgravet område ved tidligere omlasteplads.**

På den øvrige del af lokaliteten ved Nr. Felding, var Entreprenørfirmaet Frisesdahl i gang med at retablere området. På tilsynsdagen var de i gang med at ligge muld ud på område 2.



**Billedet viser udlægning af muld**

Dansk Miljørådgivning (DMR) er i gang med at lave boreriger på lokaliteten.

Området for minkgrave og omlasteplads er fortsat indhegnet.

### **Konklusion**

I vilkår J5 i Tidsbegrænset miljøgodkendelse til omlasteplads for opgravning af mink, kalk og forurenede jord ved Nr. Felding af 29. april 2021 har Miljøstyrelsen stillet krav om

*Efter endt opgravning af minkmateriale og den forurenede jord under minklaget skal relevante installationer fjernes. Dette gælder omlasteplads og vaskeplads med tilhørende belægninger og/eller gruslag, membran, geotekstiler m.v. Anlæg til opsamling af spildevand, beholder, evt. brønde, sandfang, filter, lys, mv. samt indretninger, der er forbundet med disse, fjernes også og områderne reetableres. Fødevarestyrelsen skal senest 2 arbejdsdage efter at omlasteplads- og vaskeplads er fjernet indberette dette til Miljøstyrelsen.*

Fødevarestyrelsen har den 13. oktober 2021 oplyst Miljøstyrelsen om, at omlastepladsen i Nr. Felding vil være fjernet i uge 43.

Miljøstyrelsen har på tilsynet konstateret, at omlaste- og vaskeplads er fjernet. Området for omlastepladsen mangler fortsat at blive reetableret, så det fremstår som det så ud, inden omlastepladsen blev etableret.

Fødevarestyrelsen har den 16. november 2021 oplyst Miljøstyrelsen om, at det forventes, at der vil blive kørt jord på det afgravede område ved omlastepladsen i uge 47.

Fødevarestyrelsen har haft tilsynsrapporten til gennemsyn inden offentliggørelse.

Med venlig hilsen



Benedikte Vandsø Christensen

Biolog

+45 72 54 43 85

bevch@mst.dk