

Tilsynsrapport

Dansk Flaskegenbrug A/S

Bagskovvej 8, 4960 Holeby

CVR-nr.: 20051183

P-nr.: 1013731671

Tilsynsdato: 23. maj 2017

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 1519 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 1518 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på www.dma.mst.dk (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

- **Deltagere:**

Der blev ved tilsynet talt med driftsleder Troels Rasmussen.

- **Virksomhedstype:**

Virksomheden der foretager flaskesortering er miljøgodkendt med listepunkt K212. Miljøgodkendelsen er revurderet 2010. Efter klage fra naboer har NMKN afgjort klagesag og ændret enkelte vilkår 2012.

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet er et basistilsyn. Der har ikke siden sidste tilsyn i 2014 været klager fra naboer mv. over virksomheden.

Der foretages kampagnetilsyn sammen med basistilsyn i form af fokus på affaldsbortskaffelse, herunder med udgangspunkt i udtræk fra ADS.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

Udtræk – rapport (R016) fra ADS blev gennemgået for årene 2014, 2015 og 2016.

Det fremgik at afhentning af vådt papir-slam, som dokumenteret foregår hvert år ikke indberettes efter 2014. Afhentning af slam fra sanitetsspildevands- trix tank, der dokumenteret også foregår hvert år, indberettes ikke.

Der ud over vurderes det at indrapporteringerne vedr. afhentning af glasaffald, forbrændingseget affald og deponeringseget affald er retvisende.

Sortererhal blev besigtiget. Foto nr 1 – 4.

Arealer udendørs blev besigtiget:

Skår, der kommer fra sorteringen via transport til Stor port/rum under halvtag. Foto nr. 5.

Rammecontainere udendørs med indsamlede flasker, der skal sorteres. Foto nr. 6.

Affaldscontainere for hhv. jern- og metalaffald, deponeringsaffald (opfej og ikke genanvendelige skår, kapsler mv) og forbrændingseget affald. Foto nr. 7 - 9..

Det blev oplyst at kasserede plast-bølgepap-plader, der benyttes som underlag og skilleplader mellem paller for færdigsorterede flasker, går til genanvendelse.

Udendørs oplag af skår til nyttiggørelse. Foto nr.10.

Udendørs oplag af færdigvarer mv. Foto nr. 11.

Udendørs dieseltankanlæg. Det fremgik at der er monteret en særlig synlig manuelt betjent lukkeventil, der sikrer at evt. upåagtet beskadigelse af selve slangen +pistolhåndtaget ikke forårsager tømning af dieseltankanlægget ved hævertvirkning. Det fremgik, at der ses mindre tegn på spild lige hvor slangen på påfyldningsanlægget hænger. Foto nr. 12 og 13.

Affaldscontainer til dagrenovation. Foto nr.14.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. Se dog nedenfor under Håndhævelser, vedr. spildbakke under påfyldningsplads for diesel.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Virksomheden gav tilsagn om at etablere spildbakke på dieseltankanlægget.

Bortset herfra gav tilsynet ikke anledning til håndhævelser.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Ud over ADS data var der ikke indberetninger.

- **Tilsynsførende:**

Gorm V Sørensen, Miljøsagsbehandler

Vedhæftet fotos fra tilsynet



1 . Sortererhal. På hylden oplag af glidemiddel til båndet. På gulvet oplagres destileret vand.



2. Sorterede flasker



3. Skåraffald i sortererhallen opsamles og eftersorteres. Dvs denne fraktion adskilles i genbrugeligt skåraffald og deponeringsaffald.




4. Restfraktion af ikke genbrugeligt skåraffald



5. I stor port/ rum under halvtag. Skår føres hertil via transportbånd, som mellemstation



6. Udendørs oplag af rammecontainere med indsamlede flasker parat til sortering.



7. Container til jern- og metal, herunder dåser uden pant.



8. Container til deponeringsaffald.



9. Container til forbrændingseget affald



10. Udendørs oplag af skår



11. Pladsen fremstår ren og ryddelig. Færdigvarer, sække med tomme pantdåser mv.



12. Dieseltankanlæg. Der er siden sidste tilsyn monteret klart synlig manuelt betjent stopventil, til sikring mod upåagtet tømning af anlægget ved hævertvirkning (ved skade på slange og pistolhåndtag).



13. Dieseltankanlæg. Spild ses på fliserne lige hvor slangen/pistolhåndtaget hænger.



14. Plastcontainer for dagrenovation.