

**Miljøtilsyn hos Norisol A/S**

Virksomhedens navn	Norisol A/S
Virksomhedens adresse	Værkstedsvej 1, 7000 Fredericia
Virksomhedens CVR nummer	80149212
Dato for tilsyn	11. marts 2019
Baggrunden for tilsynet (basistilsyn, prioriteret, §9)	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)	På værkstedet produceres metalemner til brug på koncernens projekter. Virksomheden er omfattet af listepunkt A53, ”Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m ² ”
Hvad der er ført tilsyn med?	Tilsynet omfattede hele virksomheden. Ved tilsynet blev de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, kemikalier, spildevand, luft/ lugt og støj gennemgået.
Er der konstateret jordforurening?	Der blev ved tilsynet ikke observeret tegn på jordforurening.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ikke relevant