

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

18. oktober 2024

Rapport efter miljøtilsyn hos Recover ApS beliggende Hornværket 9, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2024-05135

Frederikshavn Kommune har den 17. oktober 2024 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: JAST
Direkte telefon.: +45 98 45 63 56
Mail: jast@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Kristian Krebs og fra Frederikshavn Kommune deltog Jacob Staufeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type 505 Midlertidig opbevaring af farligt affald > 50 tons jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Vilkår 10 i miljøgodkendelse af 5. oktober 2022

Af vilkår 10 fremgår nedenstående:

Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og – procedurer vedrørende:

- Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
- Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv.
- Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder.
- Virksomhedens egenkontrol.
- Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Driftsinstrukser og procedurer kan tilsendes undertegnede via mail jast@frederikshavn.dk senest den 18. december 2024

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	70100888	CVR nr.	35041699
		P. nr.	1018767127

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Virksomheden har etableret tankgård i bygning til håndtering af olieaffald, hvor deres primære kunde pt. er olieaffald fra skibe fra Ørskov. I bygning er der 2 x 100 m ³ og 2 x 50 m ³ tanke - 4 i alt. Der sker ikke behandling af olieaffaldet, kun en filtrering af urenheder. Tankene anvendes til opbevaring af olieaffald inden afhentning. Olieaffaldet afhentes af Recover selv hos kunderne
Egenkontrol (journal)	Vilkår om egenkontrol og driftsjournal er overholdt og blev fremvist visuelt på virksomheden. Dokumentation for tæthed af anlæg og rør blev fremvist
Miljøgodkendelse	Virksomheden er omfattet af miljøgodkendelse af 5. oktober 2022
Forurenet jord	Aktiviteter på virksomheden vurderes ikke at give anledning til forurening af jord
I øvrigt	Det blev oplyst, at virksomheden er ISO 9001 og 14001 certificeret. Dokumentation for overholdelse af vilkår 10 i miljøgodkendelsen skal fremsendes til CTM

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Vilkår i miljøgodkendelsen blev gennemgået. Der er ingen lugtklager over virksomheden. Kul filtre i afkast tjekkes halvårligt og tømmes årligt.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Vilkår i miljøgodkendelsen blev gennemgået. Der er ingen støjklager over virksomheden

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der er ingen processpildevand eller sanitært spildevand i bygningen

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Olieudskiller	Der er ingen olieudskiller på virksomheden
---------------	--

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er 4 tanke på virksomheden, som anvendes til opbevaring af olieaffald. Vilkår for stationære tankanlæg samt øvrige faste rør og slanger er beskrevet i miljøgodkendelsen og overholdes.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Af miljøgodkendelsen fremgår det hvilke affaldsfraktioner på EAK-niveau der må modtages, max oplag af mængder, krav til opbevaring og oplagsområder og vilkår er overholdt. Omlastning, omemballering og sortering af olieaffald skal ske på tæt belægning og under overvågning og vilkår er overholdt. Ved omlastning er der tæt belægning med rist, hvor eventuelt spild opsamles i bassin med en kapacitet på min. 5 m ³ . Dette evt. spild vil blive pumpet op i filtreringsanlæg. Alt olieaffald afhentes af AVISTA OIL
Affald, generelt	Urenheder fra filtrering af indkommet olieaffald frasorteres og afleveres til Stena Jern & Metal