

## Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 26-09-2019 på ejendommen:

Ringkøbingvej 10  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Opfølgning på indskærper givet ved tilsyn i 2018:

- Der er etableret endemur i 2 af 4 ensilagesiloer.
  - Ejer forventer at etablere endemur i de 2 resterende ensilagesiloer uden endemur og uden afløbsforhold.
- Dybstrøelse ikke overdækket ved tilsyn, men ifølge ejer afhenter biogasanlæg dybstrøelsen ugentligt.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Tilsynsrapport

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p>Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg.</p> <p>Vær opmærksom på, at dybstrøelse/kompost skal opbevares overdækket:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Møddinger, markmøddinger oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning skal <u>overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.</u></li> <li>- Kravet gælder ikke for midlertidige oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning (op til 1 uge) i forbindelse med udbringning.</li> </ul>

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	371	659,84	02-03-2018	
St.r. årsopdr. 0-2 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	8,29	02-03-2018	
St.r. årsopdr. 24,5-26 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	14	8,63	02-03-2018	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	200	284,30	6.265,15	0,00
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	161	228,86	5.043,45	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	14,22	0,00	272,53
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	33	7,95	0,00	94,50
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	6	3,62	48,92	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	211	2,43	0,00	22,75

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 26-09-2019</u>: 359 køer, 48 kvier og 8 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2017/2018</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 371 årskøer, 33 kvier (0-6 mdr.), 6 kvier (23-24 mdr.), 211 slagtekalve (40-58 kg.).</li> </ul> <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	20-07- 2007	142	213		Afløb til gylle.
Ensilageplads	31-12- 2006	1.300	2.600		Afløb til fortank.
Ensilageplansilo	01-01- 2010	1.300	2.600		Afløb til fortank.
Foderhus	31-12- 2006	1.200	3.600		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mod øst afløb til fortank, hvorfra der pumpes til gylle.</li> <li>- Mod Vest: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Der er etableret endemur i 2 af 4 ensilagesiloer.</li> <li>o Ejer forventer at etablere endemur i de 2 resterende ensilagesiloer.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Til information</u>:</p> <p>Udvidelse af ensilageplads kræver forudgående tilladelse/godkendelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Møddingsplads har afløb til gylle.</p> <p>Dybstrøelsen på møddingspladsen: Afhentes ifølge ejer ugentligt af biogasanlæg.</p>

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinkling af restvand fra ensilagepladsen. Restvand pumpes til gylle.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	26-09-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*