



Tilsynsskema

Ølufvad Mølle Dambrug

Skærbækvej 6, 6618 Årre

Sagsnr. 20/16308

Oplysninger der offentliggøres:

Navn	Ølufvad Mølle Dambrug
Adresse	Skærbækvej 6, 6618 Årre
CVR nummer	14153136
Dato for tilsyn	16. september 2020
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Virksomhedens karakter	Dambrug I 202
Hvad der er ført tilsyn med	Basistilsyn Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Nej, men der er meddelt indskærpelse tidligere på året.
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Der er udtaget 5 ud af 6 prøver for 2020, når alle prøver er udtat foretager vi en kontrolberegning af udløbsværdierne. Det er vigtigt at der ved prøveudtagning oplyses det præcise udløbsflow, da anvendes i beregningerne af om kravværdierne er overholdt.

Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn	Jævnfør vilkår 13 skal sedimenteret materiale i slamkanalerne pumpes op i slamlager mindst hver 6 uge, dette sker pt. ikke, da dambruget ikke mener det er nødvendigt. Vi aftale at dambruget indtil videre skal gøre det hver 10 uge – og de skal registrere slamniveauet i de 5 linjer i forbindelse med oprensning, for at få et overblik over fordeling og mængder af slam. Husk at skrive dato for tømning og slam niveau ind i driftsjournalen. Denne aftale er indgået på baggrund af, at der ved tilsynet ikke kunne konstateres tydelig slamaflejring i kanalerne efter 7 ugers drift siden sidste oprensning.
--	---