



Rapport for miljøtilsyn hos Rimmerne 10, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

Ejer			
Per Allan Simonsen	Rimmerne 10	9310 Vodskov	Vester Hassing
Tilsynsdato	17-06-2019		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - uvarslet		
		CHR nr.	33154
		CVR nr.	26805082
		P. nr.	1001470065
Samkøring	Rimmerne 18 Rimmerne 18		

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	18-07-2017
Tilladte dyreenheder	675,33 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	624,03 DE

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-04-2013	Indskærpelse		Afløb på møddingsplads må ikke være stoppet og ajlebeholder skal tømmes så ofte, at den ikke løber over. Rimmerne 18
04-04-2013	Indskærpelse		Markstakke med dybstrøelse skal overdækkes med vandtæt materiale og overdækningen skal repareres, hvis den går i stykker
04-04-2013	Henstilling		Bør tilmeldes indsamlingsordning for Klinisk Risikoaffald
09-04-2013	Indskærpelse		2 nedgravede olietanke på 2500 ltr: alder skal dokumenteres eller de skal sløjfes
09-04-2013	Indskærpelse		Olietank på 1500 ltr skal anmeldes
09-04-2013	Indskærpelse		Ændring i udbringningsarealer skal anmeldes inden gennemførelsen
03-11-2014	Indskærpelse		Den tilladte produktion må ikke overskrides
03-11-2014	Indskærpelse		Tærede indløbsrør skal udskiftes (Tank 3)
03-11-2014	Indskærpelse		Nye arealer skal anmeldes til kommunen
16-02-2016	Aftale		Kommunens indsamlingsordning for klinisk risikoaffald er obligatorisk at anvende - MED MINDRE anden godkendt transportør anvendes. I så fald skal søges fritagelse.
10-12-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol af gyllebeholderen på 800 m ³ fra 1973
19-06-2019	Indskærpelse	Meddelt	Spjæld på gl. gyllebeholder (800m ³) skal fjernes.
19-06-2019	Aftale	Meddelt	Stoppet afløb på ensilagepladsen skal renses.
19-06-2019	Aftale	Efterkommet	Fremdrettet må der ikke ensileres i tidsrummet 22-7 på alle dage af hensyn til naboerne.
15-07-2019	Indskærpelse	Meddelt	Revner indvendig og udvendigt på gyllebeholder (800m ³), skal repareres/svummes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	90	24,32	18-07-2017	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	160	4,18	18-07-2017	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	285	449,03	18-07-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	240	114,29	18-07-2017	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	30	47,27	18-07-2017	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	23	36,24	18-07-2017	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	192	4,09	0,00	39,78

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	73	19,59	0,00	232,85
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	264	118,12	1.595,67	0,00
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	303	451,66	9.885,02	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	29,81	0,00	567,65
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald m.spalt, linespil	3	0,76	9,05	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Det tilladte niveau er overholdt og tillægget til miljøgodkendelsen er taget i brug.
Dokumentation for dyreholdet	GHI 2014-18.
Anvendelse af bygninger og stalde	Som det fremgår af miljøgodkendelsen.
Produktionsareal	Staldafsnit fremgår af miljøgodkendelsen.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Markmødding	01-01-1996	0	0	0	Størrelse ikke kendt.
Dybstrøelse u. afløb	01-03-2001	220	440	220	
Ensilageplads	01-06-2003	815	1.630	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast møg	OK.
Møddingsplads, øvrige	
Ensilage, sidebegrænsning	To sider med afløb i begge ender.
Ensilage, afløb	Enkelt afløb stoppet. Aftalt at det skal renses.
Ensilage, øvrige	Ingen ensilage på de yderste 2 meter.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ensilageseftbeholder	01-01-1995		2	2		
Gyllebeholdere	01-01-1973	05-07-2019	400	800	Flydelag	
Gyllebeholdere	03-08-1992	08-08-2012	589	2.355	Flydelag	
Gyllebeholdere	01-01-2005	03-12-2015	600	3.000	Flydelag	
Gyllekanaaler	01-03-2001		300	250		
Ensilagesilo	01-01-1995		1.315	2.000		Ensilagehal.
Gyllebeholdere	01-01-2011		600	3.000	Flydelag	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Fine
Gyllebeholder, beholderkontrol	Den lille beholder (800m ³) skal have fjernet spjæld og have beholderkontrol. Der er indsendt anmodning om at få udført beholderkontrol, men spjældet skal fjernes.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Ok. 1 beholder tom, 1 beholder omrørt og flydelag på de to sidste.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Opbevaringskapacitet til gylle	Tilstrækkelig.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ikke fjernet på den lille beholder. Dette skal gøres.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*		0
Kompost, øvrige	Ingen kompost i markstak, da dybstrøelsen afsættes direkte til biogas	

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	På beton m. afløb til beholder.
Rengøring af udstyr	På beton m. afløb til beholder. Indvendig vask sker i marken.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Kemirum uden afløb.
Sprøjtemidler, øvrige	

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie står i tønder og bag opkant i maskinhuset. Olieskift på traktorer og gummiged sker på værksted.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Tilmeldt indsamlingsordning for klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	Døde dyr placeres på betonspalter bag stalden. Der anvendes kadaverkappe. Daka bortskaffer.
Opbevaring af andet affald	Alt brændbart samles i container, som tømmes af Marius Pedersen.
Affald, øvrige	Små containere til hhv. husholdningsaffald og papir/pap.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der afsættes dybstrøelse til biogas.
Klima- og energitiltag	Al belysning skiftes til LED. Der er installeret frekvensstyret mælkepumpe.
Vandforbrug*	Har egen boring. Der er stort forbrug til drikkevand til kørerne og til vask af malkeanlægget. Der er inter ur på denne boring.
Natur/sø*	Der er vedvarende græsarealer, som afgræsses af kvierne.
Ressourcer og genanvendelse*	Der er ingen store affaldsfraktioner, der p.t. genavendes.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Genanvendelse af affald drøftet. Pjece udleveret.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode for husdyrgødning	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Har boring med vandur, og forbruget indberettes årligt.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ingen serviceaftale mht. rotter. Ringer til kommunen, hvis de ser rotter. Det forekommer. Fluer - muger ud hver 2-3 uge i sommerperioden. Kalvebøksse/fællesbøksse strøses med kridt. Fluegift kan anvendes, men har ikke den store effekt ved rigtig mange fluer.
Støjkloder	Ingen støj ved tilsynet. Mest støj fra kørsel med maskiner når der ensileres og køres gylle. Naboerne underrettes om planlagte aktiviteter.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	
Øvrige bemærkninger	