



Rapport for miljøtilsyn hos Anders Auto, Lemvigvej nr. 103, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	13.06.2024		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn – varslet Til stede ved tilsynet var for virksomheden Rashad Jammal (Anders), og for Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø Kurt Sørensen.		
Telefon	6084 7999	CVR nr.	32204074
E-mail	info@andersauto.dk	P. nr.	1015392661

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
18-07-2022	Aftale	Efterkommet.	Der opbevares miljøfarlige væsker i originale emballager (1, 5, 10 og 20 liter) på en reol i værkstedet, på fast belægning og uden afløb. Selv ved mindre emballager som ved ovennævnte, opfordrer Virksomhedsmiljø dog virksomheden til at opbevare væskeerne på en rist, som kan rumme indholdet af den største beholder på risten.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udfører almindelige reparationer på biler. Der foretages ikke lakering, undervognsbehandling, karosseriarbejde eller bilvask. Bygningen er renoveret og fremstår i god stand. Værksted Lemvigvej 103 og Lemvigvej 96 drives i praksis samlet som ét autoværksted. På Lemvigvej 103 laves fejlfinding og små reparationer, mens der ved Lemvigvej 96 laves det lidt mere grove værkstedsarbejde, inkl. slibning osv.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
105	2	8.00-16.00		

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas			ingen

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Afkast fra udstødning er ført 2 m over tag, - ingen rensning.
Luft, støv	Ingen slibeaktiviteter ved Lemvigvej 103 (slibeaktiviteter foregår på Lemvigvej 96). Der er ingen afkast med påmonteret filter, ved Lemvigvej 103.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder, indendørs	Kompressor, og alm. værkstedsarbejde.
Støjkluder, udendørs	Til- og fra kørsel.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der er ingen proces spildevand fra virksomheden, - kun alm. sanitært spildevand.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand/regnvand afledes til offentlig regnvandsledning.
Spildevand, afløbsforhold	Spildevand afledes til offentlig spildevandsledning.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen olieudskiller ved Lemvigvej 103.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
			spildolie	700	indendørs		Dobbeltvægget tank

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
17f			1966	Fyringsgasolie	2.500	Ukendt	1986	Tanken er afblændet	

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Motorolie		600	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2024
Køler væske		200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2024
Bremsevæske		200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2024
Sprinklervæske		200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2024
Motorolie		150	Liter	Emballage, original	5	Indendørs, bag opkant	2024

Motorolie		300	Liter	Embal-lage, ori-ginal	20	Indendørs, bag op-kant	2024
Motorolie		250	Liter	Embal-lage, ori-ginal	10	Indendørs, bag op-kant	2024

Affald

Affaldsart	Oplag	En-hed	Beholder		Opbevaring (Beskyt-telse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Batterier	10	Stk.	Plast-kasse, syre-fast		Indendørs, bag opkant	Stena Re-cycling A/S	Stena Re-cycling A/S	
Bremse-og kob-lingstvæ-ske	60	Liter	Tromle	60	Indendørs, bag opkant	Stena Re-cycling A/S	Stena Re-cycling A/S	
Jern	5	m ³	Behol-der - åben	5	Udendørs	Stena Re-cycling A/S	Stena Re-cycling A/S	
Kølvæ-ske	200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	Stena Re-cycling A/S	Stena Re-cycling A/S	
Oliefiltre	200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	Stena Re-cycling A/S	Stena Re-cycling A/S	
Spildolie	700	Liter	Dob-belt-væg-get tank	700	Indendørs, tæt belæg-ning	Stena Re-cycling A/S	Stena Re-cycling A/S	ABAS
Spildolie	200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	Stena Re-cycling A/S	Stena Re-cycling A/S	
Spraydå-ser	200	Liter	Tromle	200	Indendørs, tæt belæg-ning.	Stena Re-cycling A/S	Stena Re-cycling A/S	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, sortering og opbeva-ring.	Ingen bemærkninger.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret syn-lige tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen er ikke beliggende i område med drikkevandsinteresser, men virksomheden er kun ca. 150 m. fra indvindingsopland.
Generelle bemærkninger	Nabo/genbo har klaget over parkerede biler langs med Lemvigvej, ud for værkstedet. Offentlige veje, og parkering på disse, er imidlertid færdsels-politiets myndighedsområde.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Planforhold	Virksomheden er beliggende i plan område 4.7.D2 Nørre Tranders, der jf. kommuneplanen er for "Blandet bolig og erhverv".
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Ingen bemærkninger.
Jordforurening	Ejendommen er ikke kortlagt iht. Region Nordjyllands database over forurenede industrigrunde.
Bæredygtighed	Virksomheden opvarmes med fjernvarme. Al belysning er skiftet til LED. Kompressor styres elektronisk for at minimere el-forbrug og støj.
Kampagne	Der er ved tilsynet kort omtalt klimatilsyn, og hvad det er.