



SOS Dansk Autohjælp

Tangmosevej 97

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - SOS Dansk Autohjælp, Tangmosevej 97, 4600 Køge

Virksomhedens navn	SOS Dansk Autohjælp		
Virksomhedens adresse	Tangmosevej 97, 4600 Køge		
CVR nummer	25495667		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	13.09.2018		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
27-11-2018	Henstillinger	Manglende spildbakke under spildoliebeholder	Efterkommet

Tilsynet omfattede	Samlet tilsyn.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening på tilsynet.
Konklusioner på egenkontrol	Ingen bemærkninger.