

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Kærvej 1, 6893 Hemmet
CVR:	26433568
Type:	H16bm: H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 03-09-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Boring ved Vejrupsøvej 7 er ikke overdækket korrekt.
 - **Boringen skal overdækkes, så risiko for forurening af grundvand minimeres.**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	19-11-2018
Udnyttelse af godkendelse	§16b-miljøtilladelse er udnyttet i eksisterende stalde.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Slagtesvin: Drænet gulv + spalter (33/67%) - Stald 3: Slagtesvin/smågrise: delvis spaltegulv (50-75% fast gulv).
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal etableres fast overdækning på gyllebeholderen i form af teltoverdækning. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er etableret teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.</p>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Ingen krav om miljøledelse, da der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Stald 1	Ja	846	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	03-09-2021
2	Stald 2	Ja	218	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	03-09-2021
3	Flexgruppe slagtesvin og smågrise	Ja	112	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	03-09-2021
3	Flexgruppe slagtesvin og smågrise	Ja	112	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	03-09-2021

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Ingen bemærkninger.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 01-09-2021:</u> 900 smågrise, 1.650 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 4.811 smågrise og 4.811 slagtesvin (31-122,3 kg.) - 2018/2019: 5.352 smågrise og 5.352 slagtesvin (31-114,4 kg.) <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Medicinsk Zink	Ikke relevant.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1994	07-11-2014	10	638	2.553	Teltdug	Beholderkontrol udført den 07-11-2014.
Gyllekanaler	01-01-1800		0	450			

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstand til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.553 m ³ : <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2014. - Dykket indløb. - Luger lukket i teltoverdækning: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Tarmvej 141A: <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Modtages der gylle, andet steds fra	<ul style="list-style-type: none"> - Kartoffelfrugtsaft. - Afgasset gylle fra Hemmet/Sdr. Vium biogas.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Tarmvej 141A		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank			Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olietanke	2 Olie-/dieseltanke står på fast bund: <ul style="list-style-type: none"> - 1 olietanks mærkeskilt blev ikke set i forbindelse med tilsynet = ukendt årstal. Tanken blev vurderet til at være fra 1999, hvor maskinhuset blev bygget. - 1 olietank fra 1994 blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR. Derudover er der en tank til transport af diesel. Tanken er fra 2004.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset på beton.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i fryser.
Hvor påfyldes marksprøjte	På betonplads med afløb til gylle.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markboringer ved adressen. <u>Vejrupsøvej 11:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.182): 43.200 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024.

	<ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Vejrupsøvej 7:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.609): 20.040 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Nej. Boring skal overdækkes korrekt, så risiko for forurening af grundvand minimeres.
Vaskeplads - læsseplads	Betonplads med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra 1.800 m ² stalde ledes gennem faste ledninger/dræn med udløb til bæk.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket med kappe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	03-09-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	1,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.