

Brdr. Hosbond A/S  
Søndergade 253  
9900 Frederikshavn  
Att.: Christian Buhelt

Via mail: [cb@hosbond.dk](mailto:cb@hosbond.dk)

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

**13. april 2026**

### **Rapport efter afsluttende miljøtilsyn hos Brdr. Hosbond A/S beliggende Søndergade 253 9900 Frederikshavn**

Sagsnummer: GEO-2026-01315  
Dokumentnummer: 8761136

Frederikshavn Kommune har den 08.04.2026 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:  
Maria Klitgaard  
Direkte telefon:  
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Christian Buhelt og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

#### **Opfølgning**

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- **Opdatering på lokalitetens olietanke**

Det blev aftalt på tilsynet, at virksomheden holder Frederikshavn Kommune orienteret om, hvilke olietanke som fjernes fra lokaliteten i forbindelse med fraflytningen og hvilke olietanke, som bliver stående på lokaliteten, se bemærkning under "Olietanke" i vedhæftet bilag.

Orienteringen ønskes, således BBR kan opdateres med de faktiske forhold.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

#### **Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

### **Lovgrundlag**

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard (MAKL)  
Ingeniør


Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98423300	CVR nr.	50496317
		P. nr.	1002057375

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

**Generelle bemærkninger**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Værkstedet er under afvikling - lejemålet er opsagt pr. 1. juli 2026, hvor lokalitetens aktiviteter flyttes ud på andre afdelinger i hhv. Hjørring, Brønderslev og Aalborg.</p> <p>Værkstedet er i gang med at rydde op og flytte materialer og maskiner til de andre afdelinger. Den eneste aktivitet der fortsætter ca. 14 dage endnu er skift af kundedæk, således størstedelen af værkstedets dækhotel ikke skal flyttes med til de andre afdelinger. Se billeder fra tilsynet nedenfor:</p> 

	 <p>Al inventar fjernes i forbindelse med flytningen.</p>
Egenkontrol (journal)	Ikke relevant, da virksomheden er på vej væk fra lokaliteten.
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Virksomheden er kortlagt V1 som er standard for autoværksteder.
I øvrigt	Virksomheden har en uafsluttet byggesag fra 2018 om Lovliggørelse af eksist. forhold, monteret tag på koldrum til opbevaring på kundehjul (BYG-2018-00953). Der er i 2018 udsendt et brev med anmodning om supplerende oplysninger. Lokalitetens ejer er ifølge virksomheden vidne herom.

**Luftemissioner**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Ikke relevant, da virksomheden er på vej væk fra lokaliteten.

**Støj**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ikke relevant, da virksomheden er på vej væk fra lokaliteten.

**Spildevand**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Lokaliteten er tilkøbet off. renseanlæg.

**Udskillere**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Der er 2 olieudskillere og sandfang; alle afløb i værkstedet passerer olieudskillere og bygning med vaskeplads har også afløb, der passerer olieudskillere.

**Olie- og kemikalietanke**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret 5 aktive tanke i BBR:</p> <p>Indhold: Andet (smøreolie)                      Placering: Indendørs                      Etableringsår: 2001                      Størrelse: 1200 L                      Beskrivelse: Tanken er en todelt bordolietanke med to kamre, som begge indeholder 1.200L. Tanken er placeret i værkstedet.</p>  <p>Indhold: Fyringsolie                      Placering: Indendørs                      Etableringsår: 1999                      Størrelse: 1800 L                      Placering: kælder</p>  <p>Indhold: Andet (smøreolie)                      Placering: Indendørs                      Etableringsår: 2001</p>

Størrelse: 1200 L

Beskrivelse: Tanken er en todelt bordolietanke med to kamre, som begge indeholder 1.200L. Tanken er placeret i værkstedet.



Indhold: Fyringsolie

Placering: Indendørs

Etableringsår: 2008

Størrelse: 1200 L

Placering: kold hal



Indhold: Fyringsolie

Placering: Indendørs

Etableringsår: 1999

Størrelse: 1800 L

Placering: kælder



	<p>Ydermere er der en spildolietank, som ikke er registreret.</p>  <p>Værkstedet oplyser, at spildolietanken enten tages med eller bortskaffes.</p> <p>De to olietanke fra 1999 som er placeret i kælderen er ikke længere tilkoblet, da lokaliteten er overgået til fjernvarme. Værkstedet er usikker på, om disse tanke ejes af olieselskabet eller hvordan.</p> <p>Aftalen blev, at værkstedet holder kommunen opdateret på, hvilke tanke der bliver, og hvilke tanke der fjernes ifbm. fraflytningen. Herefter kan BBR opdateres.</p>
--	---

**Oplag af affald**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Farligt affald</p>	<p>Fremgår af virksomhedens ADS-portal.</p> 
<p>Affald, generelt</p>	<p>Fremgår af virksomhedens ADS-portal.</p>

