

Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Bent Munk Nielsen Tandergårdsvej 8, 8320 Mårslet		
Ejer:	Bent Munk Nielsen	Tlf. nr.:	
Adresse:	8320 Mårslet, Tandergårdsvej 8	Mob. nr.:	20168693
		E-mail:	tander- gaard@hotmail.co m
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	11768474	P-nr.:	1000272605
Godkendelsestype:	Godkendelse §12	Godkendel- sesdato:	10-09-2008
Bedriftstype:	HG1201: Husdyrbrug med §12 godkendelse		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Opbevaring af husdyrgødning		Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening.	
Konklusion på tilsynet:			
Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.			
Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Brian Munk Nielsen			
Tilsynsdato:	6. oktober 2017	Tilsynsførende:	Lisette Søgaard

2. Opbevaring af husdyrgødning

Gylletank

Flydelag

Logbog Der er ført korrekt elektronisk logbog på Landmand.dk

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1984	13-03-2009	200	1.100	Halm	
Gyllebeholder	01-06-1993	12-12-2012	500	2.500	Halm	Tom ved tilsyn
Gyllebeholder	01-06-2008	01-08-2017	1	5.000	Teltdug	Der er udført 5 årig beholderkontrol sommer 2017. Ikke krav om alarm jf. tilsyn 8/12-2016.
Gyllebeholder	02-06-2008	01-08-2017	1	400	Andet	Der er udført 5 årig beholderkontrol sommer 2017. Tank i tilknytning til biogasanlæg. Der ligger en gasklokke som overdækning. Ikke krav om alarm jf. tilsyn 8/12-2016.
Gyllekanaler	01-06-1984		1	500		

Fortanksniveau i forhold til staldgulv

Pumper og rør på gyllebeholdere

Alarm:

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Miljøriskovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lig-
----------	--

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn, med senere ændringer.

	<p>nende</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	5
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	5
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		4,34