



SJÆLLAND AUTO

Tigervej 22

4600 Køge

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn - SJÆLLAND AUTO, Tigervej 22, 4600 Køge

Virksomhedens navn	SJÆLLAND AUTO		
Virksomhedens adresse	Tigervej 22, 4600 Køge		
CVR nummer	38574825		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	06.12.2023		
Deltagere	NMI		
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
08-12-2023	Indskærpelser	Skrotbiler skal opbevares på et impermeabelt areal (fx beton) med afløb til sandfang og olieudskillere. Hvis opbevaringen sker indendørs, kan dette ske på et impermeabelt areal uden afløb til kloak. Jf. bilskrotbekendtgørelsens § 11, stk. 1-5, jf. stk. 6.	Meddelt
08-12-2023	Indskærpelser	I skal til enhver tid sørge for at få kvittering for bortskaffelse af farligt affald, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, pkt. 2.	Meddelt
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden, inkl. autoværksted og autotransport.		
Jordforurening	Ejendommen er ikke kortlagt for jordforurening, men er områdeklassificeret. På tilsynet blev der konstateret løbende oplag af skrotbiler udendørs på græs og grus, hvilket medfører risiko for jordforurening. Der blev ikke konstateret oliespild eller lignende, men jorden var dækket af sne og det var derfor ikke muligt at lave en tilbunds gående kontrol.		
Konklusioner på egenkontrol	Ikke tilfredsstillende. Virksomheden kunne ikke fremvise kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald, fx spildolie. Bortskaffelse af spildolie sker ikke på en acceptabel måde.		