

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 23-06-2020 på ejendommen:

Lervangvej 16
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Teltoverdækning er fjernet på gyllebeholder ved Hjortmosevej 31A.
- Dyreholdet overskrider det tilladte antal dyreenheder.
 - Overskridelsen skyldes, at kørerne er godkendt med en mælkeydelse på 10.120 kg EKM. Nuværende mælkeydelse i gødningsregnskab 2018/2019 er 11.795 kg EKM.
- 5.900 l. olietank fra 1989 har overskredet sin anvendelsestid på 30 år og skal derfor tages ud af drift.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- Enten skal der etableres ny teltoverdækning over gyllebeholder på Hjortmosevej 31A, eller også skal Ringkøbing-Skjern kommune inden 01-10-2020 modtage en ansøgning om fjernelse af teltoverdækning.
 - Ansøgningen skal indeholde begrundelse for, hvorfor der ikke længere skal være teltoverdækning på gyllebeholderen.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i vilkår i "Tilladelse til placering af gyllebeholder (landzonetilladelse)" fra 03-10-2007.
- Dyreholdet skal lovliggøres inden 01-10-2020. Dette kan enten gøres ved en anmeldelse om produktionstilpasning, en ansøgning om udvidelse eller en reduktion af dyreholdet.
 - Såfremt I vælger at ansøge om produktionstilpasning eller udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en

rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.

- Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 42.

Opsummering af håndhævelser

23-06-2020	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet overskrider det tilladte. Kan evt. lovliggøres via en anmeldelse af højere mælkeydelse.
23-06-2020	Indskærpelse, Miljø	Krav om teltoverdækning af gyllebeholder på Hjortmosevej 31A.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	09-05-2008
Sidste tilladelse	21-10-2016
Tilladte dyreenheder	507,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse fra 2016 er udnyttet. Revurdering er foretaget i 2016.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter.- Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Skrabeanlægget skal ifølge miljøgodkendelse (2008) som minimum køre 8 gange i døgnet ved køerne. <u>Vurdering:</u> <p>Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Derfor er der ikke længere krav om skrabning af spaltegulv.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Gyllebeholder på Hjortmosevej 31A: <u>Landzonetilladelse fra 2007, vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Beholderen skal teltoverdækkes med en overfladefarve der falder naturligt ind i landskabet. Vær opmærksom på, vilkåret er deklareret (tinglyst). <u>Vurdering:</u> <p>Teltoverdækning er fjernet.</p> <p>Enten skal der etableres ny teltoverdækning over gyllebeholderen, eller også skal Ringkøbing-Skjern kommune modtage en ansøgning om fjernelse af teltoverdækning.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ansøgningen skal indeholde begrundelse for, hvorfor der ikke længere skal være teltoverdækning på gyllebeholderen.

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. - Vilkåret gælder for alle malkekøerne inklusiv opdræt. <p><u>Vurdering:</u> Der er mere end 25 % græsmarksafgrøder i totalrationen.</p>
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Køres i markstak.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår, Hjortmosevej 31A:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er krav om beplantning ved gyllebeholder på Hjortmosevej 31A. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske træer og buske. - Beplantningen skal herefter vedligeholdes. <p><u>Vilkår, Bilringvej 2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommande efterår. <p><u>Vurdering:</u> Ved Hjortmosevej 31A er der beplantning på volden ved gyllebeholder. Ved Bilringvej 2 forventer ejer, at der bliver etableret beplantning.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer, 10.120 kg EKM	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	280	387,04	21-10-2016	
St.r. årskøer, 10.120 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,82	21-10-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	67	18,11	21-10-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	188	86,53	21-10-2016	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	143	1,50	21-10-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer, 11.795 kg EKM	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	275	417,54	9.131,42	0,00
St.r. årskøer, 11.795 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	10	15,18	0,00	287,41
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	16,20	0,00	192,57
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	184	83,21	1.124,07	0,00
Slagtekalv st.r. 43-58 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	154	1,43	0,00	13,51

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 15-06-2020</u>: 299 køer, 221 kvier og 11 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 285 årskøer, 60 kvier (0-6 mdr.), 184 kvier (6 mdr.-kælvning), 154 slagtekalve (43-58 kg). - 2017/2018: 292 årskøer, 65 kvier (0-6 mdr.), 189 kvier (6 mdr.-kælvning), 186 slagtekalve (40-53 kg). - 2016/2017: 291 årskøer, 70 kvier (0-6 mdr.), 182 kvier (6 mdr.-kælvning), 182 slagtekalve (43-60 kg). <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet overskrider det tilladte antal dyreenheder. Overskridelsen skyldes, at køerne er godkendt med en mælkeydelse på 10.120 kg EKM. Nuværende mælkeydelse i gødningsregnskab 2018/2019 er 11.795 kg EKM. Kommunen skal modtage en anmeldelse om produktionstilpasning.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes fluemiddel samt hyppig udmugning.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	28-06- 2011	740	233	1	Bruges til vaskeplads. Afløb til gyllekanal.
Ensilageplansilo	01-01- 2004	1.515	2.272	0	
Ensilageplansilo	01-01- 2005	950	1.425	0	
Ensilageplads	28-06- 2011	6.300	9.448	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	3 ensilagesiloer: - Mod vest: Endemur. - Mod øst er der afløb. Der pumpes til 2.000 m3 gyllebeholder. Ensilageplads: - Afløb: Der pumpes til 2.000 m3 gyllebeholder. - Fri ranbelægning: Ok.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Bruger vaskeplads, afløb til gyllekanaler.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Vær opmærksom på, at vand fra plads med kalvehytter ikke defineres som restvand. Det er kun restvand, der må udsprinkles.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Bilringvej 2		5.385,00
Afgive til opbevaring		Hjortmosevej 31A		4.400,00

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1999	17-12-2018	10	515	2.060	
Gyllebeholder	01-07-2009	17-12-2018	10	1.000	4.000	Flydelag
Gyllebeholder	01-01-1998	17-12-2018	10	575	2.300	Flydelag
						Beholderen er beliggende ved Lervangvej 10. Beholder kontrolleret 17-12-2018.
Gyllekanaler	01-01-1991			0	1.900	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	<u>Vilkår, Hjortmosevej 31A:</u> - Der skal etableres en jordvold omkring beholderen, således at evt. spild af gylle ikke uhindret kan løbe til Røgind Bæk <u>Vurdering:</u> Der er etableret vold ved gyllebeholder ved Hjortmosevej 31A.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.060 m ³ - buffertank til restvand. - Beholderkontrol sidst udført i 2018.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 4.000 m3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok. <p>Vær opmærksom på, at hvis der i gyllebeholderen opbevares gylle med indhold fra mink/svin, er der krav om teltoverdækning af gyllebeholderen.</p>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 4.400 m3. ved Hjortmosevej 31A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Gyllebeholderen fyldes med lastbil/gyllevogn. - Teltoverdækning er fjernet. Se punkt: " Miljøteknologi – teltoverdækning" - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholderen på 2.300 m3 ved Lervangvej 10.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Gyllebeholderen fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 5.385 m3 ved Birlingvej 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholderen er bygget i 2019. - Gyllebeholderen fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ok. <p>Vær opmærksom på, at hvis der i gyllebeholderen opbevares gylle med indhold fra mink/svin, er der krav om teltoverdækning af gyllebeholderen.</p>
Modtages der gylle, andet steds fra	Ja, evt. fra Lervangvej 13.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst container ved vaskeplads.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes vand på vaskeplads.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	2.000 m ³ gyllebeholder anvendes som beholder til restvand. - Der kan udsprinkles med vandingsmaskine vest, syd og øst for ejendommen. Udsprinkling har egen rørføring: ikke koblet til markvandingsanlæg.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på asfalt med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud gennem dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
21a	1181751	1989		Tank		1989	Autogasolie (Dieselolie)	5.900	Indendørs		30-12-2019
21a	1181751			Tank		1993		1.200	Indendørs		30-12-2023
21a	1181751		691309	Tank		1997		2.500	Indendørs		30-12-2027

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke fra hhv. 1989, 1993 og 1997 står på fast bund i maskinhuset. 5.900 l. olietank fra 1989 har overskredet sin anvendelsestid på 30 år og skal derfor tages ud af drift.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værkstedet, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affaldscontainer tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket ved gyllebeholder. Afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. Havevandingsboring er i gårdsplads.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Lervangvej 16:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1357): 96.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2032.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Ok. <p><u>Hjortmosevej 31A:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1377): 66.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Ok. <p><u>Lervangvej 7:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1697): 120.000 m³/år. Tilladelsen bortfaldt 01-10-2019. Der er ved at blive søgt om fornyelse.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Ok. <p><u>Lervangvej 10:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1566): 103.200 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2029.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Ok. <p><u>Kærhusvej 0 (ved nr. 9):</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1396): 20.000 m³/år. Tilladelsen bortfaldt 01-04-2020. Der er ved at blive søgt om fornyelse.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Ok. <p><u>Bilringvej 4:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1873): 99.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 01-09-2021.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Ok.

Beredskabsplan	Er udarbejdet. Telefonliste tilgængelig for medarbejdere.
----------------	---

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	23-06-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.