



Rapport for miljøtilsyn hos Kongerslev Auto Aps, N.P. Gravesens Vej 3, 9293 Kongerslev

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	28.10.2019		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98 33 12 11	CVR nr.	35247521
E-mail	mail@kongerslev-auto.dk	P. nr.	1018510584

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
31-10-2019	Aftale	Meddelt	Ved tilsynet blev det konstateret, at absorptionsmidler (kattegrus) bortskaffes sammen med brændbart affald. Farligt affald må ikke blandes med andet affald og skal fremover bortskaffes til en godkendt modtager. Vi aftalte, at virksomheden etablerer en separat beholder til absorptionsmidler og bortskaffer brugte absorptionsmidler til en godkendt modtager.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden beskæftiger sig med reparation og service af biler. Der foretages ikke pladearbejde, lakering eller undervognsbehandling. Der vaskes biler i mindre omfang udendørs.				
Der er 4 ansatte. Værkstedet er i drift mandag – fredag kl. 7.30 – 16.00.				
Virksomheden har fast aftale om regelmæssigt tømning af olieudskiller mindst 1 gang om året.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4	7.30-16		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
2	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					
2		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Udsugning af svejserøg og udstødningsgas føres via hver sit afkast ca. 2 meter over tagryg på den nordlige ende af værkstedsbygningen.
Luft, støv	Der foregår ingen slibning på værkstedet.

Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Lyddæmpende kasse
2	Udsugningsanlæg		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle støjende aktiviteter foregår indendørs. Kompressor er placeret udendørs i støjisoleret kasse. Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til unødigt støj i omgivelserne.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen afløb i værkstedet. Der er sanitært spildevand.
Spildevand, procesvand	Der foretages manuel vask af biler på udendørs plads belagt med SF-sten. På pladsen er der afløb til olieudskiller. Der vaskes i begrænset omfang (ca. 10 biler om året). Værkstedet har i det forgangne år brugt 36 m ³ , hvilket dækker forbrug til vask af biler, toilet og håndvaske m.m. Der anvendes Cartec Exterior Cleaner til vask af biler og øvrig rengøring på værkstedet. Anvendte vaskeprodukt indeholder kun C-stoffer jf. ABC-vurdering.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i kloakområde, der er separatkloakeret.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er ikke meddelt særskilt tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Udskilleranlæg efterses årligt af Leif M Jensen. Kvittering for tømning i december 2018 blev fremvist under tilsynet.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Der er ingen alarm.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en dobbeltvægget olietank til spildolie, som er nedgravet i gammel smøregrav. Tanken er ikke registreret i BBR, hvilket er i orden da tanken anvendes til spildolie.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Op-lag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Kølervæske				Plastdunk		Indendørs	2019

Motorolie			Tromle		Indendørs	2019
Gearolie			Emballage, original		Indendørs, bag opkant	2019
Sprinklervæske			Plastdunk		Indendørs	2019
Spraymidler			Emballage, original		Indendørs, bag opkant	2019
Vaskeprodukter			Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	De anvendte råvarer er typiske for autobranschen. Råvarer som kølervæske, vaskeprodukter, motorolie og gearolie opbevares indendørs uden mulighed for afløb til kloak.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager
			Type	Volumen (l)			
Blyakkumulatorer			Plastkasse, syrefast		Udendørs	Danbrit Akkumulator	
Bremsevæske			Spændelågsfad		Indendørs, bag opkant	ABAS Miljøservice	
Dæk			Ingen beholder		Udendørs	Visli Aps	
Jern			Container - åben		Udendørs	Nibe Produktforretning v/Erik Dahl	
Kølervæske		Liter	Spændelågsfad	60	Indendørs, bag opkant	ABAS Miljøservice	
Oliefiltre		Stk	Container - lukket	200	Indendørs, bag opkant	ABAS Miljøservice	
Olieudskiller og sandfang			Ikke relevant		Ikke relevant	Leif M Jensen A/S	
Papir og pap			Container - lukket		Udendørs	KBS Container Service Aps	
Spildolie (motor, gear.)		Liter	Dobbeltvægget tank		Indendørs, bag opkant	Avista Oil	
Spraydåser	10	Stk	Spændelågsfad	60	Indendørs, bag opkant	ABAS Miljøservice	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Opgørelse over bortskaffet affald i 2018 blev gennemgået ved tilsynet. Øvrigt affald opbevares udendørs i lukkede containere. Der er 1 container til småt brændbart affald og 1 til pap/papir. Jernaffald opbevares udendørs i åben container. Gamle dæk opbevares udendørs ved siden af jerncontainer.
Affald, farligt	Spildolie opbevares i 700 l dobbeltvægget spildolietank, som er placeret i smøregrav.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Kølervæske, bremsevæske, spraydåser og oliefiltre opbevares i egnede beholdere i siderum til værkstedet. Der er ikke afløb i rummet.</p> <p>Akkumulatorer opbevares udendørs i syrefast container.</p>
Affald, bortskaffelse	<p>Der er indgået aftale med Abas Miljøservice om afhentning af spraydåser, kølervæske, oliefiltre og bremsevæske.</p> <p>Kvitteringer for bortskaffelse blev fremvist under tilsynet.</p> <p>Affaldet bortskaffes til følgende modtagere:</p> <p>Spildolie: Avista Oil A/S Akkumulatorer: Danbritt Akkumulator A/S Autodæk: Visli ApS Jernaffald: Nibe Produktforretning Blandet brændbart: Aalborg Forsyning, Renovation Pap/Papir: KBS Container Service ApS</p> <p>Bortskaffelse af opsugningsmateriale(kattegrus) med olie var ikke i orden. Der blev oplyst, at virksomheden bortskaffer absorptionsmidler sammen med brændbart affald. Fremadrettet skal absorptionsmidler bortskaffes som farligt affald til en godkendt modtager.</p>

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomheden fremstod pæn, ryddelig og vedligeholdt.
Planforhold	Virksomheden er placeret i centerområde. I henhold til Autoværkstedsbekendtgørelsen betyder det, at støjende aktiviteter skal foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer i tidsrummet kl. 7.00-22.00. I tidsrummet kl. 22.00-7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden kunne ved tilsynet fremvise mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald. Egenkontrollen/driftsjournalen er udført i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsens §14.
Jordforurening	Et område midt på matriklen er kortlagt på vidensniveau 2 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi der er konstateret forurening som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Bæredygtighed*	Under tilsynet blev samtaleskema for bæredygtighed gennemgået. Virksomheden har udskiftet belysning i værkstedet og på kontoret til LED-pærer. Varmen og kompressoren slukkes om natten.