

## VIRKSOMHEDSTILSYN

<b>Virksomhedsnavn:</b> Kongsgårde Auto	<b>Dato for tilsyn:</b> 19. oktober 2020
<b>Tilsynsadresse:</b> Asgilhøjevej 51	<b>Postnummer og by:</b> 8420 Knebel
<b>CVR-nr./evt. P-nummer:</b> 37588636 / 1021313242	<b>Matrikel:</b> 1m, Stødov By, Helgenæs
<b>Kontaktperson:</b> Jens Juul Olsen	<b>Planforhold:</b> Landzone. Området er udlagt til blandet bolig og erhverv (4.10.BE.12)
<b>Telefon nr.:</b> 86356266                      Mobil: 30586266	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Jens Juul Olsen
<b>E-mailadresse:</b> mail@kongsgaardeauto.dk	<b>Tilsynsførende:</b> Mikkel Knudsen

<b>Virksomhedstype:</b> Autoværksted	<b>Hovedaktivitet:</b> Autoværksted
---	--

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):</b>			
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn	§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn	Øvrige tilsyn

<b>Tilsynstype (sæt x):</b>			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej):</b> Ja	<b>Dato herfor:</b>
---	---------------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>				<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>							
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

<b>Jordforurening:</b> Ikke undersøgt, da tilsynet er udført som et digitalt tilsyn.
---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b> Der er meddelt henstillinger i forhold til affald og olietanke. Tilsynet er udført ved telefonisk gennemgang af tilsynsrapport, og virksomheden har fremsendt dokumentation for aflevering af farligt affald, samt billeder af virksomheden og opbevaring af affald. Tilsynet er udført af Dansk Miljørådgivning A/S på vegne af Syddjurs Kommune.
--

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

## Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 20/89378

*Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med blå kursiv skrift.*

### 1. REGULERINGSGRUNDLAG

#### Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud da virksomheden er etableret før 1986
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup>, Bilsrotbekendtgørelsen<sup>5</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen<sup>6</sup>

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 5 i Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>7</sup>. Virksomheden som helhed bliver herved omfattet af reglerne i bekendtgørelsen.

### 2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	Virksomheden beskæftiger sig med <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparationer og service på personbiler samt plæneklippere</li> <li>• Karosseriarbejde – <i>meget</i> begrænset</li> <li>• Højtryksrensning – meget begrænset</li> <li>• Salg af personbiler – i mindre omfang</li> </ul> <p><i>Ingen ændringer.</i></p>
<b>Produktionsareal</b>	Produktionsareal ca. 1.200 m <sup>2</sup> Grundareal ca. 6.000 m <sup>2</sup> <p><i>Ingen ændringer.</i></p>
<b>Indretning</b>	<u>Værkstedet er indrettet med</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lifte</li> <li>• Bremsetestere</li> <li>• Motortester</li> <li>• Kompressor</li> <li>• Dækmaskine</li> <li>• CO<sub>2</sub>-svejseanlæg – meget begrænset</li> <li>• Rensebar</li> <li>• <i>Vaskeplads</i></li> </ul>

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 9. december 2019 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 2007 af 11. december 2020 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1337 af 8. december 2019 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

<sup>7</sup> Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder mv.

	<p><u>Maskinværksted er indrettet med</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Søjleboremaskine</li> <li>• Hydraulisk presser</li> <li>• Drejebænk (ældre dato)</li> </ul> <p>Der foretages ikke længere smedearbejde. Maskinerne benyttes kun i meget begrænset omfang.</p> <p><u>Udendørs findes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaskeplads</li> <li>• Containere til affald</li> <li>• Dæk</li> <li>• Biler til skrotning – <i>bliver udelukkende brugt til kortvarig opbevaring, indtil ophugger henter bilerne.</i></li> </ul> <p><i>Ingen ændringer.</i></p>
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	Ca. 1967. Nuværende ejer overtog værkstedet i 2016
<b>Udvidelse /ændringer</b>	<i>Ingen.</i>
<b>Antal ansatte</b>	<i>En + ejeren</i>
<b>Driftstid</b>	Mandag - fredag kl. 7:30 – 15:30 Lørdag – søndag: Ingen drift  <i>Ingen ændringer.</i>
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	<i>Nej.</i>
<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	Virksomheden fører journal over relevante punkter: 1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager. 2. Virksomheden er med i kommunens tømningsordning for olie- og benzinudskillere. Sidste tømning er den 23. december 2019.  <i>Ingen ændringer.</i>
<b>Bemærkning</b>	-

### 3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2014


Nr.	Bemærkning i 2014	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2020
1	Ingen bemærkninger	-
<b>Bemærkning</b>		<i>Ingen bemærkninger</i>

#### 4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Udsugningsanlæg	Indendørs
2	Højtryksrensning på vaskeplads	Udendørs
3	Kompressor	Indendørs
<b>Bemærkninger</b>		Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn. <i>Virksomheden har ikke modtaget klager over støj. Ingen ændringer.</i>

#### 5. LUFT, LUGT

##### Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1 Svejsørøg	2 m over tag	Ingen
2 Svejsørøg	2 m over tag	Ingen
3 Udstødningsgasser (ny)	1m over tagryg	Ingen
<b>Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast</b>	Ikke relevant	
<b>Bemærkninger:</b>	<p>Det tidligere udsugningsanlæg for udstødningsgasser benyttes nu til svejsørøg, og der er etableret et nyt til udstødningsgasser. Virksomheden har ikke ændret på arbejdsopgaver og –mængde. Derudover er der etableret ny rumudsugning.</p> 	
	<i>Billede nr. 1: 2 stk. afkast for svejsørøg. (2020).</i>	



Billede nr. 2: Afkast fra udstødning (2014). Det store er rumventilation.

Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.

*Ingen ændringer.*

### Opvarmning

Type	Oliefyr
Bemærkning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af 3 oliefyr – kaloriferer.  <i>Ingen ændringer.</i>

### 6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)			Ja	
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår			Nej	
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m <sup>3</sup> /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vaskeplads i værksted	Ingen		<i>Under 100 m<sup>3</sup> om året, så under 2 m<sup>3</sup> om ugen.</i>	Olieudskiller v. tidligere salgspads
Udendørs vaskeplads	Ingen			Sandfang og olieudskiller v. vaskeplads
<b>Bemærkning</b>	<p>Vaskepladsen i værkstedet benyttes kun i meget begrænset omfang. Spildevandet ledes til olieudskilleren ved den tidligere salgspads.</p> <p>Den udendørs vaskeplads benyttes kun i begrænset omfang. Der benyttes højtryksrensere på den udendørs vaskeplads. Spildevandet ledes til olieudskilleren tæt på vaskepladsen.</p> <p>Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.</p> <p><i>Ingen ændringer.</i></p>			

**Sandfang og udskillere**

Type	Volumen (m <sup>3</sup> , evt. l/s)	Placering	
1	Olieudskiller	1.000 liter	Vest for udendørs vaskeplads
2	Olieudskiller	800 liter	Foran bygningen i nærheden af den tidligere salgsplads for benzin
3	Sandfang	Ca. 200 liter	På den udendørs vaskeplads
<b>Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger</b>		<i>Udskillerne inspiceres ved hver tømning.</i>	
<b>Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning</b>		Ja	
<b>Er der alarm på udskiller</b>		Nej	
<b>Sidste tømning</b>		<i>December 2019</i>	
<b>Bemærkning</b>	 <p><i>Billede nr. 3: Vaskeplads (2020).</i></p> <p>Olieudskillere og sandfang er etableret i perioden 1965 -70. Afløb fra håndvask er tilsluttet olieudskiller.</p> <p><i>Ingen bemærkninger ved tømningen i december 2019.</i></p> <p><i>Ingen ændringer.</i></p>		

**7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER**

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	Tromler og olietanke	Ca. 2.500 liter	Indendørs på betongulv
Kølervæske, sprinklervæske, bremsevæske mv.	Dunke	Ca. 350 liter	Indendørs på betongulv



**Bemærkning**



Billede nr. 4: Tromler med diverse olier (2020).



Billede nr. 5: Olietank (1) til motorolie. Placeret i smøregrav.



Billede nr. 6: Olietank (2) til motorolie. Placeret i smøregrav.



Billede nr. 7: Rensebar.

*Derudover opbevares kattegrus, der benyttes til opsamling ved spild.*

**Tanke**

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produc- ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtg ørelsen
1	Fyringsolie	Indendørs	1.800 liter	1999	Ja	Ja
2	Motorolie	Indendørs	1.200 liter	1990	Nej	Ja
3	Motorolie	Indendørs	1.200 liter	1990	Nej	Ja
4	Diesellole	Over jorden	2.500 liter	2011	Ja	Ja
5	Spildolie	Indendørs	1.000 liter	2001		Ikke omfattet
<b>Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord</b>						Ikke undersøgt
<b>Er alder og type af tank OK</b>						Nej
<b>Bemærkninger</b>		Både olietanken på 25.000 liter og 5.900 liter var fjernet ved sidste tilsyn i 2014. Tank 2 og 3 er placeret i smøregrav under værkstedets gulv. Der er ikke afløb fra smøregraven.				



Billede nr. 8: Dieseltank fra 2011. Standeren er ikke udskiftet.

*De to tanke på 1.200 liter til motorolie falder for sløjfningsterminen med udgangen af 2020, og skal derfor sløjfes.*


*Tanken på 2.500 liter fra 2011 benyttes ikke længere, og er derfor blevet tømt og koblet fra. Virksomheden er blevet oplyst, at såfremt brugen af tanken varigt ophører, skal den sløjfes. Virksomheden er ligeledes blevet oplyst, at de skal sikre sig tanken ikke lækker.*

## 8. AFFALD

### Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<b><u>Farligt affald:</u></b>					
Spildolie	<i>Ca. 2000 liter</i>	Spildolietank (1.000 liter)	Indendørs	<i>Avista Oil</i>	<i>Avista Oil</i>
Kølervæske	-	ABAS container	Indendørs	ABAS	ABAS
Bremsevæske	-	ABAS container	Indendørs	ABAS	ABAS
Batterier/akkumulatorer	-	På gulvet	Indendørs	FTZ Autodele & Værktøj	FTZ Autodele & Værktøj
Spraydåser	-	ABAS container	Indendørs	ABAS	ABAS
Olieholdige klude	-	ABAS container	Indendørs	ABAS	ABAS
Slam fra rensebar	-	I rensebaren	Indendørs	ABAS	ABAS
<b><u>Øvrigt affald:</u></b>					
Katalysatorer	-	Gulvet	Indendørs	FTZ Autodele & Værktøj	FTZ Autodele & Værktøj
Bremse- og koblingsdele	-	ABAS container	Indendørs	FTZ Autodele & Værktøj og ABAS	FTZ Autodele & Værktøj og ABAS
Jern- og metalskrot	-	Container	Udendørs	<i>Jysk Skrot af 2015 ApS</i>	<i>H.J. Hansen</i>



Glas	-	Specialholder	Udendørs	<i>Jysk Skrot af 2015 ApS</i>	<i>H.J. Hansen</i>
Plastkomponenter	-	-	-	<i>Jysk Skrot af 2015 ApS</i>	<i>H.J. Hansen</i>
Dæk	ca.100 stk.	På jorden	Udendørs	Helstrup Dæk	Helstrup Dæk
Andet erhvervsaffald	-	Container	Udendørs	<i>Reno Djurs</i>	Reno Djurs
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>			Ja		
<b>Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen</b>			Ja		
<b>Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald</b>			Ja		
<b>Bemærkning</b>	<p>Virksomhedens farlige affald opbevares indendørs i beholdere fra ABAS og dobbeltvægget olietank. Der er ikke afløb til kloak.</p> <p><u>Batterier/akkumulatorer</u> afhentes løbende af FTZ, når virksomheden afleverer reservedele til autoværkstedet. Batterierne henstår derfor kun i meget kort tid. FTZ har en serviceordning, hvor det er muligt at få leveret varer 3 gange i løbet af dagen.</p> <p><u>Olieholdige klude</u> samles normalt med øvrigt fast farligt affald i en ABAS container.</p> <p><u>Rensebaren</u>: Det er meget sjældent nødvendigt at fjerne slam fra rensebaren. Ved behov, vil slammet blive bortskaffet som farligt affald.</p> <p><u>Katalysatorer</u> afhentes løbende af FTZ.</p> <p><u>Bremse- og koblingsdele</u> afhentes løbende af FTZ.</p> <p><u>Alle bremseklodser</u> afleveres til ABAS, da det er svært at skelne mellem asbestholdige og ikke asbestholdige bremseklodser.</p> <p><u>Andet erhvervsaffald</u> herunder pap, klude uden olie og gulvopfej m.v. samles i container og bortskaffes til Reno Djurs, hvor affaldet sorteres. Virksomheden har ikke planer om selv at foretage sorteringen.</p> <p><u>Skrotbiler</u>: <i>Virksomheden har en aftale med Jysk Skrot af 2015 ApS om afhentning af skrotbiler. Skrotbilerne bliver leveret til videre behandling hos H.J. Hansen.</i></p>				
					
	<p><i>Billede nr. 9: Beholdere fra ABAS til farligt affald (2020)</i></p>				



Billede nr. 10: Dobbeltvægget tank til spildolie. (2020)



Billede nr. 11: System for pumping af spildolie til spildolietanken. Spande til opsamling af spildolie.

## 9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

*Olietanken fra 2011 (billede nr. 8) er blevet tømt, og benyttes ikke længere. Virksomheden er blevet oplyst om, at hvis brugen af tanken varigt ophører, skal den sløjfes. Virksomheden er ligeledes blevet oplyst, at de skal sikre sig tanken ikke lækker.*

Tankstationen er nedlagt og standerne og tankene er fjernet i 2006. Forurenede jord blev fjernet i forbindelse med oprydningen.

## 10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

<b>Overfladerecipienter</b>	Inden for 200 m ligger en § 3 beskyttet mose.
<b>Følsomme brugerområder</b>	Området er udlagt til blandet bolig og erhverv og nærmeste bolig er beliggende ca. 25 m fra virksomheden.
<b>Vandindvindingsinteresser</b>	Inden for 500 m ligger indvindingsoplandet til Kongsgårde-Borup Vandværk.

## 11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

### Forhold, der giver anledning til indskærpelser eller henstillinger

1. Virksomheden har ikke dokumentation for, at affaldstyperne jern og skrot, glas og plastkomponenter bortskaffes til godkendt affaldsmottager.
2. Etablering og sløjfning af olietanke.

**Aftaler samt øvrige forhold, som I skal være opmærksomme på**

3. Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.