



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 13.05.2018 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Landlyst Vænge 1, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Lis Larsen.

Fra virksomheden deltog: Daglig leder Heidi Munk Andersen.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

Q01 = Autoværksteder (branchebekendtgørelse), og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2018 er timetaksten 322,49kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid der bruges på at sætte sig ind i lovgivningen. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.20.00-K08-2-18

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
11ae	20852	TRANEGILDE BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.
Circle K DANMARK A/S	Borgmester Christiansens gade 50	2450 København SV

Betaleradresse	Circle K, Landlyst Vænge 1, Ishøj Attention: CVRnr: 28142412
Tlf. / mobil / e-mail	43734171
Hjemmeside	www.circlek.dk
CVR- / P-nummer	28142412 / 1005101001
Etableringsdato	01.01.1971
Spildevandstilladelse	24.09.2009 Tidsbegrænset tilslutningstilladelser 24.09.09-15.12.09
Kort beskrivelse	Servicestation med vaskehal og butik
Antal ansatte:	16
Driftstider (kl):	Hverdage: 00-24 Lørdage: 00-24 Søn- og helligdage: 00-24
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Bemærkning	



Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	19-12-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	4,34

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
19-12-2018	Henstillinger	Driftsjournal er ikke vedligeholdt. Skal være opdateret senest den 1. feb. 2019, herefter vil der blive lavet et opfølgende tilsyn.
19-12-2018	Indskærpelser	Manglende bilag og dokumentation for tilsyn af dampretur på standerne + hvornår der er ført egenkontrol. Skal fremsendes senest den 1. feb. 2019 til Ishøj Kommune, center for park, vej og miljø på mail: pvm@ishoj.dk
19-12-2018	Indskærpelser	Manglende tankbeholdning samt oplysninger om alarm på systemet Skal fremsendes senest den 1. feb. 2019 til Ishøj Kommune, center for park, vej og miljø på mail: pvm@ishoj.dk
19-12-2018	Indskærpelser	Manglende bilag og dokumentation for tømning og kontrol af alarm. Skal fremsendes senest den 1. feb. 2019 til Ishøj Kommune, center for park, vej og miljø på mail: pvm@ishoj.dk

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Jord-/grundvandsforurening	Grunden er V2-kortlagt på grund af spild af benzin og diesel
Belægninger	Der er hele og tætte belægninger ved alle tankningsområder

Bortskaffelse

Bortskaffelse af affald	Dagrenovation og pap afhentes af Marius Pedersen hver 10 dag.
-------------------------	---

Luftemissioner

Dampretur	Manglende bilag og dokumentation for tilsyn af dampretur på standerne + hvornår der er ført egenkontrol.
Rumopvarmning	Gasfyr er sidst serviceret den 11. januar 2018

Råvarer

Oplag af råvarer	Råvare til vaskehalen opbevares på spildbakker. Produkt blad til vaskeprodukter med dokumentation for at der ikke er A og B mærket stoffer i.
------------------	--

**Spildevand**

Spildevand	Der er givet en tilslutningstilladelse til vaskehalen.
------------	--

Udskillere

Udskiller nr	Producent (navn)	Placering	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Diameter (mm)	Godkendelsesdato	Tilmeldingsdato	Tømningsinterval (mdr)	Type	Alarmtype
0154-1								6		

Manglende bilag og dokumentation for tømning olieudskiller og sandfang. Mangler dokumentation for kontrol af alarm på olieudskiller.

Leif M Jensen tømmer olie- og benzinudskiller samt sandfang.

Støj

Der er kommet en støj klage over støj fra måttebankning og støvsugning om natten.

Heidi Munk Andersen vil kontakte klager for at få en dialog med hvad der evt. kan gøres. Resultatet skal sendes til Ishøj Kommune på mail pvm@ishoj.dk

Tanke (BBR)

	Fabr.år	Etab.år	Indhold	Størrelse	
1	2008	2009	diesel	50.000	Dobbelt vækket jord tank i stål, med fiber udvendig
2	2009	2009	BF 92 / BF 95	50.000	Dobbelt vækket jord tank i stål
3	2007	2009	BF 95	50.000	Dobbelt vækket jord tank i stål

Olietanke	Der er 3 stk. 50.000 l tanke, som er delt i 2 rum på henholdsvis 20.000 og 30.000 l samt 10.000 og 40.000 l. Manglende tankbeholdning samt oplysninger om alarm på systemet
-----------	--

Tilsynskommentar:

Udført af: Lis Larsen
Miljømedarbejder
telefon: 43577506
e-mail: yli@ishoj.dk