

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	12. maj 2025
Tilsynstype	Basistilsyn og styrket affaldstilsyn
CVR-nummer	40916082
P-nummer	1024564866
Sagsnummer	GEO-2013-027308
Virksomhed	TPM Autocentrum ApS
Adresse	Larixvej 4
Postnummer og by	8471 Sabro
Telefon	40916082
E-mail	tomas@tpmautocentrum.dk
Virksomhedstype	Autoværksted
Biaktiviteter	-
Opstartsdato	Værksted siden 01.01.1973. TPM opstart den 29.3.2019
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Tomas Parsberg Madsen
Aarhus Kommune	Jonathan Ross, Mads Jespersen og Helle Munch Sørensen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

LOVGRUNDLAG

- Autoværkstedsbekendtgørelsenⁱ, da virksomheden er ændret efter 1986
- Miljøtilsynsbekendtgørelsenⁱⁱ
- Affaldstilsynsbekendtgørelsenⁱⁱⁱ
- Affaldsbekendtgørelsen^{iv}, affaldsaktørbekendtgørelsen^v
- Olie tanksbekendtgørelsen^{vi}
- Jordforureningsloven^{vii}

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 5 i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Gebyr

Det udførte tilsyn er et kombineret miljøtilsyn og styrket affaldstilsyn. Affaldstilsynet udføres på baggrund af nye regler. De nye regler betyder bl.a., at der skal udarbejdes to særskilte fakturaer for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selvom de er udført samtidigt. Der opkræves brugerbetaling for selve tilsynet og for den tid, der bruges på kontoret med bl.a. forberedelse af tilsynet og afrapportering. I modtager to fakturaer efter den 1. november. Reglerne fastlægger, at affaldstilsynet skal være 100 % brugerfinansieret. Det betyder, at det samlede beløb kan blive lidt større, end beløbet for tidligere miljøtilsyn.

- Opkrævning af brugerbetaling for miljøtilsynet sker i henhold til reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen^{viii}
- Opkrævning af brugerbetaling for affaldstilsynet sker i henhold til reglerne i affaldstilsynsbekendtgørelsen.



Oversigtsfoto 2024

BEMÆRKNINGER VED TILSYNET

Værkstedet fremstod pænt, veldrevet og velorganiseret.

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav, men virksomheden skal være opmærksom på følgende:

1. Opbevaring af farligt affald

Ved tilsynet blev farligt affald – kølervæske, bremsevæske, oliefiltre og spildolie - opbevaret udendørs på flisebelægning.

Farligt affald skal opbevares under overdækning, så spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for forurening til omgivelserne. Arealet skal kunne rumme den største beholder i området. Kravet fremgår af autoværkstedsbekendtgørelsens § 13.

En løsning med overdækning og betonbelægning med opkant blev drøftet ved tilsynet. Hvis pladsen etableres med fald som terrænet, kan opkanten evt. øges mod syd ift. resten.

Virksomheden skal senest den 1. august 2025 sende fotos til dokumentation for ovenstående.

2. Opbevaring af sprinklervæske

En enkelt dunk med sprinklervæske blev opbevaret på gulvet i værkstedet med gulvafløb. Dunken skal placeres uden risiko for spild til omgivelserne, fx på spildbakke.

Virksomheden skal senest den 1. august 2025 sende fotos til dokumentation for ovenstående.

3. Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheden sorterer ikke husholdningslignende affald iht. kravet i affaldsbekendtgørelsen. Virksomheden oplyste, at der vil blive bestilt en ordning for dette.

4. Sløjfning af olietank

Virksomheden skal være opmærksom på, at fyringsolietanken fra 1996 falder for sløjfningsterminen ved udgangen af 2026 og inden da skal sløjfes.

Ved etablering og sløjfning af olietanke skal dette anmeldes til kommunen jf. olietankbekendtgørelsens §§ 26 og 30.

Anmeldelse sker via kommunens digitale indberetning, som findes på denne side: [Vil du etablere eller sløjfe en olietank? \(aarhus.dk\)](https://aarhus.dk/vil-du-etablere-eller-sløjfe-en-olietank)

Anmeldelse skal som udgangspunkt foretages af ejer. Anmeldelse på vegne af ejer kan ske ved brug af en fuldmagt, som findes via linket ovenfor. Fuldmagten vedhæftes ved anmeldelsen.

Spørgsmål kan rettes til Den Digitale Hotline: [Den Digitale Hotline \(aarhus.dk\)](https://aarhus.dk/den-digitale-hotline)

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Værkstedet er indrettet med følgende: 11 lifte 1 bremsetester 1 dækmaskine 1 søjleboremaskine 1 hydraulisk presser 1 CO₂-svejseanlæg 1 punktsvejser. Der udføres/forventes udført service og reparation på ca. 2.000 – 2.500 biler pr. år (tal fra 2019 – flere nu).
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 11 personer (seks i 2019).
Driftstid	Mandag-torsdag kl. 7.00-16.00 Fredag kl. 7.00-13.00
Udvidelser/ændringer	Der er etableret belægning af coloc-sten på udendørs arealer. Værkstedet er udvidet fra seks til 11 lifte og ditto mekanikere.
Egenkontrol/driftsjournal	Virksomheden kan fremvise oplysninger jf. § 14 i autoværkstedsbekendtgørelsen: 1. Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler (blev ikke kontrolleret) 2. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. 3. Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast (blev ikke kontrolleret)
Certificering	Virksomheden har ABAS E-miljøsystem.

BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2019

Der var ingen bemærkninger ved sidste tilsyn.

RÅVARER

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Forskellige olietyper, sprinkler- og kølervæske opbevares i værkstedet på opsamlingskar på betongulv med afløb. En enkelt dunk med sprinklervæske blev opbevaret på gulvet og skal placeres, så spild til omgivelserne ikke er mulig, fx på spildbakke som de øvrige produkter. Hvis der placeres en spildbakke på samme sted, vil den også opfangе evt. spild fra olieaftapningen ovenover. 

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	- Roug 1.200 l fyringsolietank fra 1996, nr. 59-135-01. Indendørs i værksted. Tanken falder for sløjfningsterminen ved udgangen af 2026. (Tank 3 i BBR fejlagtigt opgivet som værende fra 2004). - Roug 1.200 l fyringsolietank fra 2003, nr. 137592. Indendørs i værksted. (Tank 2 i BBR fejlagtigt opgivet som værende fra 2004). Der er tidligere fremvist tankattester på de to olietanke.
Rørføringer til olietanke	Ingen nedgravede rør.

ORIENTERING OM PFAS

PFAS anvendes bredt i industrien i bl.a. rengøringsmidler, smøremidler, rørføringer, plastik, elektronik, maling, tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid. PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. Dette betyder, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø.

Virksomheden opfordres til at erstatte PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder PFAS.

I kan læse mere om PFAS i dette materiale fra Miljøstyrelsen: [PFAS](#)

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Væsentlige støjkloder	Der er ingen oplysninger om placering af eventuel kompressor ved sidste tilsyn, og det blev ikke gennemgået ved dette tilsyn.
Vurdering af støj	Der blev ikke konstateret støjgener ved tilsynet. Kommunen har ikke modtaget klager over støj. Nærmeste beboelse indenfor 20 m fra virksomheden.

LUFT OG LUGT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Afkast for svejserøg og udstødningsgasser er fælles. Afkastet for slibestøv er forsynet med filter. Det blev ikke drøftet, hvor ofte det skiftes/renses. Der er etableret udsug 2 meter over tagryg.  Afkast
Rumopvarmning	Oliefyr.
Vurdering af luft/lugt	Der blev ikke konstateret luft- eller lugtgener ved tilsynet. Kommunen har ikke modtaget klager over luft/lugt.

VOC

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der forekommer ikke nævneværdig brug af brug af organiske opløsningsmidler. Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen.

SPILDEVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der er ingen processpildevand fra virksomheden. Der er gulvafløb i værkstederne tilkoblet olieudskiller og sandfang.

Udskillere og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudskiller.	Eableret i 2019. Wavin Certaro NS3/600 2x110 mm. 3 L/s med flydelukke og alarm.
Sandfang	Eableret i 2019. 50 L.
Tømning / kontrol	Tilmeldt den kommunale tømningsordning med tømning/kontrol en gang årligt. Sidst tømt i 2024.

AFFALD

Affaldstype	Opbevaring	Transportør	Modtager
Farligt affald:			
Spildolie	Dobbeltvægget tank på fliser	Avista Oil	Avista Oil
Oliefiltre	Plastcontainer på fliser i affaldsgård	ABAS	ABAS / Fortum Waste
Opsugningsmateriale	ABAS-beholder på fliser i affaldsgård		
Bremsevæske			
Køler væske			
Spraydåser			
Batterier	Syrefast beholder i affaldsgård		
Ikke-farligt affald:			
Metal	Lukket container i affaldsgård	ABAS	ABAS
Brændbart			Miljølogistik
Papir/pap			
Kofangere	I affaldsgård	Selv	Genbrugsplads – har erhvervsordning
Ruder			
Dæk	Ude på fliser	ABAS	Imdex
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald	Nej. Affaldsgården er etableret med coloc-sten, som ikke anses som belægning. Farligt affald opbevares i enkeltvæggede beholdere i affaldsgården. Ved tilsynet blev en løsning drøftet med etablering af tag og betonbelægning med opkant, så spild ikke kan løbe til omgivelserne. Der er fald på terrænet. Opbevaring kan også ske på spildbakker, der kan rumme indholdet af den største beholder på den enkelte bakke, og under overdækning. Spildolie opbevares i en dobbeltvægget spildolietank. Der er spild på fliserne omkring tanken. Tanken vil også blive flyttet til den nye belægning i affaldsgården.		

	Krav til opbevaring jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13: § 13. Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
Bemærkninger	Sortering af husholdningslignende affald Virksomheden sorterer ikke husholdningslignende affald. Virksomheder skal sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovtør. I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her



Oliefiltre, kølevæske, bremsevæske, fast olieaffald, spraydåser



Batterier



Metal



Spildolie



Dæk og spildolietank

Styrket affaldstilsyn

I henhold til nye regler om affaldstilsyn skal kommunen foretage en særskilt indberetning til Miljøstyrelsen med oplysninger om, hvilke typer affald virksomheden sorterer, og hvorvidt dette er i overensstemmelse med kravene.

På baggrund af virksomhedens data, indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) af affaldsmottagerne og affaldssorteringen konstateret ved tilsynet, vurderes der at være overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden.

Virksomheden sorterer ikke husholdningslignende affald. Virksomheden foretager sortering af alle forekommende affaldstyper fra værkstedet.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Flydende farligt affald opbevares med risiko for spild til jord og grundvand.
Opbevaring af flydende råvarer	Flydende råvarer opbevares på spildbakker i værksted.
Belægninger	Værkstedsgulve er etableret med beton og epoxymaling. Gulvbelægningen i værkstedet er i pæn stand, og der blev ikke konstateret revner.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening, dog spild på fliser ved spildolietanken og beholdere til sprinkler- og kølervæskeaffald. Grunden er forureningskortlagt på vidensniveau 2.

BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Planforhold	Kommuneplan: Erhvervsområde - 350206ER. Lokalplan: Blandet bolig og erhverv - LP 374.
Følsomme brugerområder	Virksomheden er beliggende 55 m fra nærmeste boligområde.
Overfladerecipienter	Virksomheden er beliggende 90 m fra nærmeste sø omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser og iindvindingsopland til Ristrup Kildeplads.

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Venlig hilsen

Helle Munch Sørensen
Miljøsagsbehandler, industri
Tlf.: 23 83 41 12
E-mail: hemus@aarhus.dk

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 15. maj 2025

-
- ⁱ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
- ⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn
- ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn
- ^{iv} Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald
- ^v Bekendtgørelse nr. 1536 af 16. december 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.
- ^{vi} Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
- ^{vii} Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 bekendtgørelse af lov om forurennet jord
- ^{viii} Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.