

Bilag 1 Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	INGO
Virksomhedens adresse	Ringstedvej 8, 4690 Haslev
Virksomhedens CVR nr.	24122814
Dato for tilsyn	28. september 2017
Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn osv.)	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden)	Benzinstation med vaskehal
Hvad er der ført tilsyn med?	Hele virksomheden
Er der konstateret jordforurening?	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej
Konklusion på virksomheden seneste indberetning om egenkontrol (herunder, om indberetningen har givet anledning til udstedelse af påbud, forbud eller indskærpelser)	OK