

Plan og Miljø

Dato: 28-06-2018
Sags. nr.: 09.02.16-K08-2-15
Sagsbeh.: Henriette Kolby
Lokaltf.: +4599455505
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Notat - lukketilsyn

Undertegnede udførte et lukketilsyn den 25. juni 2018 sammen med Peter Hamborg, Brønderslev Forsyning.

I perioden hvor mellemdepotet har eksisteret er der kun kørt flg. jordfraktioner til Havblik 15, Asaa:

- 75 tons rens jord (periode 3-7 november 2014).
- 30 tons lettere forurenede (tjærestoffer) jord fra Asåvej 3, Asaa (iflg. Peter Hamborg lå denne jord meget kort tid på Havblik 15, Asaa).

Af luftfotos i perioden (2015-2017) fremgår også at det har været yderst minimalt det jord der har været midlertidigt oplagt på Havblik 15, Asaa

I vilkår 2.1.6. i miljøgodkendelsen står flg.:

Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. (K212 og K206)

Ved ophør skal al tilkørt materiale fjernes ligesom asfaltbelægning og øvrig belægning skal fjernes.

Alt var fjernet fra Havblik 15, Asaa og der var ikke synlige tegn på at der var sket forurening af jorden (syn og lugt).

Af mail fra Peter Hamborg den 26. juni 2018 fremgår flg.:

"Området hvor der har været Macadam/affræset asfalt blev belagt med knust beton og asfalt, Asfalt er affræset og kørt til slutdeponi.

Øvrige arealer har været befæstet med ca 15 cm knust beton.

På arealet har været oplagret ca 2-3 læs jord som stammer fra Sæbyvej 3. I forbindelse med gravearbejdet blev konstateret afblændede olietanke, som blev opgravet og afleveret til deponi, jord omkring tankene blev opgravet og oplagt på Havblik 15, og analyseret jvf rapport fra A&H. Jord er afleveret på deponi i Aalborg.

Udlagt knust beton er genanvendt på jorddepot i Klokkerholm, her har vi valgt at udlægge tæt fibertex under den knuste beton."

Da den lettere forurenede jord har været lagt på 15 cm knust beton, som efterfølgende er kørt til jorddepot i Klokkerholm og jorden iflg. Peter Hamborg kun har lagt der i en kort periode vurderes der ikke at kunne være sket en jordforurening.

Sagen lukkes.