



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 09.09.2020 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Industrivangen 30, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn - prioriteret. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Jannik McTigue.

Fra virksomheden deltog: Johnny Jensen.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

A53 = Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m²,

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2020 er timetaksten 333,22 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøsagsbehandleren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.30.01-K08-7-20

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
19fe	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.
Pia Fjord Grønvold Jensen	Sdr Kystagervej 27	2650 Hvidovre
Johnny Marck Grønvold Jensen	Sdr Kystagervej 27	2650 Hvidovre

Betaleradresse	J. Jensen Metalvarefabrik A/S, Industrivangen 30, Ishøj Attention: CVRnr: 26248086
Tlf. / mobil / e-mail	43544416 / / mail@jjensen.dk
Hjemmeside	http://www.jjensen.dk
CVR- / P-nummer	26248086 / 1000513989
Etableringsdato	27.09.2001
Kort beskrivelse	Virksomheden fungerer hovedsageligt som underleverandør indenfor de fleste metalbearbejdningstyper: CNC - stansning - bukning - drejning - fræsning - valsning samt i mindre grad svejseopgaver. Der arbejdes fortrinsvis med metaller.
Antal ansatte:	4
Produktionsareal (m ²):	700
Driftstider (kl):	Hverdage: 7 - 15.30 Lørdage: - Søn- og helligdage: -
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Bemærkning	Virksomheden er lokaliseret i et område der flere steder ændres fra erhvervs- til boligområde, og derfor nu er blandet bolig og erhverv.

**Miljørisikovurdering**

Dato for vurdering	30-09-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	4,34

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
09-09-2020	Indskærpelser	Fristforlængelse - Afkast.

Affald

Affaldsart	Beholder (type)	Placering/ beskyttelse	Bortskaffelse	Frekvens
Brændbart affald	Midicontainer	Udendørs	HC Container	Løbende
Pap	Midicontainer	Udendørs	HC Container	Løbende
Papir	Minicontainer		HC Container	Løbende
Plast	Minicontainer	Udendørs	HC Container	Løbende
Jern og metal	Overdækket container	Udendørs	Stena	Løbende

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieholdigt affald	Eventuelt olieholdigt metal opbevares indendørs.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Fristforlængelse på indskærpelse vedrørende afkasthøjde.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er 3 svejsepladser der hver bruges ugentligt, primært CO ₂ -svejs, herunder svejs med blandinger med Argon (MIG/MAG-svejsning). Der slibes jævnligt ved de forskellige arbejdspladser spredt rundt på virksomheden. Der findes dog en dedikeret slibearbejdsplads hvor der er tilknyttet posefilter med automatisk afbankning af støv. Bakken under filteret tømmes til metalaffald.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Al metalforarbejdning foregår indendørs. Arbejdet foregår kun for lukket port. Udendørs er placeret en kompressor som står op mod Genbrugsstationen. Mod nord står ventilationsmotor og afkastet fra slibe- og svejsearbejdspladserne samt generel udsugning. Der er ved tidligere tilsyn på konstateret at der forekommer en del støj fra ventilationsmotoren og afkast, men der er ikke klaget fra beboelsesblokkene på modsatte side af vejen. Motoren kører kun når udsugningen er tændt og virksomhedens bygning skærmer åbenbart effektivt for støjen. Støj vurderes ved eventuelle klager.

Råvarer



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olier	Ingen bemærkninger på tilsyn.

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
19fe	V1				

*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen processpildevand.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er ikke etableret sandfang.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er ikke etableret olieudskillere.

Tanke (BBR)

Fabr.år	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf.frist/Sløjfet
2007		2007		1.200 l	Over terræn, udendørs	2027

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej

Tilsynskommentar:

Udført af: Jannik McTigue
Miljømedarbejder

Telefon: 43 57 75 07
E-mail: janmc@ishoj.dk