



CIRCLE K DANMARK A/S
Borgmester Christiansens Gade 50
2450 København SV

Notat fra miljøtilsyn på Circle K, Sydhavns Plads 10, 2450 København SV

8. februar 2022

Sagsnummer
2022-0043516

Dokumentnummer
2022-0043516-1

Virksomhed:	Circle K Danmark A/S
Adresse:	Sydhavns Plads 10, 2450 Kbh SV
CVR nr. / P nr.	28142412 / 1003108022
Tilsynsdato:	18.11.2021
Deltagere:	Jon Barrett/Lisa N. Pedersen, Circle K, Janni Skov Larsen/Marie Schmidt, Område for Miljø og Byliv
Virksomhedstype:	Omfattet af benzinstationsbekendtgørelsen, olietankbekendtgørelsen, bekendtgørelse om benzingenvinding og autoværkstedsbekendtgørelsen.
Tilslutningstilladelse:	14.11.2014 (sagsnr.: 2014-0169221)
Tilsynstype:	Varslet
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	OK
Konklusion på tilsynet:	<ul style="list-style-type: none">- Virksomheden skal være opmærksom på at afløbsriste ved pusleplads ikke stopper til.- Alle sæbedunke i kemirummet skal være placeret på korrekt dimensioneret spildbakke.

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og Byliv
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

Mobil
2026 1378
E-mail
QB8E@kk.dk

EAN-nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Område for Miljø og Bylivs afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Marie Schmidt (qb8e@kk.dk, 20261378)

Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat

På tilsynet blev følgende gennemgået:

- Belægning
- Påfyldningsplads
- Olieudskillere på tankepladsen
- Vaskehal (herunder dennes sandfang/biobrønde)
- Rum til opbevaring af bilvaskesæber
- Egenkontrol udleveret

Drift og indretning

Belægningen er generelt i god stand på påfyldnings- og tankepladsen. På påfyldnings- og tankepladsen er der hældning mod afløb til pladsens olieudskillere. Olieudskilleren på tankepladsen blev besigtiget og var udstyret med alarm koblet til både lokalt og eksternt alarmanlæg (bilag 1).

Stationen har en vaskehal, der kan håndtere 3 biler ad gangen. Foran udkørslen til vaskehallen var belægningen i ringere stand end den øvrige belægning, men der var allerede tegnet op med henblik på udbedring indenfor nær fremtid.

Vaskehallens renseanlæg består af to sandfang, genbrugsbrønd og to biobrønde. Vaskehallens genbrugsbrønd og ene biobrønd blev besigtiget på tilsynet.

Bilvaskesæber opbevares i kemirum i forbindelse med vaskehallen, hvor åbne dunke stod på spildbakker. Pladsen er også indrettet med en pusleplads med støvsuger.

Støj

Hverken stationsansvarlige eller tilsynsmyndigheden har modtaget klager over aktiviteterne på adressen.

Luft

Ingen bemærkninger.

Spildevand

Der er meddelt tilslutningstilladelse til kloak i 2014 fra bilvaskehallen. Område for Miljø og Byliv havde på tilsynsdagen senest modtaget spildevandsanalyser i 2016 - efter aftale om ophør af egenkontrol i mail af 18.2.2016 med afsæt i tilladelsens vilkår 28.

Egenkontrol

Firmaet GVR står for tømning af sandfang/olieudskillerne på stationen. Pladsens to olieudskillere har monteret alarm, der giver signal både inde i butikken og direkte til GVR.

Stationsansvarlige udlevede dokumentation for tømning/bundsugning af olieudskillere/sandfang på tilsynet. Sidste tømning er sket i maj 2021.

Beskyttelse af jord og vand

Der blev ikke konstateret jordforurening på tilsynet.

Opbevaring af råvarer

Tilsynsmyndigheden gør opmærksom på, at både åbne og lukkede dunke med bilsæber skal stå opbevaret uden mulighed for afløb til kloak.

Olietanke

Oversigt over tanke i brug:

Tank	Størrelse i liter:	Etableret:	Placering:	Status:
I0	30000	31.12.1995	Ukendt	I brug
I2	50000	27.03.2001	Nedgravet	I brug
I1	50000	27.03.2001	Nedgravet	I brug

Oplysninger om tanke og rørføringer

Circle K har d. 11.1.2022 fremsendt en attest for tankinspektion af den nedgravede 30m³ tank, hvori der indgår note om en lille og stor bule i tanken. Næste tankinspektion for denne tank er derfor sat til senest 11.1.2027.

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer og krav om tankinspektion. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside <https://www.kk.dk/olietanke>

Affaldshåndtering

Farligt affald

Det eneste farlige affald er olieaffald, som opsamles i olieudskillere, der regelmæssigt tømmes af eksternt firma.

Øvrig affaldssortering

- Dagrenovation
- Pap
- Plast

Bilag 1



olieudskiller



vaskehal