

PAVA Center Frederikshavn ApS  
Udviklingsvej 1  
9900 Frederikshavn

Via mail: [frederikshavn@pavacenter.dk](mailto:frederikshavn@pavacenter.dk)

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
[post@frederikshavn.dk](mailto:post@frederikshavn.dk)  
[www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk)  
CVR-nr. 29189498

**29. januar 2020**

## **Rapport efter miljøtilsyn hos Pava Center beliggende Udviklingsvej 1, 9900 Frederikshavn**

Sagsnummer: GEO-2020-00178

Frederikshavn Kommune har den 29.01.2020 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard  
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79  
Mail: [maki@frederikshavn.dk](mailto:maki@frederikshavn.dk)

Fra virksomheden deltog Bent Jørgensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### **Opfølgning**

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- **Frasortering af virksomhedens pap/papir**

Virksomheden oplyste på tilsynet, at pap og papir afleveres sammen med dagrenovationen, se bemærkning under "Affald, generelt" i vedhæftet bilag.

I henhold til § 49 i *bekendtgørelse nr. 224 af 08. marts 2019 om affald* skal affaldsproducerende virksomheder desuden kildesortere deres affald.

Virksomheden er jf. ovenstående forpligtiget til at sortere pap og papir fra virksomhedens dagrenovation, eftersom fraktionen er genanvendelig.

Det aftales med virksomheden, at de anskaffer en særskilt container til virksomhedens pap og papir.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

### **Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard  
*Miljøingeniør*


Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98438700	CVR nr.	37950858
Fax		P. nr.	

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.



Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>PAVA foretager undervognsbehandling af biler. Virksomheden polerer samt rengøre biler i et meget begrænset omfang. Nedenfor ses billeder af virksomheden:</p> 

	 <p>Virksomheden er solgt til hovedkontoret i Svendstrup - der findes ikke et p-nummer til lokaliteten på Udviklingsvej 1. Der er ikke ændringer i drift og indretning siden seneste tilsyn.</p> <p>PAVA arbejder i tidsrummet: man.-tors. fra kl. 7.30-16.00 og fre. fra kl. 7.30-12.00.</p> <p>Antal ansatte: 2 og en flexjobber</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Virksomheden skal, jf. auto-bekendtgørelsen §14, føre kontrol med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af renseordninger på luftafkast.</li> </ul> <p>Virksomheden fremviste på tilsynet en kalender, hvori filterskift er noteret for hele året.</p> <p>Virksomheden kan fremvise dokumentation i form af fakturaer på indkøb af farve, lak, opløsnings- og fortyndingsmidler jf. §14 stk. 1.</p> <p>Frederikshavn Kommune kontaktede efter tilsynet i 2014 PAVA's hovedkontor i Svenstrup for datablad på filterne. Filterne skal jf. auto-bekendtgørelsen overholde § 10 stk. 4. Det gør de (mærke: PaintStop).</p>
Miljøgodkendelse	<p>Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.</p>

Forurenet jord	Der er ikke konstateret forurening af jord ved tilsynet.
I øvrigt	Virksomheden oplyser, at de opvarmes med naturgas. Dette er også registreret i BBR.

**Luftemissioner**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Der er udsug efter forskrifterne og afkast er ført mere end 2 meter over tagryg. Filtre efterses og afleveres med dagrenovation. Filterne skiftes hver fredag eller behov i højsæsonen (okt.-jan). I lavsæsonen udskiftes filteret efter behov. Se filtre nedenfor:</p>  <p>Der er alarm på systemet.</p> <p>Nedenfor ses afkast fra virksomheden:</p>  <p>Værkstedet har et jævnt forbrug af flygtige organiske opløsningsmidler (VOC), der ikke overstiger 5 tons på årsbasis, hvorfor der ikke skal foretages reduktion af udslip af VOC. VOC forbruget er det seneste år blevet reduceret yderligere, idet virksomheden har fået et bedre produkt. Det nye produkt kan behandle ca. 46 biler pr. tromle, hvilket er ca. 18 biler mere sammenlignet med det gamle produkt.</p>



### Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs.</p> <p>Støjkloder på virksomheden: Kompressor og udsug.</p> <p>Virksomhedens kompressor er placeret udendørs i aflukket skur.</p> <p>Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden har modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Sanitært spildevand ledes til off. kloak.</p> <p>Der forekommer processpildevand fra vaskeplads, hvor bilene rengøres inden undervognsbehandlingen, hvis det er nødvendigt.</p>

### Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Processpildevand fra vaskeplads har afløb til olieudskillere. Olieudskillere tømmes automatisk af Stæten - ca. 2 gange årligt.</p> <p>Sidste tømnings var i efteråret 2019.</p>

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret nogle tanke på ejendommens BBR.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende farligt affald:</p> <p>Olietromler: Sæby Produkthandel. Spraydåser: Meget begrænset - primært salg til kunder.</p> <p>Der drypper PAVA-materiale fra de nybehandlede biler ned i et stort kar. Mængden af materiale er meget begrænset, ca. 1 dl pr. bil. Tidligere produkter dryppede mere (ca. 3 dl pr. bil). Karret tømmes efter behov af Stæten, hvilket er meget sjældent. Sidst tømnings af karret skete i ca. 2005.</p> <p>PAVA produkterne opbevares i store tromler, som er placeret i rum uden afløb til kloak - ved spild løber produkterne i det store kar.</p>

	<p>Nedenfor ses tomme og tørre tromler, der afventer afhentning:</p> 
Affald, generelt	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: Peter Sørig Papir/pap: Begrænset mængde går sammen med dagrenovationen.</p> <p>Det aftaltes med virksomheden, at de anskaffer en særskilt container til Pap og papir, da det er genanvendeligt.</p> <p>Ovenstående virksomhed er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.</p>