



## Rapport for miljøtilsyn hos Tina Trolleys ApS og Tina Stilladser Aps, Industrivej 5, 9280 Storvorde

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>			
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98 31 97 11	<b>CVR nr.</b>	17797743
<b>E-mail</b>	slw@tina-trolleys.dk	<b>P. nr.</b>	1001361782

<b>Virksomhedstype</b>	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
<p>Tina Trolleys ApS fremstiller, samler og monterer rengøringsvogne i et bredt produktudvalg.</p> <p>Det meste af standard jern-/metaldelene til vognene fremstilles i Litauen som underleverandørarbejde. På selve virksomheden sker der næsten udelukkende slutbearbejdning i form af bukning, svejsning og savning. Disse aktiviteter foregår i produktionsområdet, som udgør ca. 400 m<sup>2</sup>.</p> <p>Nogle dele til vognene kræver lakering, galvanisering eller forkromning. Alle disse aktiviteter foregår hos underleverandører - hhv. Ranlak 2010 ApS i Randers, H.H. El-Galvanisering ApS i Aalborg samt Midtjysk Fornikling &amp; Forchromning A/S i Herning.</p> <p>Efter slutbearbejdningen foregår samling/montering af vognene incl. plastspande, mopper, klude mv. Således råder virksomheden over store lagerarealer.</p> <p>Virksomheden råder over følgende maskiner:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>4 boremaskiner</li><li>1 drejebænk</li><li>2 fræsere</li><li>1 kantbukker</li><li>7 svejseapparater (max. 3 i brug ad gangen)</li><li>3 save</li><li>2 rørbukkere</li><li>1 bukkebord</li><li>1 trådretter</li><li>1 excenterpresser</li><li>2 båndpudser</li><li>1 bænksliber</li><li>1 log-station (laver huller i rør)</li></ul> <p>Der svejses med MIG-, MAG- og TIG-svejsere. Der udføres svejsning i almindeligt jern og aluminium. Aldrig i rustfrit stål.</p> <p>Opvarmning sker ved hjælp af pillefyr og oliefyr.</p> <p>Tina Stilladser Aps fremstiller og reparerer stilladser. Der er ingen fast ansatte i Tina Stilladser Aps, der lejes folk fra Tina Trolleys Aps, når der er noget at lave ang. stilladser.</p> <p>Tina Stilladser Aps har til huse i en del af Tina Trolleys Aps ene hal.</p> <p>Stilladserne fremstilles i aluminium og limtræsplader (bund), der sker skæring, klipning og sammensætning af stilladserne. Dette sker på maskiner ejet af Tina Trolleys Aps.</p>

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
1000	5	7.30-16.00	-	-
	Miljøledelse			
	nej			

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Svejsning - CO2 og TIG	Svejserøg		Filter (mindst 99,9 % rensning)
2	Fastbrændselsfy			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		Ca.1 m					
2							
Rumopvarmning:							
Træpiller/Oliefyr							

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Ingen bemærkninger.
Luft, afkast	Afkast er ved sydøstsiden af bygningen.

## Støj

Id	Støjklender	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Til- og frakørsel		Ingen afskærmning/støjdæmpning
2	Afkast		Indkapsling
Kontrolpunkt		Tilsynskommentar	
Støj		Der vurderes ikke at være støjgener fra virksomhederne.	

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Kun sanitært spildevand.
Spildevand, procesvand	Ingen processpildevand.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Ingen tilslutningstilladelse.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1 olietank på 1800 l, fra 2001

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, opstilling/placering	Indendørs
Olietanke, tankattest/tankskilt	Ok
Olietanke, registrering i BBR	Olietank fremgår ikke af BBR

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Alt opbevares idendørs.
Råvarer, opbevaring	Ingen bemærkninger

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Jern og metal, samt papir og pap.
Affald, opbevaring	Udendørs i lukket container (papir og pap), metal indendørs i container.
Affald, bortskaffelse	Marius Pedersen afhenter papir og pap. Virksomheden transporter selv metal til normalt Uniscrap.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ingen indsatsplaner idet virksomhederne ikke ligger i et indsatsområde. Område med begrænsede drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	-
Planforhold	Landzone. Landzonetilladelse fra Sejlflod Kommune fra 20. marts 1991.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Ikke relevant
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Bæredygtighed	Virksomhederne har fokus på energi og at vælge miljømærkede smøreprodukter i forbindelse med skæring. LED-belysning er blevet undersøgt, men ikke fundet relevant pt.