

Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	I/S Tandergård v/ Bent Munk Nielsen m.fl Tandergårdsvej 8, 8320 Mårslet		
Ejer:	Bent Munk Nielsen	Tlf. nr.:	
Adresse:	Tandergårdsvej, 88320 Mårslet	Mob. nr.:	20168693
		E-mail:	tander- gaard@hotmail.co m
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	11768474	P-nr.:	1000272605
Godkendelsestype:	Godkendelse §12	Godkendel- sesdato:	10-09-2008
Bedriftstype:	HG1201: Husdyrbrug med §12 nr. 1) godkendelse		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
Opbevaring af husdyrgødning	Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening.		
Konklusion på tilsynet:			
Gyllebeholderen fra 1984 på 1.000 m ³ er sidst kontrolleret i 2009. Der er krav om 10-års beholderkontrol og derfor skulle gyllebeholderen have været kontrolleret i 2019.			
Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om beholderkontrol som det fremgår af vedlagte brev.			
Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Brian Munk Hulgaard			
Tilsynsdato:	9. oktober 2020	Tilsynsførende:	Hanne Quvang Jacobsen, NIRAS På vegne af Aarhus Kommune

1. Dyreholdets størrelse

Dokumentation	
Bemærkninger	Der er ikke ført tilsyn med dyreholdet.

Tilladt dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.100	29,88	21-03-2016	21-03-2024
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	2.600	12,05	21-03-2016	21-03-2024
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.500	102,01	21-03-2016	21-03-2024
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st., Løsg. delvis sp.	1.500	238,03	21-03-2016	21-03-2024
Tilladte dyreenheder i alt:	381,97 DE				

2. Opbevaring af husdyrgødning

Gylletank

Flydelag	OK.
Logbog	Ja, benytter landmand.dk, fremvist.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1984	13-03-2009	200	1.000	Halm	
Gyllebeholder	01-06-1993	12-12-2012	500	2.500	Halm	
Gyllebeholder	01-06-2008	01-08-2017	1	5.000	Teltdug	Der ligger et regnvandsbassin ca. 50 meter nord for tanken. Der er ikke tale om en naturlig sø, og bassinet er desuden omgivet af en vold/barriere, som gylle ved et evt. udslip ikke vurderes at kunne løbe over. Samtidig ligger der en lavning øst for regnvandsbassinet, hvor det vurderes, at gyllen ved uheld vil ansamles. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19 om alarm er ikke håndhævet, da forholdet vurderes at være af underordnet betydning. /RWB

Gyllebeholder	02-06-2008	01-08-2017	1	500	Andet	Tank i tilknytning til biogasanlæg. Der ligger en gasklokke som overdækning. Mht. alarm se note under den store gyllebeholder fra 2008. /RWB
Gyllekanaler	01-06-1984		1	500		

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	
Pumper og rør på gyllebeholdere	
Alarm:	Se note ovenfor. Der er mere end 100 m til vandløb og søer.

Gyllebeholderen fra 1984 på 1.000 m³ er sidst kontrolleret i 2009. Der er krav om 10-års beholderkontrol og derfor skulle gyllebeholderen have været kontrolleret i 2019.

Det blev oplyst, at gyllebeholderen fra 1993 pt. er tom. Den benyttes som buffertank, når der ikke længere er plads i 5.000 m³ tanken fra 2008.

Det blev oplyst, at åbningen i teltdugen på 5.000 m³ tanken fra 2008 er blæst i stykker. Der er bestilt reparation.

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	12,26 mdr.
Fast gødning:	mdr.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Miljørisikovurdering	
Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende • Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år • Hvordan husdyrgødning oplagres • Dyreholdets størrelse • Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	5
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		4,07