

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Tarmvej 164, 6893 Hemmet
CVR:	13077274
Type:	Landbrug primært kvæg (§10)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 11-09-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholderen har været anvendt stort set op til fuld- Der er ikke foretaget beholderkontrol af gyllebeholderen.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Gyllebeholder skal have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol inden den igen anvendes til gylle.** Gyllebeholderen skal tømmes og rengøres.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012, § 9.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
11-09-2024	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder må ikke anvendes til gylle før der er udført beholderkontrol.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Tilladelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Sidste tilladelse	21-04-2017
Tilladte dyreenheder	74,91
Udnyttelse af tilladelse	§10 miljøtilladelse fra 2017 er udnyttet: - Staldanlægget har været anvendt til kvæg og får.
Staldtype	- Dybstrøelse. - Spaltegulvbokse.
Skræbeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Antal mdr. på græs	Intet krav.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	100	14,29	21-04-2017
St.r. årsopdr. 6-18 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	90	36,38	21-04-2017
St.r. årsopdr. 6-18 mdr.	Spaltegulvbokse	60	24,25	21-04-2017

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	0	0,0	0,0	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 10-09-2024:</u> - Kviehotel: 0 dyr. - Fårebesætning er ophørt 22-01-2022. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2022/2023: Ingen dyr. - 2021/2022: 45 kvier (6 mdr.-kælvning) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). - 2020/2021: 21 kvier (6 mdr.-kælvning). - 2020/2021: Får: 60 moderdyr, får. CVR-nr. 42531421 <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.

	Vær opmærksom på, at hvis der 3 år i streg ikke har været får eller kvæg på ejendommen, så bortfalder den miljømæssige tilladelse til dyreholdet.
--	--

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1978	11-09-2003	10	508		Ikke længere godkendt til gylle.
Gyllekanaler	01-01-1990		0	150		

Beholdere	
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 508 m³. er ikke længere godkendt til husdyrgødning. - Beholderkontrol sidst udført i 2003. - Spjæld: Ja: ○ Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning må ikke være udstyret med spjæld. - Flydelag: Gyllebeholder stort set tom ved tilsynet. ○ Der er tegn på indvendig mur, der viser, at gyllebeholderen har været anvendt stort set op til fuld. <u>Vurdering:</u> Gyllebeholderen er ikke længere godkendt til husdyrgødning og må derfor ikke anvendes til gylle. Tanken skal tømmes og rengøres.

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Ingen olietank på ejendommen. - Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. - Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.

Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	11-09-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	2,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.