



Rapport for miljøtilsyn hos Uno-X, Østergade 27, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	02.10.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	21678002	CVR nr.	33807910
E-mail	sven.sand-vad@unox-dk	P. nr.	

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
14-11-2019	Aftale	Efterkommet	Dokumentation for den seneste eksterne inspektion af dampretursystemet fremsendes til tilsynsmyndigheden.
14-11-2019	Aftale	Efterkommet	Det blev aftalt, at virksomheden fremsender inspektionsrapporter udført i 2018 for alle 4 brændstoftanke.
14-11-2019	Aftale	Efterkommet	Virksomheden skal anmelde gamle olietanke til Aalborg Kommune.
08-10-2025	Aftale	Efterkommet	Der skal fremsendes oplysninger vedr. vandforbrug og antal bilvask i 2025.
08-10-2025	Aftale	Meddelt	Afklaring vedr. tank 4
08-10-2025	Aftale	Efterkommet	Der skal fremsendes oplysninger for udført egen- og eksternkontrol af dampretur jf. kravene i dampreturbekendtgørelsen.
08-10-2025	Aftale	Meddelt	Jf. den fremsendte service rapport er der testet alarm på den ene olieudskiller. Det skal oplyses hvilken olieudskiller er udstyret med alarm.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er med i 7-eleven og Shellkæderne. Der er ikke ændret på virksomhedens aktiviteter, indretning eller drift siden sidste tilsyn. Der drives servicestationsaktivitet, vaskehal samt pusleplads for biler. Virksomheden har åbent i tidsrummet fra 6 – 23 på hverdage og fra 7 – 23 i weekenderne. Der er 2 ansatte omregnet til fuld tid. Vaskehallen kan benyttes fra 7 – 22. Butikken opvarmes med elvarme (aircondition).				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2	6 - 23	7 - 23	7 - 23

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der var mærket til stede på standere med oplysning om installeret dampretur jf. §6 i dampreturbekendtgørelsen.
Lugt	Der var ikke lugtgener ved tilsynet.
Luft, egenkontrol af dampretursystem	Egenkontrol af dampretur var ikke fremsendt forud for tilsynet. Det bedes fremsendt.
Luft, ekstern kontrol af dampretursystem	Ekstern kontrol af dampretur var ikke fremsendt forud for tilsynet. Det bedes fremsendt.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Vaskehal		Lukket port, døre og vinduer

2	Kompressor		Lyddæmpende kasse
---	------------	--	-------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Støjkilder: til- og frakørsel til tankstation og vaskehal, kompressor, støvsuger ved pusleplads og vaskehal. Vaskeanlægget er ikke i drift mellem kl. 22.00 og 07.00, og vask og tørning foregår altid med lukket port. Der er automatisk portlukke. Driften af vaskehallen vurderes at være i overensstemmelse med autobekendtgørelsens § 9. Under tilsynet var der intet at bemærke vedr. støjgener.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller og sandfang
1	2	Salg af brændstof				Olieudskiller
1	3	Påfyldningsplads til brændstof				Olieudskiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Spildevandet fra vaskehallen passerer et sandfang på 5000 liter og en koalescensolieudskiller med en kapacitet på 8 l/s, mens spildevand fra påfyldningspladsen passerer en koalescensolieudskiller med en kapacitet på 6 l/s. Oplysninger vedr. vandforbrug og bilvask var ikke fremsendt forud for tilsynet. Det bedes fremsendt. Virksomheden bruger svanemærkede vaskeprodukter.
Spildevand, overfladevand	Overfladevand fra påfyldningspladsen og salgspladsen ledes gennem olieudskiller.
Spildevand, afløbsforhold	Tankstationen er beliggende i kloakområde, der er fælleskloakeret. Dette betyder, at både regnvand og spildevand afledes i fælles system.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der foreligger en tilslutningstilladelse fra 12. februar 1990.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er tæt betonbelægning med afløb til olieudskiller, hvor der foretages manuel vask med spand.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er 2 olieudskillere ved henholdsvis afløb fra vaskehal og salgsplads/påfyldningspladsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Kvitteringer for tømning af begge olieudskillere blev fremsendt inden tilsynet.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Begge olieudskillere er tæthedsprøvet i 2018.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

Matr. nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet
204a				Fyringsgasolie		Ukendt		Tanken er afblændet
204a			1961	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet	1982	Tanken er afblændet
204a	1990	1256	1990	Brændstof	30.000	Nedgravet		
204a	1990	1316	1990	Brændstof	30.000	Nedgravet		
204a	1990	423398	1990	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet		Tanken er tømt og afblændet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har 2 nedgravede olietanke. Der er to 30.000 liters tanke til benzin- og diesel fra 1990 fra firmaet Brande Beholder- og Kedelfabrik med godkendelses- og typenummer G12003/1316 og G12003/1256. De to tanke er opdelt i rum på hver 15.000 liter. Der er fremsendt en rapport hvor det fremgår at Tank 4 er bundsuget. Det skal oplyses om tanken er sløjfet.
Olietanke, registrering i BBR	Olietanke er registreret i BBR.
Olietanke, belægnings ved påfyldningspl	Der var ikke tegn på utætheder af belægnings.
Olietanke, belægnings ved salgspladser	Salgspladsen blev besigtiget ved tilsynet. Belægnings gav ikke anledning til bemærkninger.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Tanke er inspiceret i 2018. Dokumentation blev fremsendt ifm. sidste tilsyn. Næste inspektion i 2028.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Beholdningsregnskab var ikke fremsendt forud for tilsynet og kunne ikke fremvises ved tilsynet. Det bedes fremsendt.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)
				Type	Volumen (l)	
Vaskeprodukter				Plastdunk		Indendørs, bag opkant
Diesel				Ståltank		Nedgravet tank

Benzin				Ståltank		Nedgravet tank
--------	--	--	--	----------	--	----------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Vaskeprodukter opbevares på spildbakker i aflåst teknikrum ved siden af vaskehallen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Tilsyn angående affaldshåndteringen og bortskaffelse indgår ikke længere i Miljøtilsynet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Virksomheden ligger tæt (~25 m) ved boliger.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens område 1.2.D7 Østergaade m.fl. Området er omfattet af lokalplan BPV NK5, som er udlagt til boligområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Oplysninger vedr. egenkontrol blev fremsendt inden tilsynet.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening.
Bæredygtighed*	Der anvendes svanemærkede vaskeprodukter.