

Uno-X Mobility Danmark A/S
Buddingevej 195
2860 Søborg
Att: Morten W. Jakobsen

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

22. maj 2026

Rapport efter miljøtilsyn hos Uno-X beliggende Harald Lunds Gade 11 på 523a, Frederikshavn Bygrunde, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2026-01774

Frederikshavn Kommune har den 20.05.2026 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Stine Lykke Skjøth
Direkte telefon.: +45 98 45 5183
Mail: snsk@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Morten W. Jakobsen og Jan Brinkmann Sørensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Stine Lykke Skjøth.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet. Billeder fra tilsynet ses bagerst i rapporten.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at

melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned. Timeprisen i 2026 er 872 kr.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Stine Lykke Skjøth
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr. 33807910
	P. nr.

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Tankstation med vaskehal og benzinsalg. Støjhegn mod nabo mod syd - tættest på vaskehallen.
Egenkontrol (journal)	Jf. § 14 i autoværkstedsbekendtgørelsen skal virksomheden på forlangende kunne forevise: Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Morten fra Uno-X vidste hvordan det farlige affald fra vaskehallen blev håndteret, og han vidste hvor ofte skraldespande blev tømt og hvem der samler det forskellige affald (hvh. underleverandør af vaskehalsprodukter og Marius Pedersen for brandbart affald - som vurderes ikke at være farligt affald, men blot papir og evt. madaffald og emballageaffald kunder måtte have i deres biler). Derfor er der ingen bemærkninger til punktet. Dokumentation er ikke fremvist, men gennemgået i samtale.
Miljøgodkendelse	Virksomhedstypen er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse, da virksomheden hører under autoværkstedsbekendtgørelsen.
Forurenet jord	Ved pumpestanderne er der hældning til lang rist med sandfilter, hvorefter vandet løber i olieudskiller og derefter videre som spildevand til offentligt renseanlæg. Yderligere opbevares kemikalier til brug i vaskehallen både i beholder som kan indeholde væsken af den største beholder (alle beholdere har samme størrelse, se billede). Og på støbt gulv. Samlet vurderes tankstationen at have håndteret risikoen for spild til jord/grundvand på forsvarlig vis. Dermed er der ingen bemærkninger hertil.
I øvrigt	Der har været en klagesag vdr. spuling af asfalt bag vaskehallen, som forårsagede ubehag hos nabo. Sagen ligger pt. stille da klager ikke har vendt tilbage, efter det kom frem at den eneste spuling af asfalt sker få gange om året, og udelukkende med varmt vand. Genåbnes klagesagen er Uno-X klar til at kommunikere og finde løsning.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Ingen bemærkninger. Se pkt. "I øvrigt" for tidligere uspecificeret klagesag.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Støj	Der er ikke indkommet støjklager.
------	-----------------------------------

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der er givet tilslutningstilladelse d. 2. november 2020. Ingen bemærkninger.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Tømmes af Djursland Spildolie-depot Aps. Senest d. 19/3-26 hvor 10.120 kg blev afhentet. Der inden d. 8/12-2025 hvor 2500 kg blev afhentet. Olieudskilleren håndterer også det vand som ikke genanvendes i vaskehallen.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er en nedgravet 80.000 L tank til oplag af olie og benzin. Tanken er inddelt i kamre på 30+10+40m ³ . Der er etableret overvågning af hulrum i tanke og sugeledninger med alarmsignal til eltavle.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Kemikalierne i vaskehallen opfyldes af underleverandør. Underleverandør håndterer også tomme beholdere som de tager med sig. De bortskaffes derfor ikke fra pladsen eller af UnoX.
Affald, generelt	Det eneste affald som genereres og opsamles fra pladsen, er fra skraldespand ved benzinstander, som kunder kan smide papir, affald fra bilen mm. i. Denne skraldespand tømmes dagligt over i blå beholder, som tømmes af Marius Pedersen. Dette afskaffes som brandbart affald.



Figur 1. Beholdere til produkter som anvendes i vaskehal. Metalboks som de står i, kan indeholde indholdet af en af beholderne.



Figur 2. Lokalt mini-renselanlæg til genanvendelse af vand i vaskehal. Det vand der ikke genanvendes ledes til olieudskiller og derefter offentligt renselanlæg. Om vinteren er genanvendelsesgraden lavere, da der er meget salt i vandet efter bilvask.



Figur 3. Pumpestander. Skraldespand til papir og evt. mad og emballageaffald fra kunders biler ses længst væk ved standeren.



Figur 4. Skraldespand til papir og evt. mad og emballageaffald fra kunders biler.



Figur 5. Lille skraldespand ved ladestander tømmes dagligt over i denne blå container. Containeren tømmes ugentligt af Marius Pedersen. Affaldet håndteres som brandbart affald.



Figur 6. Liniedræn med sandfang.



Figur 7. Olieudskilleren er under dette dæksel.



Figur 8. Påfyldningsstudse er i metalkasse. Dette er til når den store underjordiske tank påfyldes. Der er tre studse, da tanken er inddelt i tre kamre.