

St. Vognsbæk I/S
Vognsbækvej 40
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

22. marts 2023

Miljøtilsyn med Skudsigvej 70, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 4. okt. 2022 anmeldt tilsyn med miljøforholdene på Skudsigvej 70. Tilsynet var varslet den 12. juli 2022, med flyttet efter aftale med ejer.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2022-01941

Sagsbehandler: Ib Møller Nielsen

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

Henstillinger/påbud/Indskærpelse

- Traktordieselolietanken bedes registreret i BBR-register-vedhæftede anmeldblanket bedes benyttet (henstilling)
- **Fjerne træer og stenoplæg ved gyllebeholdere omgående-Krav fra beholderkontrollant i 2021 - Trævækst og stenoplæg tæt på gyllebeholdere kan forringe beholderens styrke (påbud)-Kommunen foretog opfølgende tilsyn den 13. – 14. marts 2023 hvor der konstateres, at beholderkontrollantens krav om fjernelse af træer og stenoplæg endnu ikke var fjernet/lovliggjort. Der sås også gylleoverløb fra stor gyllebeholdere, hvorfor Kommunen krævede mindre tømning af gyllebeholder (med et par læs), så overløb standses. (indskærpelse)-De lovede at kontakte lejer herom.**
- **Regelmæssig føring af logbøger for begge gyllebeholdere af driftsansvarlige, min. hver måned og når flydelag fjernes ved tilpumpning og udkørsel-Flydelag skal være reetableret komplet senest 7-14 dage efter udkørsel/tømning (indskærpelse)**
- Ib Møller Nielsen vil snarest besigtige afløbsforholdene fra stuehus-afløbet er ført til vandløb ifølge BBR - Undertegnede har mulighed for at tilføre farvestof i afløb, således udløbsstedet konstateres (henstilling).

Miljørisikovurdering

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 04-10-2022

St. Vognsbæk I/S., v./Skudsigvej 70
9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Gdr. Jonas Møller Sørensen og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Miljøgodkendelse	Ingen
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Kvæg
Dyreenheder i alt	160,33

Ejere	Jonas & Danni Møller Sørensen
Adresse	Vognsbækvej 40 70, 9900 Frederikshavn

Telefon	98473120	Mobil	22851891
E-mail	storev@hotmail.dk	CVR nr.	32818595
Fax		P. nr.	1015991786

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion (Registreret 2016).

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	41	4,82	0	64
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	89	118,67	2.664	0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	5,41	0	64
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	66	31,43	425	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Besætningsstørrelse ifølge ejer/udlejer på tilsynsdagen på ca. 170 dyr. Kvægbrug. I CHR-register med nr. 38501 kødkvægsbesætning oplyst til 0 dyr i alt. Oplyst med samdrift med CHR nr. 35937 og 38478 lejer v./Kristian Brinkmann Larsen, Bolejevej 109, Lendum. Tilladte dyrehold er ændret i 2021 i GEO til 100 køer, 100 kalve og 100 kvier, svarende 207, 98 DE.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er ikke omfattet af miljøgodkendelse

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækn. (m²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1993	150	300	150	Ingen bem.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1993		0	0		
Gyllebeholder	01-01-1987	20-08-2021	153	615	Flydelag	WOLF-beholder. Træ og stenoplæg skal fjernes ved beholderkontrollant, inden 1. okt. 2021
Gyllebeholder	01-01-1988	20-08-2021	310	1.550	Flydelag	Perstrupbeholder. 1 Træ skal fjernes inden 1. okt. 2021, ifølge beholderkontrollant
Gyllekanaler	04-09-2001	-	0	206	-	-

Fortank t. gylle-beh.	04-09-2001	-	0	64	Fast låg	-
-----------------------	------------	---	---	----	----------	---

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,78

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen
Gyllebeholder	Begge beholdere er godkendt med flydelag og dykket indløb. 10-års beholder-kontrol er foretaget i 2021, med krav om fjernelse af træ og stenoplæg ved gyllebeholder. Begge beholdere er næsten tomme pt. Logbog er ikke ført, hvilket skal ske fremadrettet. Beholdere er ikke omfattet af krav om alarm og barriere/terrænændring.
Ensilageoplæg	Der er ensilageplansiloer med afløb til gyllebeholder
Tilstræk. kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet til udbringning af husdyrgødning
Møddingsplads	Ingen

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen sprøjtemidler idet maskinstation sprøjter for ejer

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	I BBR registreret med Afløbsforhold; Mekanisk rensning med privat udledn. dir. til vandløb, sø eller hav. CTM v./Ib Møller vil snarest besigtige recipienten.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk 1200 l tank til traktordiesel fra 1999. I BBR registreret med 2 afblændede ot fra 1963 og 1965, samt indendørs ot fra 2006. Traktordieseltanken er ikke registreret i BBR-register.

Oplæg af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, generelt	Ensilageplast i container. Marius Pedersen afhenter 3-4 om året

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Varmegenvinding fra staldsystem
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået

Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet offentligt vandværk (Lendum vandværk)
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	I følge ejer er der 170 kreaturer på ejendommen. Kreaturer er udsat i følge CHR-register