

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

TILSYNSRAPPORT

Sagsnr. EDH: 779-2016-36405

Ident Struktura: VIRK-22196-3

Tilsynsdato: 24. oktober 2016

Deltagere, virksomheden: Bjarne Skov, bsk@labflex.com

Deltagere, forvaltningen: Lise Brock Andersen
Birte Wind-Larsen

Virksomhed (tilsynsadresse): Hjortevej 3

Virksomhedens CVR-nr.: 55220212

Virksomhedens ejer: Labflex A/S, True Møllevej 5,8381 Mundelstrup

Virksomhedens P-nr.: 1003748103

Telefon 87 47 27 00

Mail info@labflex.com

Kontaktperson Bjarne Skov, bsk@labflex.com

Ejendommens ejer: Brunevang ApS, c/o Malte Foghsgaard, Skovbrinken 5,
2920 Charlottenlund

Ejendomsnummer: 22196

Matr. nr.: 113xq, Skive Brårup Jorder

Zonestatus: Byzone

Virksomhedstype: E52, Møbelfabrikker og maskinsnedkerier. Bygnings-
snedkerier med et nettoproduktionsareal på mere end
200 m²

Brugerbetalingskategori: E52

Faktureringsadresse: Labflex A/S, True Møllevej 5,8381 Mundelstrup
CVR: 55220212

Kommuneplan: 1.8.E1 Erhvervsområde

Lokalplan nr.: Ikke lokalplanlagt


Område for særlig drikkevandsinteresse (OSD) eller stilleområde:

Nærmeste sårbare områder/beskyttede natur:

Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Nærmeste boligområde ca. 150 m mod øst og nordøst.

Nærmeste beskyttede naturtype er en beskyttet sø, ca. 275 m mod nordøst.



Reguleringsgrundlag

§ 42-virksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres efter miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til meddelelse af påbud og forbud.

Brugerbetaling

Skive Kommune skal opkræve betaling for forbrugte timer til tilsyn og/eller godkendelse, jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen¹.

¹Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Indretning og drift

Virksomheden, som er startet på den nuværende adresse i 2016, beskæftiger sig med produktion af laboratoriemøbler og stinkskebe.

Antal ansatte	Der er ca. 72 ansatte i virksomheden.
Driftstid	Mandag – fredag: 7,00 – 15,05
Matrikulært areal	36.663 m ²
Erhvervsareal	8.227 m ²

Bygnings nr.	Anvendelse	Opførelses-/ombygningsår	Erhvervsareal [m ²]	Varmeinstallation	Bemærkninger
1	Bygning til erhvervmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign	1970 / 2015	8.227	Naturgas	

Processer

Virksomheden benytter følgende processer:

Processer/aktiviteter	Bemærkning
Levering af råvarer	Dagligt
Afhentning af affald	Løbende
Afhentning af færdigvarer	Dagligt
Savning	
Fræsning	
Limning	
Samling	
Pakning	

Der foretages ikke overfladebehandling.

Maskiner og anlæg

Maskiner serviceres og vedligeholdes af eksterne firmaer.

Maskiner/anlæg	Bemærkninger
5 stk. store save samt diverse småsave	Spåntagende maskiner afkast gennem posefilter.
2 stk. fræsere.	
4 stk. CNC-overfræsere.	
3 stk. boremaskiner	
1 stk. dobbelttapper.	
1 stk. dyvel-i-slåer.	
1 stk. laminatpres-ser	
4 stk. kantlimere	
Diverse mindre maskiner	
2 kompressorer.	
Transport	1 eltruck, 2 gastrucks, 5 elstablere.

Råvareforbrug

Virksomheden indkøber/opbevarer/benytter årligt bl.a. følgende produkter:

Råvare/hjælpestof	Mængde (tons/ år), opbevaringsform
Spånplader	Forbrug: ca. 10 t/dag.
Mdf-plader	Opbevares indendørs
Laminat	Opbevares indendørs
Kantbånd	Opbevares indendørs
Varm og kold lim	Hotmelt og vandbaseret trælím. Opbevares indendørs

Luftemissioner

Aktivitet/anlæg	Emission, afkast, forureningsbegrænsning, vedligehold/kontrol
Spåntagende/støvende træbearbejdning	Træstøv og spåner udsuges fra spåntagende og støvende træbearbejdning. Udsugede luftmængder filtreres i posefilter med afkast ikke over tag. Støv og spåner føres i rør til container hvor det samles før bortskaffelse. Anlægget er placeret på nordsiden og skærmet af støjvæg. Der var ikke synligt støv omkring anlægget.
Skæring af alu	Udsugning gennem cyklon på nordsiden af bygningen.
Limning	Der er ingen udsugning ved limpåføringsanlæg

Affald

Farligt affald

Affaldsfraktion	EAK-Kode	Opbevaring	Årlig mængde	Indsamler
Virksomheden producerer ikke større mængder farligt affald.		Der kunne ikke konstateres opbevaring af farligt affald udenørs.		Afleveres af virksomheden på Genbrugspladsen.

Andet affald

Affaldsfraktion	EAK-nr	Opbevaring	Årlig mængde	Modtageanlæg
Glasruder	160120	Opbevares udendørs i container		Tages retur af leverandør
Jern og metal	160117	Opbevares udendørs i container		Aage Espersen
Papir Pap	200101 200101	Presset materiale opbevares udendørs		Presses og sælges mest fordelagtigt
Småt plast/andet plast	200139	Opbevares udendørs i container		Fredsø
Småt brændbart	200199	Opbevares udendørs i container		Fredsø til sortering, tømmes ca en gang om ugen

Dagrenovation	200301	Opbevares i container		Fredsø
Rent træ	200138	Opbevares udendørs i container		Novopan
Aluspåner		Opbevares i lukket container		Espersen
Træspåner		Opbevares i lukket container udendørs		Novopan

Spildevand

Spildevand	Bemærkninger
Sanitært spildevand	Afledes til kommunalt spildevandsanlæg.
Tag- og overfladevand	Afledes gennem regnvandsbetinget udløb til Skive Å
Processpildevand	
Limvaskevand	<p>Spildevand fra rensning af limvalser tilføres spildevandssystemet.</p> <p>Der tilføres 20 – 40 l limspildevand om dagen. Limen der anvendes er ProFect 2342, sikkerhedsdatablad udleveret på tilsynet. Af databladet fremgår det at limen ikke indeholder stoffer der er klassificeret som farlige eller kræver mærkning. Der er ingen særlige krav til værnemidler og har ingen toksikologiske virkninger.</p> <p>På baggrund af oplysningerne i databladet vurderer Kommunen at limvaskevandet kan tilføres spildevandskloak uden yderligere rensning.</p> <p>Hvis det anvendte limprodukt ændres eller der skiftes produkt skal virksomheden orientere Skive Kommune.</p>
Vand fra tørring af luft i kompressor	Tilføres spildevandskloak efter olieudskiller.

Støj og vibrationer

Aktivitet/anlæg	Bemærkninger
Intern transport	Intern transport på befæstede arealer.
Ekstern transport	Transport med lastbil til og fra sker fra Hjortevej, på sydsiden af virksomheden, ind mod industriområdet.
Ventilationsanlæg	Ventilationsanlægget incl. posefiltre, cyklon og containere til spåner er

	<p>placeret på virksomhedens nordside, ud mod Ringvej Syd. Anlægget er støjdempet med en mur, efter naboklage tidligere på året.</p> <p>Anlægget fremstod ikke umiddelbart støjende ved tilsynet.</p>
Afhentning af affald	Affaldscontainere er placeret på vest, nord og østsiden af bygningen.

Jord og grundvand

Belægninger

Området omkring bygningen er befæstet med asfalt, der ikke alle steder er intakt. Ved tilsynet kunne ikke konstateres spild eller anden forurening af belægninger eller befæstede arealer.

Oplag

Der kunne ikke konstateres forurenede udendørs oplag.

Olietanke

Der er en olietank på matriklen, men den anvendes ikke af virksomheden. Tanken er en nedgravet dieseltank fra 1997.

Egenkontrol

Virksomheden er ikke underlagt krav om egenkontrol.