

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Karise Haveaffaldsplads
Virksomhedens adresse	Dalbyvej 6
Virksomhedens CVR nr.	65278316
Dato for tilsyn	12. august 2019
Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematilsyn osv.)	Prioriteret tilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden)	Haveaffaldsplads
Hvad er der ført tilsyn med?	Oplag samt håndtering af overfladevand
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej
Konklusion på virksomheden seneste indberetning om egenkontrol (herunder, om indberetningen har givet anledning til udstedelse af påbud, forbud eller indskærpelser)	Ikke relevant