

**BILAG 1: Tilsynsrapport for miljøtilsyn den 10. november 2021**

Virksomhed	
Navn	Benny Djarlo Automobiler A/S
Adresse	Nærum Hovedgade 2, 2850 Nærum
CVR	13148570

Virksomheden er omfattet af
Q01 Autoværksted virksomhedens aktiviteter og anlæg er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen og Autobranchebekendtgørelsen

Baggrund for tilsynet				
Dato	Basis-tilsyn ¹	Prioritet tilsyn ²	Kampagne-tilsyn ³	Øvrige tilsyn: beskriv jf. Bek. § 7 og § 9
10. november 2021	X			

Der er udført tilsyn med						
Dato	Affald	Luft-emission	Spildevand	Tank-anlæg	Støj	Andet
10. november 2021	X	X	X	X	X	

Er der konstateret jordforurening?	Ja:	Nej: X
---	-----	--------

Krav om indberetning om egenkontrol	Ja:	Nej: X
Ingen krav om indberetning, driftsjournal skal kun være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.		

Håndhævelser ved tilsyn			
Afgørelser	Meddelt dato	Opfyldt dato	Konklusion
Indskær-pelser	23/11-2021		<ul style="list-style-type: none"> Der skal søges om en tilslutningstilladelse Hvis gulvvaskevandet hældes i afløbet til olieudskilleren,

¹ Regelmæssige miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug jf. fastlagt tilsynsfrekvens

² Del- eller samlet tilsyn, der er målrettet områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet, jf. en miljørisikovurdering af virksomheden og husdyrbruget.

³ Afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema

			<p>må der kun bruges svanemærkede produkter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metalcontaineren er placeret på fliser med skærver ovenpå. Containeren skal placeres på fast tæt belægning, da den indeholder olieaffald. I forbindelse med anlægning af en ny plads, skal det undersøges om lækagen fra containeren har forårsaget en jordforurening – kontakt tom@rudersdal.dk for nærmere aftale. • Virksomheden skal enten købe en ny metalcontainer eller få anskaffet en ny lejecontainer som er ordentlig overdækket. • Der skal implementeres bedre sortering af genanvendeligt affald relevante steder på virksomheden. I den forbindelse skal der indgås aftale med en godkendt renovatør, eller virksomheden kan alternativt tilmelde sig genbrugsstationen. • Containerne fra ABAS står på flisebelægning i skuret. Denne regnes ikke for tæt belægning og spild i forbindelse med containerne, kan forårsage uheld. Belægningen i skuret skal have samme beskaffenhed som støbt beton. • Flere steder på værkstedet var olieholdige råvarer, sæber og andre kemikalier opbevaret uden spildbakke. Alle miljøfarlige råvarer skal enten opbevares på spildbakke, der kan rumme indholdet af den største beholder eller opbevares i rum med støbt betongulv med opkant, uden adgang til afløb. Dette gælder også sæbe produkterne ved vaskepladsen.
Påbud			Ingen
Forbud			Ingen

Evt. påklage af afgørelser				
Afgørelser	Meddelt dato	Påklaget dato	Afgørelse dato	Konklusion
Påbud				Ingen
Forbud				Ingen