



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 1686  
Ref. MOKLH/BEVCH  
Dato: 14.10.2021

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Glesborg Losseplads
Virksomhedens adresse	Kastbjergvej 6A, 8585 Glesborg
CVR nummer	29189986
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	21. september 2021
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Varslet den 19. august 2021
Deltagere fra virksomheden	Niels Kristian Petersen, Norddjurs Kommune
Tilsynet udført af	Monica Klitgaard Hansen og Benedikte Vandsø Christensen
Tilsynet omfattede	Generel besigtigelse af den nedlukkede losseplads
Materiale udleveret	Intet



## Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
16. april 2021	Påbud	Påbud om ændring af egenkontrolprogram

## Indberetninger om egenkontrol

Kontrolområde	Konklusion
Grundvand	Der er endnu ikke foretaget kontrol iht. påbud om ændret egenkontrolprogram. Frist for prøvetagning var foråret 2021.

Kommunen oplyser, at de har indhentet forskellige tilbud på prøvetagning og analyser, og foreslår at Miljøstyrelsen gennemgår tilbuddene. Miljøstyrelsen kan dog ikke deltage i udvælgelsen af tilbud, og henviser til at kravene til kontrollen er beskrevet i påbuddet.

Kommunen oplyser, at første kontrol iht. påbud forventes gennemført i efteråret 2021. Anden kontrol skal iht. påbuddet gennemføres i foråret 2023.

## Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Godkendelse af losseplads af 12. marts 1982
2. Godkendelse af fyldplads af 29. juli 1982
3. Påbud om ændring af egenkontrolprogram af 9. maj 1997
4. Påbud om ændring af egenkontrolprogram af 16. april 2021

## Gennemgang af miljøforhold

Glesborg Losseplads blev besigtiget. Pladsen er kuperet og henligger som naturområde omgivet af marker og grusgrav med aktiv råstofindvinding. Råstofindvindingen fortages af Nymølle Stenindustri, som ejer ejendommen, hvor lossepladsen er beliggende.

På den nedlukkede losseplads står der gammelt maskinel fra råstofindvindingen. I forbindelse med tilsynet i 2018 gjorde Miljøstyrelsen Norddjurs Kommune opmærksom på, at inden Glesborg Losseplads engang kan overgå til passiv tilstand, skal maskinellet fjernes.

Region Midtjylland er tilsynsmyndighed ift. råstofindvindingen.

Pladsen er etableret med lermembran og perkolatdræn. Jf. kommunens brev af 12. august 2016 pumpes perkolatet op i en nedgravet 20 m<sup>3</sup> beholder (brønd 2/perkolattank). Der er monteret niveauføler, som automatisk oppumper perkolat fra membran og op i beholderen. Fra beholderen pumpes perkolatet op i en tankvogn og køres til renseanlæg. Kommunen oplyser på tilsynet, at perkolatet køres til renseanlæg i Randers. Bortkørslen styres af AquaDjurs A/S. I perioder køres der perkolat væk flere gange om ugen. Frekvensen styres manuelt ift.

nedbørsmængden. Kommunen overvejer fortsat, om der i stedet skal etableres en ledning til renseanlægget.



1. Pumpeledning til tømning af perkolatbeholder.

Miljøstyrelsen har besøgt alle monitoringsboringer i forbindelse med miljøtilsynet i 2018. Enkelte boringer blev besøgt ved dette tilsyn, og kommunen bekræftede samtidig stedfæstelsen af boringerne i kommunens brev fra 12. august 2016.



2. Luftfoto 2021. DGU-nummerering af boringer i området. De markerede boringer blev besøgt på tilsynet.



3. Monitoringsboring, DGU 71.388.



4. Monitoringsboring, DGU 71.399.



5. Monitoringsboring, DGU 71.387.



6. Monitoringsboring, DGU 71.386.

Boring 71.399 er placeret i en meget dyb brønd med stige. Ifølge miljøkonsekvensvurderingen er taphane til boringen placeret umiddelbart syd for rundbuemaskinhallens østlige gavl. Miljøstyrelsen er enig med kommunen i, at prøve af vandet kan udtages via taphanen.

Boring 71.386 er, som ved sidste tilsyn, fyldt med sand og grus, sandsynligvis pga. grusgravsaktiviteterne. Boringen skal graves frem, før der kan udtages prøver.

**Opsummering:**

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Miljøstyrelsen afventer resultater af egenkontrol i efteråret 2021. Kontrollen skal gennemføres som angivet i påbud af 16. april 2021.
2. Efterfølgende egenkontrol skal gennemføres som angivet i påbud af 16. april 2021, dvs. anden egenkontrol skal gennemføres i foråret 2023.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.