

Woodcon A/S
Løvevej 40
8654 Bryrup

Att.: Gert Nordingsgaard
gn@woodcon.dk

17. september 2018

Miljøtilsyn hos Woodcon A/S, Løvevej 40, 8654 Bryrup

Her er rapporten for miljøtilsyn udført hos jer i 2018.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

I garagen står der en 200L tromle med påmonteret pumpe med håndsving, som er placeret mellem de to porte. Tromlen var tom på tilsynet, men det blev oplyst at den havde indeholdt hydraulikolie. Udenfor portene er der ikke tæt belægning, og evt. spild vil derfor kunne løbe ud på jorden.

I henhold til [Silkeborg Kommunes forskrift for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier](#), skal opbevaring foregå, så der ikke er risiko for afledning af spild til jord, kloak og vandløb.

Silkeborg Kommune **indskærper**, at hvis tromlen fortsat skal bruges til opbevaring af olie, skal den overholde kommunens forskrift.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Timeprisen for 2018 er 322 kr. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2018.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der ikke tale om ny retstilstand.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte mig på 89 70 15 38 eller EFVJ@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Emma F Vestergaard
Biolog

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	23.08.2018
Virksomhed	Woodcon A/SWoodcon A/S
CVR-nummer	34044473
P-nummer	1017234702
Adresse	Løvevej 40
Postnummer og by	8654 Bryrup
Kontaktperson	Gert Nordingsgaard
E-mail	gn@woodcon.dk
Telefonnummer	70270090
Virksomhedstype:	E52 - Savværk, møbelfabrikker og maskinsnedkeri
Tilstede ved tilsynet:	
Fra virksomheden	Gert Nordingsgaard
Tilsynsførende	Emma F. Vestergaard

Silkeborg Kommune har ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Opbevaring af råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier er omfattet af Silkeborg Kommunes forskrift herfor.

Afbrænding af træaffald fra produktion er omfattet af Biomassebekendtgørelsen.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med fremstilling af tagspær.

Høvlede granplanker købes hjem, skæres til, og samles med tandplader.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, luftafkast, filtre, oplag af spåner, olietanke, støjkilder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

- 2 save
- 4 presseanlæg
- 2 dieseltrucks
- Udsugningsanlæg
- Garage

Virksomhedens processer

Savning og presning.

Trucks serviceres og repareres andetsteds.

Virksomhedens areal

Virksomhedens samlede areal er på ca. 3.228 m². Heraf udgør produktionsarealet ca. 2.600 m².

Antal ansatte

Der er beskæftiget ca. 20 i produktionen.

Driftstid

Mandag - torsdag kl. 5⁰⁰ - 01⁰⁰

Fredag kl. 5⁰⁰ - 14⁰⁰

Der er aftenhold mandag til torsdag til ca. kl. 01.00. Der forekommer også jævnligt drift i weekenden.

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Råvarer	Opbevaring	Mængde/år
Grantræ	Lagerhal og udendørs	-
Tandplader	Produktionen	-
Dieselolie	1.200L olietank i garagen	Ca. 6000L
Hydraulikolie	200L tromle i garagen	-

Opbevaring og håndtering

Dieseltanken opbevares indendørs i garagen, hvor der er fast belægning og ingen afløb. Hydraulikolie opbevares også i garagen i en 200L tromle med håndsving. Tromlen var dog tom på tilsynet. Der blev også fundet mindre dunke med sprinklervæske i garagen.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde /år	Indsamler/Transportør	Modtager (hvis muligt at få oplyst)
Træafskær af rent træ	Bruges som brændsel			
Lysstofrør	-	-	Virksomheden selv	Genbrugspladsen
Pap/papir	Pappresser indendørs	-	Nørre Snede container	
Plast	Container til plast	-	Nørre Snede container	
Erhvervsaffald	Container	-	Nørre Snede container	
Skrot	Skrotcontainer	Små mængder	Nørre Snede container	

Dagrenovation	Skraldespand	-	Kommunal	
---------------	--------------	---	----------	--

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Opbevaring af farligt affald

Virksomheden har intet farligt affald.

Ved sidste tilsyn blev der opbevaret noget farligt affald fra den tidligere virksomhed på ejendommen, som er blevet bortskaffet.

Affald i øvrigt

Affaldet bliver opbevaret i de respektive containere.

Virksomheden benytter genbrugspladsen og er tilmeldt genbrugspladsordningen.

LUFTEMISSIONER

Der er etableret punktudsugning på virksomheden i tilslutning til alle virksomhedens træbearbejdende maskiner. Spånerne suges via rørsystem til silo, mens overskudsluften udsendes i det fri via et posefilter. Der er alarm på, som indikerer hvornår filtret skal skiftes.

Der blev på sidste tilsyn oplyst at PrimaVent kontrollerer udsugningsanlægget og skifter filtre en gang om året.

Det er ikke PrimaVent mere, men Niels Kalhave A/S, og de var sidst ude d. 4. juni 2015.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af fastbrændselsfyre. Fyringsanlægget er iltstyret.

TANKE

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Sløjfes inden udgangen af:	Registeret i BBR?
1	Diesel	Indendørs i garagen	1.200L	2012	(2052)	Ja

Påfyldningsplads for dieselbrændstof

Der blev på tilsynet oplyst, at tankning foregår inde i garagen.

Dieseltanken står inde i garagen, ved siden af den ene port. Der er betonbelægning i garagen, men udenfor garagen er der belægning med SF-coloc sten.

SPILDEVAND

Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand.

STØJ OG VIBRATIONER

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

- Udsugningsanlægget
- Transport
- Savning for åbne porte

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Der blev ikke observeret tegn på spild i produktionshallerne eller i garagen.

I garagen stod der en tom 200L tromle med pumpe med håndsving, som havde indeholdt hydraulikolie. Den stod mellem to porte, hvor der ikke er tæt belægning udenfor portene.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden har fast procedurer med hensyn til følgende:

- Årlig kontrol med filtre mv. relateret til udsugningsanlægget
- Rensning/justering af fyringsanlæg hver 8. uge
- Månedlig kontrol af virksomhedens vandboring

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er meddelt 1 indskærpelser
Konklusioner på egenkontrol	Virksomheden fører ikke egenkontrol.
Opfølgning på tilsyn	Tilsynet har ikke givet anledning til opfølgning

Bilag 2: oversigtsplan

