



## Rapport for miljøtilsyn hos Bilgården Hostrup A/S, Sulsted Kirkevej 1, 9381 Sulsted

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	25.09.2018		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Prioriteret tilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98 29 71 77	<b>CVR nr.</b>	20975245
<b>E-mail</b>	ib@bilgaardenhostrup.dk	<b>P. nr.</b>	1004618726

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et autoværksted, der primært handler med biler. Der foregår ikke traditionelle autoværkstedaktiviteter på virksomheden i særligt stort omfang. Værkstedet anvendes primært til klargøring af biler med henblik på videresalg. Virksomheden er med i kæden "Automester".				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
6.700	5	7.30 - 16.00		
	Miljøledelse			

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Udstødningsgas			Ingen rensning
2	Oliefy			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					
2		2,0					

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	2 afkast placeret på taget ved siden af hinanden: 1 fra udstødningsgas og 1 fra rumopvarmning med oliekaloriferer (monteret med genvex). Der foretages svejsning i meget begrænset omfang.
Luft, støv	Der foregår ingen slibning på værkstedet. Al slibning i forbindelse med klargøring til maling/lakering foregår ude hos autolakereren - Pierre.dk Autolakering A/S, Østergade 148, 9700 Brønderslev.
Luft, filtre	Ingen filter på afkast.
Lugt	Under tilsynet blev der ikke konstateret lugt fra virksomheden.

## Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning
2	Til- og frakørsel		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Under tilsynet blev der ikke konstateret væsentlig støj fra virksomheden.
Støjkloder, indendørs	Der arbejdes ikke for åbne porte på værkstedet.
Støjkloder, udendørs	Til- og frakørsel - leverandører og kunder.

## Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
01	1	Processpildevand				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen vaskeplads på virksomheden. Al bilvask foregår på tankstationen i Vestbjerg. Kvitteringer for 2018 blev fremvist under tilsynet.
Spildevand, procesvand	Intet.
Spildevand, overfladevand	Der er en udendørs befæstet plads til opbevaring af skadede køretøjer. Pladsen er markeret med et skilt.
Spildevand, afløbsforhold	Der er ingen afløb hverken i værkstedet eller i lagerbygningen.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der findes en tilslutningstilladelse fra 1997.
Spildevand, egenkontrol	Olieudskiller og sandfang tømmes 1 gang om året af NKI Kloakservice A/S. Kvitteringer fremvist under tilsynet.
Spildevand, belægnings ved vaskepladser	Ingen vaskeplads.

## Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Processpildevand				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	1 stk. olieudskiller med sandfang udenfor værkstedet.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Tømmes 1 gang årligt af NKI Kloakservice A/S. Kvitteringer fremvist under tilsynet.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Ingen alarm på udskiller.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
01	Fyringsolie	2.500		Nedgravet	NEJ

## Tankoplysninger i BBR

Matr.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsfrist
42m				1963	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Ukendt	
42m				1997	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Nedgravet/underjordisk	
42m				1964	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Der er en nedgravet olietank på Sulsted Kirkevej 1 fra 1997, som anvendes til opbevaring af fyringsolie til opvarmning af værksted og udstilling. De 2 øvrige tanke fra 1963 og 1964 er afblændet og fjernet fra virksomheden.</p> <p>Privatboligen opvarmes af en indendørs opstillet olietank (i et fyrrum i privaten).</p> <p>Al tankning af biler foregår på tanken i Vestbjerg eller Sulsted.</p>
Olietanke, tankattest/tankskilt	Der er under miljøtilsynet i 2007 modtaget en kopi af tankattesten.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, sløjfningstermin	Den nuværende olietank fra 1997 skal sløjfes i 2037. Tanken vil formodentlig blive taget ud af drift, når fjernevarmen er taget i brug.
Olietanke, registrering i BBR	Olietanke fra 1963 og 1964, som er ude af drift er blevet fjernet fra ejendommen. Der skal ske en rettelse i BBR-registret.
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	Tanken er nedgravet.
Olietanke, belægningsplads ved påfyldningspladsen	Ikke relevant.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Dæk	300	100	Stk	Ikke relevant		Indendørs	2010
Følge	400		Stk	Ikke relevant		Indendørs	2010
Spraymidler	200		Stk	Ikke relevant		Indendørs	2010
Oliefiltre	100		Stk	Ikke relevant		Indendørs	2010
Motorrens	25		Liter	Plastdunk		Indendørs	2010
Sprinklervæske	300		Liter	Plastdunk		Indendørs	2010
Køler væske	25		Liter	Plastdunk		Indendørs	2010
Bremsevæske	20		Liter	Plastdunk		Indendørs	2010
Motorolie	1.000		Liter	Tromle		Indendørs	2010
Forsikringsbiler	20	3	Stk	Ikke relevant		Udendørs	2010
Gearolie	100		Liter	Plastdunk		Indendørs	2010
Fyringsolie	5.000		Liter	Ståltank		Nedgravet tank	2010
Benzin							2010
Diesel							2010
Klude				Ikke relevant		Indendørs	2010
Akkumulatorer	100		Stk	Ikke relevant		Indendørs	2010

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	
Råvarer, opbevaring	Råvarer opbevares miljømæssigt forsvarligt.
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke godkendelsespligtig.
Råvarer/Kemikalier, belægningsplads	Råvarer opbevares på befæstet areal og uden afløb.

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Autoruder/bilglas			Ikke oplyst		Udendørs	Jysk Skrot af 2015 ApC	Jysk Skrot af 2015 ApC	
Bilvrag (ikke miljøbehandlet)	20	Stk	Ingen beholder		Befæstet areal	Brønderslev Auto-genbrug	Brønderslev Auto-genbrug	
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs	Peter Sørig Renovation A/S	Peter Sørig Renovation A/S	
Blyakkumulatorer	100	Stk	Ingen beholder		Indendørs	FTZ	FTZ	
Dæk	300	Stk	Ikke oplyst		Udendørs, ubeskyttet	Helstrup Dæk ApS	Helstrup Dæk ApS	
Jern og metal			Container - åben		Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	Jysk Skrot af 2015 ApC	Jysk Skrot af 2015 ApC	
Kølevæske	25	Liter	Plastdunk		Indendørs	Fortum Waste Solution EKOKEM OW A/S	Fortum Waste Solution EKOKEM OW A/S	
Oliefiltre	250	Stk	Tromle	200	Indendørs	Bilgården Houstrup A/S	Genbrugsplads Sundsholmen	
Olieskille og sandfang	1	m <sup>3</sup>	Ikke relevant		Ikke relevant	Fortum Waste Solution EKOKEM OW A/S	Fortum Waste Solution EKOKEM OW A/S	
Papir og pap	500	Kg	Container - lukket		Indendørs	Peter Sørig Renovation A/S	Peter Sørig Renovation A/S	
Plastkødfangere og -spoilere			Container - åben		Udendørs	Jysk Skrot af 2015 ApC	Jysk Skrot af 2015 ApC	
Spildolie	800	Liter	Tromle		Indendørs	Fortum Waste Solution EKOKEM OW A/S	Fortum Waste Solution EKOKEM OW A/S	
Spraydåser	250	Stk	Beholder	200	Indendørs	Bilgården Houstrup A/S	Genbrugsplads Sundsholmen	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der modtages ca. 20 stk. totalskadede forsikringsbiler om året. De stilles af Falck på befæstet areal til venstre for porten ind til værkstedet (der er opsat et skilt til vejledning af Falck mv. og pladsen er uden overdækning).
Affald, farligt	Håndteres forsvarligt.
Affald, anmeldelse af farligt affald	Ingen bemærkninger.
Affald, sortering	Sortering sker i henhold til gældende regler.
Affald, opbevaring	Dæk, alufælge, jern m.m. opbevares på et dertil indrettet udendørsplads.
Affald, bortskaffelse	Bortskaffelse sker i henhold til gældende regler.
Farligt affald, belægninger	Farligt affald opbevares indendørs i afløst container.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ligger i område med drikkevandsinteresser.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i landzone og i kommuneplanrammeområde 5.9.H1 (let-erhvervsområde).
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ingen bemærkninger.
Jordforurening	Ejendommen er i regionens database kortlagt på vidensniveau 1. Ved tilsynet blev der ikke konstateret synlige tegn på forurening.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På tilsynet blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Miljøforbedringer, miljømål	Ingen.
Bæredygtighed*	Virksomheden oplyste: <ul style="list-style-type: none"> <li>- at kompressoren tilses jævnlig mhp. lokalisering af evt. lækage, fejl eller lignende,</li> <li>- at samtlige porte styres med fjernbetjening,</li> <li>- at samtlige belysningskilder er udskiftet til LED, og</li> <li>- at virksomheden nu er tilkoblet fjernvarme og at der ikke længere skal fyres med olie.</li> </ul>