



Rapport for miljøtilsyn hos Elsnab Landbrug I/S, Holtetvej 91, 9370 Hals

Overordnede oplysninger

Ejer			
Klaus Aage Bengtson	Holtetvej 91	9370 Hals	Ulsted
Svend Olav Bengtson	Nordkær 12	9362 Gandrup	
Tilsynsdato	29-09-2023		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	22357
Mobiltelefon		CVR nr.	41307013
E-mail		P. nr.	1025756564
Samkøring	Elsnab Landbrug I/S Holtetvej 58 Elsnab Landbrug I/S Ulsted Kærvej 21 Gravholt Melholtvej 24 Elsnab Landbrug I/S Nordkær 12 Gettrup Rørholtvej 59		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	16-01-2020

Kategori	1a
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-03-2020	Indskærpelse	Andre forhold	Gyllebeholder på 700 m ³ har nogle revner der skal repareres. Det overvejes at tage beholderen ud af drift og rive den ned
15-06-2020	Aftale	Efterkommet	Olietank skal registreres i BBR.
02-11-2021	Aftale	Efterkommet	Logbøger for gyllebeholdere skal føres. Flydelag på store beholder skal udbedres
03-12-2021	Aftale	Efterkommet	Dokumentation for beredskabsplan
08-03-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende IE indberetning
26-09-2023	Aftale	Efterkommet	Logbøger for gyllebeholdere skal kunne fremvises ved tilsyn
10-10-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Skade på den lille beholder på Ulsted Kærvej 21 skal repareres, og buske omkring beholderen skal fjernes
26-09-2023	Aftale	Meddelt	Telefontavle til beredskabsplan skal opdateres

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	Stald 2008	2.000	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	2.000	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	16-01-2020	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Ejendommen har en § 16a miljøgodkendelse fra 16-01-2020.
Hypig udslusning svinestalde, dok.	Logbog for ugentlig udslusning af gylle fremvist

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen anvendes kun som vaskeplads til maskiner.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	05-11-1995	28-05-2015	600	2.400	Flydelag	T6
Gyllebeholder	22-11-2006	15-11-2016	0	3.500	Flydelag	T7
Gyllekanaler	01-01-1994		0	50		

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllekanaler	22-11-2006		0	1.400	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1994		0	25		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1994		0	20		
Gyllebeholder på anden ejendom	01-01-2019			5.172	Flydelag	Holtetvej 43

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Den lille gyllebeholder på Ulsted Kærvej 21 havde en lille skade i kanten foroven (se foto), og det så ud til at der var løbet noget ned ad siden på beholderen. Desuden var der lidt hyld, som skal fjernes eller skæres ned, da rødderne kan skade beholderens fundament. Det indskræpes at skaden på beholderen skal repareres, og at buske omkring beholderen skal fjernes
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag ok på Holtetvej 91. Flydelaget på den store beholder på Ulsted Kærvej 21 var ikke helt tæt. Efter tilsynet er der indsendt foto, som viser at der er tilført halm til beholderen. Den lille beholder på Ulsted Kærvej 21 og beholderen på Holtetvej 43 havde fint flydelag. Logbøger over flydelaget kunne ikke fremvises ved tilsynet, men er sendt til kommunen efter tilsynet. Det er aftalt, at logbøger over flydelag skal kunne fremvises ved tilsyn.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ingen bemærkninger
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Intet fastmonteret anlæg
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav på Holtetvej 91. Den lille beholder på Ulsted Kærvej 21 er omfattet af krav om alarm, da den ligger 97 meter fra overkant af grøft mod øst. Der er en alarm på beholderen, men ved tilsynet blev det ikke kontrolleret, om alarmer virker. Ejer har efterfølgende oplyst, at han hvert år betaler abonnement vedr. alarmer
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholder I på 700 m ³ fra 1980 kontrolleret 2020, og blev ikke godkendt pga revner. Ved tilsynet blev udfyldt Erklæring om at beholder tages ud af drift. Det er oplyst, at beholderen påtænkes nedrevet. Skulle man ønske at tage beholderen i brug igen, skal skaderne udbedres, og der skal gennemføres nu beholderkontrol. Gyllebeholder II på 2.400 m ³ fra 1995 kontrolleret i 2015. Gyllebeholder III på 3.500 m ³ fra 2006 kontrolleret i 2016. Den store gyllebeholder på Ulsted Kærvej 21 står til at være opført i 2017. Den lille er kontrolleret i 2021. Gyllebeholderen på Holtetvej 43 står til at være opført i 2019 Alle beholdere skal kontrolleres hvert 10 år, den lille på Ulsted Kærvej 21 er dog omfattet af 5-årig kontrol, da den ligger 97 meter fra overkant af grøften mod øst.
Gyllebeholder, øvrige	Det er ejerne af Holtetvej 91, der har ansvaret for driften af gyllebeholderne. De har også beholdere på følgende adresser: Ulsted Kærvej 21 (2 stk.), Holtetvej 43 og Holtetvej 58

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Ikke drøftet på dette tilsyn

Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke	0

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie og tønder med ny olie står på paller i rum ved siden af værkstedet. Der er betongulv og langt til nærmeste dør/port. Det vurderes, at der ikke er risiko for, at oliespild kan løbe ud på jorden, og derfor kan krav om spildbakker fraviges

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej

Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)
Miljøledelse (å)	<p>Dette års miljømål blev ikke fremvist på tilsynet.</p> <p>Det skal medtages i den årlige IE-indberetning til kommunen</p>
Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å)	<p>IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser.</p> <p>Det blev ikke fremvist ved tilsynet, men skal medtages i den årlige IE-indberetning til kommunen</p>
Foder, indhold protein og fosfor (å)	<p>IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof og fosfor, der udskilles, som minimum enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof eller fosfor, der udskilles og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer.</p> <p>Foderrecepter blev ikke fremvist ved tilsynet, men skal medtages i den årlige IE-indberetning til kommunen.</p> <p>I forbindelse med IE-indberetningen for 2021 blev det oplyst, at på denne ejendom var grisene så store ved indsættelse, at der kun blev anvendt slutfoder.</p>
Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)	Ingen vilkår om miljøteknologi på ejendommen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)
Årlig indberetning til kommunen	Punkterne nævnt med (å) er en del af den årlige indberetning til kommunen. Indberetningen for 2022, skal sendes til kommunen senest d. 31. december 2023. Indberetningen for dette husdyrbrug skal indeholde: - Dokumentation og registreringer vedr. miljømål for 2022 - Kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget i 2022 - Dokumentation for foderkrav i 2022
Oplæringsmateriale personale (t)	Ikke fremvist ved tilsynet
Beredskabsplan (t)	Telefontavlen til beredskabsplanen skal opdateres. Der følges op ved næste tilsyn
Energieffektiv belysning (t)	Al belysning er udskiftet til LED i 2022. En ventilator i stald 5 er i 2023 udskiftet til lavenergi-ventilator. Der er i alt 10 ventilatorer, og de udskiftes løbende til lavenergi
Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)	Ikke drøftet på tilsynet

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkning bæredygtighed og klima	Bæredygtighed og klimatiltag blev ikke drøftet på tilsynet. Arealerne vil fremover ikke blive drevet økologisk