

Q8  
Hovvej 26  
[Q8078@q8.dk](mailto:Q8078@q8.dk)  
Malene og Ole Viborg

**Center for By Land og Vand**

Natur og Miljø  
Prøvestensvej 52  
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18  
Dato 09.07.2019  
Sagsnr. 19/15485

Sagsbehandler  
**Malene Kamstrup**  
Ingeniør  
Tlf. 49 28 24 54  
[mka55@helsingor.dk](mailto:mka55@helsingor.dk)  
[www.helsingor.dk](http://www.helsingor.dk)

**Referat fra miljøtilsyn**

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn hos jeres benzinstation den 3. juni 2019. Efter tilsynet sendte du dokumentation for en diverse egenkontrol. Dette brev er et referat og en opsummering.

Konklusion

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- I sender mig dokumentation for at I har fået tjekket at alarmer i olieudskillere fungerer.
- I sender mig dokumentation for at I har fået tjekket, at gasretursystemet fungerer.
- I sender mig dokumentation for at I har fået målt, at gasretursystemet fungerer effektivt nok.
- I sender mig kopi af de nyeste inspektionsrapporter for de to enkeltvægede tanke.
- I sender mig dokumentation for at I har fået tjekket, at alarmen, der overvåger vakuum ved de to dobbeltvægede tanke, fungerer.
- I sender mig en opgørelse over vandforbrug pr. vask i vaskehallen
- I tjekker om jeres vaskemidler i vaskehallen er miljømærkede.

Vi aftalte ingen frister, så jeg beder dig om at sende mig dette inden den 23. juli 2019.

Formålet med tilsynet var at tjekke at virksomheden er indrettet og drevet efter miljøbeskyttelsesloven generelt og at I sorterer og bortskaffer affald efter kommunens regulativ.

Støj

Der er mere end 20 meter til nærmeste bolig. Du fortalte, at porten i vaskehallen altid er lukket når der bliver vasket bil i vaskehallen.

Kloak

Vaskemidler til vaskehallen var opbevaret i spildbakker, så risikoen for spild til kloak var minimal.

Sandfang og olieudskiller

Marius Pedersen A/S tømmer jeres sandfang og olieudskillere. Du sendte mig dokumentationen fra den seneste gang, der var december 2018.

En gang om året skal I tjekke at begge alarmer i begge olieudskillere fungerer. Dette mangler I stadig at vise mig dokumentation for.

#### Gasretur

Mindst to gange om året skal I tjekket at gasretursystemet fungerer. Dette mangler I stadig at vise mig dokumentation for.

Mindst hvert andet år skal I lede at akkrediteret firma måle at gasretursystemet fungerer effektivt nok. Dette mangler I stadig at vise mig dokumentation for.

#### Olie- og benzintanke

Du fortalte, at I har disse tanke i brug:

- T1, 10.000 + 10.000 liter fra 1986
- T2, 30.000 liter fra 1970, nu dobbeltvægget
- T3, 30.000 liter fra 1970, nu dobbeltvægget
- T4, 15.000 liter fra 1980

T 1 og T4 skulle have været inspiceret i 2018 og 19. Dette mangler I stadig at vise mig dokumentation for.

Mindst en gang om året skal I tjekke at alarmen, der overvåger vakuum ved dobbeltvæggede tanke, fungerer som den skal. Dette mangler I stadig at vise mig dokumentation for.

#### Spildevand

I jeres tilladelse til at lede spildevand fra vaskehallen til offentlig kloak er et krav om at I hvert år skal gøre op

- Antal vask
- Vandforbrug
- Vandforbrug pr. vask.

Formålet med denne opgørelse er, at du skal have fokus på vandforbruget pr. vask. I kunne dog ikke vise mig denne opgørelse. Vi aftalte derfor, at I sender den til mig. Jeg minder jer også om at I skal sende den til mig hvert år fremover.

Næste prøve af spildevandet skal I få taget i sommeren 2020.

Alle vaskemidler er fra Istobal. Du har sendt datablade til mig for alle vaskemidler. Det ser hverken ud til at vaskemidlerne er miljømærket med hverken den nordiske svane eller EU-blomsten. Istobal har ellers en serie af vaskemidler, der er miljømærkede. Jeg vil derfor bede jer tjekke om disse vaskemidler er miljømærkede, og

oplyse mig om I har planer om at skifte til miljømærkede midler. I spildevandstilladelsen er der krav om at der ikke må være A eller B-stoffer i vaskemidlerne. Det er de mest miljøskadelige stoffer.

#### Affald

I sorterer pap fra det blandede brændbare affald. Jeg mindede dig om, at du også bør sortere plast og madaffald fra det brændbare affald. Både det bløde folie og de håre dunke kan I sortere fra. Jeg anbefalede, at I tager kontakt til Remondis, der henter jeres øvrige affald, og spørger om de har et godt tilbud, der passer til jeres behov.

Virksomhedens navn	Q8
Virksomhedens adresse	Hovvej 26, 3060 Espergærde
CVR	61082913
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Benzinstation med vaskehal
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	3. juni 2019
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke aktuelt

#### **Offentliggørelse**

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk), hvor alle kan se den. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så send dem venligst til mig inden den 23. juli 2019.

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup  
Ingeniør