



Europcar Mobility Group Denmark A/S (Øster-
gaard-Biler A/S)
Gammel Kongevej 13A
1610 København V

Tilsynsrapport: Europcar Mobility Group Denmark A/S (Østergaard Biler A/S)

Virksomhed:	Europcar Mobility Group Denmark A/S (Østergaard Biler A/S)
Adresse:	Gammel Kongevej 13A, 1610 København V
CVR nr. / P nr.	19986292 / 1007521568
Tilsynsdato:	05/08/2025
Deltagere:	Michael Maes, Europcar Mobility Group Denmark A/S (Østergaard Biler A/S) Anna Fabrin Røjkjær, Teknik- og Miljøfor- valtningen
Virksomhedstype:	Garageanlæg med autoværksted og vaske- hal.
Tilslutningstilladelse:	2012-79954-10
Tilsynstype:	Prioriteret tilsyn
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet.
Virksomhedens egen- kontrol siden sidste til- syn:	Virksomheden har i forbindelse med tilsy- net fremvist relevant egenkontrol.
Konklusion på tilsynet:	Tilsynet gav ikke anledning til bemærknin- ger. Indskærpelse af den 5. september 2024, ef- ter Autoværkstedsbekendtgørelsens § 9, er efterkommet den 5. august 2025.

2. september 2025

Sagsnr.
2025-0048096

Dokumentnr.
2025-0048096-2

Sagsbehandler
Anna Fabrin Røjkjær

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetalning på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Anna Fabrin Røjkjær
Miljøsagsbehandler

Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat

Drift og indretning

Virksomheden er et garageanlæg (H51) med vaskehal og et mindre autoværksted til reparationer og klargøring af udlejningsbiler.

Der udføres følgende aktiviteter i virksomhedens værksted:

- Klargøring af biler
- Mekaniske reparationer
- Bremsevask
- Bremseskift
- Olieskift
- Skift af kølervæske
- Skæring
- Påfyldning af brændstof (Egne biler)
- Maskinel vask
- Manuel vask

Antal ansatte (I værkstedet)


Ca.1

Driftstid

07-15

Støj

Virksomheden er beliggende i et område der er udlagt til boliger og serviceerhverv.



Figur 1 Rammeområder KP19

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 29. august 2024 modtaget en klage om støj fra virksomheden. Teknik- og Miljøforvaltningen konstaterede efterfølgende, på et tilsyn, at der udførtes støjende arbejde i værkstedet for åben port. Teknik- og miljøforvaltningen indskærpede derfor forholdet efter Autoværkstedsbekendtgørelsens § 9 (2024-0306711-3).

På nærværende tilsyn er der fulgt op på indskærpelsen. Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget yderligere klager over støj fra virksomheden siden og anser derfor indskærpelsen som efterkommet.

Luft

Virksomheden har ingen luftemissioner fra værkstedet. Der udføres ikke motortest, svejsearbejde eller støvende arbejde i værkstedet.

Der er et enkelt punktudsug i værksteder, som p.t. ikke anvendes. Afkastet, der hører til punktudsug, lever ikke op til reglerne i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Hvis virksomheden på et senere tidspunkt ønsker at tage udsuget i værkstedet i brug, skal afkastet flyttes op på taget og føres mindst én meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Spildevand

Virksomheden har en vaskehal i værkstedet.

Vaskehallens aktiviteter er reguleret af virksomhedens tilslutningstilladelse af den 31. marts 2014.

Virksomheden oplyste på tilsynet, at der anvendes følgende produkter i vaskehallen:

- Nordic Shampoo Spa
- Nordic Drying Wax Plus Hard Water

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået produkternes sikkerhedsdatablade og konkluderer, at virksomheden godt må anvende produkterne i vaskehallen, da de ikke indeholder A- eller B-stoffer.

Virksomheden har, som en del af tilsynet, fremsendt den seneste tømningsrapport for sandfanget og olieudskilleren. Seneste tømning er udført den 12. februar 2025.

Beskyttelse af jord og vand

Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet.

Opbevaring af råvarer

Olie og andre råvarer opbevares i egnede beholdere på spildbakker i værkstedet. Der er ikke risiko for spild til jord eller kloak.

Opbevaring af farligt affald

Spildolie opbevares i tønder, på en spildbakke. Oliefiltre og spraydåser opbevares i egnede beholdere i værkstedet. Opbevaring af farligt affald udgør ikke en risiko for spild til jord eller kloak.

Farligt affald afhentes af Marius Pedersen. Virksomheden har i forbindelse med tilsynet fremsendt en opgørelse over afleveret farligt.

Olietanke

Der er ikke registreret tanke i brug i København Kommunes olietankregister.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer og krav om tankinspektion. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside <https://www.kk.dk/olietanke>