



DK Bilservice ApS

Brudelysvej 15A

2880 Bagsværd

Miljøtilsynsrapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn - DK Bilservice ApS, Brudelysvej 15A, 2880 Bagsværd

Virksomhedens navn	DK Bilservice ApS
Virksomhedens adresse	Brudelysvej 15A, 2880 Bagsværd
CVR nummer	37277851
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Dato for tilsynet	14.06.2018
Baggrunden for tilsynet	Nye Virksomheder (K2 - 2018)
Håndhævelser ifm tilsynet	

Tilsynet omfattede	Hele virksomheden
Jordforurening	Der er ikke kontateret jordforurening ved tilsynet
Egenkontrol	Det var ikke relevant at gennemgå egenkontrollen, da virksomheden er nystartet på adressen
Miljøafd.'s bemærkninger	Virksomheden skal etablere udsugningsanlæg på værkstedet. Kar med olieblanding skal tømmes, og indholdet skal bortskaffes til godkendt modtageanlæg.