

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Fyrstenborgvej 10, 6900 Skjern
CVR:	27841376
Type:	L01C: Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 11-08-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder: Der mangler et dykket indløb.
- Der er inddraget et område til produktionsareal:
 - Hvor der tidligere var foderlade.
 - Hvor der tidligere var malkestald.
- Der er flere dyreenheder på ejendommen, end der ved tilsynet er tilladelse til.
 - **Ny miljøtilladelse/-godkendelse (overgang til godkendt m2 produktionsareal) skal gennemføres.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Ansøgning til §16b-miljøtilladelse skal ændres, så det/de nye produktionsarealer fremgår af ansøgningen. De nye produktionsarealer skal lovliggøres.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrbrugloven (Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v, bek. nr. 520 af 1. maj 2019) §16b stk. 2.
- **Der skal etableres et dykket indløb til gyllebeholderen.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 22.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/> . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
11-08-2022	Indskærpelse, Miljø	Dykket indløb skal etableres.
11-08-2022	Indskærpelse, Miljø	Nyt/nye produktionsarealer (sengestald med spalter) skal lovliggøres.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse Tilladte dyreenheder	01-01-2000 162,91
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Det tilladte dyrehold er ved tilsynet: 91 malkekøer og 102 stk. opdræt.</p> <p>Der er ved tilsynet ansøgt om miljøgodkendelse af det eksisterende produktionsareal samt udvide produktionsarealet med en goldkostald med dybstrøelse, der indrettes i et eksisterende maskinhus.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er inddraget et område til produktionsareal, hvor der tidligere var foderlade. Der er inddraget et område til produktionsareal, hvor der tidligere var malkestald.</p> <p>Ansøgning til §16b-miljøtilladelse skal ændres, så det/de nye produktionsarealer fremgår af ansøgningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De nye produktionsarealer skal lovliggøres.
Staldtype	<p>Eksisterende stalde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spaltegulv samt dybstrøelsesarealer. <p><u>Der er etableret</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spalter, hvor der tidligere var foderlade. - Sengestald med spalter, hvor der tidligere var malkestald. - Dybstrøelsesareal i tidligere maskinhus.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Afhentes via containere i forbindelse med udmugning. Køres til Vestjysk biogas.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelses- dato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	91	121,33	26-02-2019
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	6,76	26-02-2019
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	77	34,82	26-02-2019

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	183	245,9	5.437	0,0
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	14,2	0,0	268,1

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Der er etableret nyt produktionsareal: <ul style="list-style-type: none"> - I tidligere maskinhus. - I tidligere foderlade. - I område, hvor der tidligere var malkestald.
Dyrehold	Ejendommen er overtaget 01-12-2021. <u>Ifølge CHR-register 11-08-2022: 183 køer.</u> <u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 2021/2022:</u> <ul style="list-style-type: none"> - 116 årskøer, 38 slagtekalve (40-44 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Der er flere dyreenheder på ejendommen, end der ved tilsynet er tilladelse til. Ny miljøtilladelse/-godkendelse (overgang til godkendt m2 produktionsareal) skal gennemføres.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer har afløb til fortank. Ensilagesiloer har endemur mod syd.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads. Ensilagesiloer anvendes til foderrester. <ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelse afhentes i forbindelse med udmugning.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen udendørs kalveplads. Ingen kalve/opdræt på ejendommen ved tilsynet.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2001	530	1.200	0	Afløb til fortank.
Vaskeplads	01-01-2000	75	0		Afløb til fortank.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1988	20-02- 2019	10	337	1.349	Flydelag	Beholder kontrolleret 20-02-2019
Gyllekanaler	01-01- 1993			0	484		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved brug af egne og eksterne gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.350 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Nej. Der skal etableres et dykket indløb. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Fyrstenborgvej 6: Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Kærgårdvej 1: Beholderkontrol sidst udført i 2016. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Der anvendes forsuret gylle fra Bøllingvej 9.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftalatype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Fyrstenborgvej 6		890
Afgive til opbevaring	Kærgårdvej 1		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2008 står på fast bund. <ul style="list-style-type: none"> - Tanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR på adressen. Den samme tank blev samtidig fjernet fra Slumstrupvej 4's BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.

Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.
---------------------------	--

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 borer (DGU nr. 93.0339 og 94.2392): 84.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om borer: Ok. - Borer overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker ikke på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til åben grøft mod vest.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervsaffald tages med til Slumstrupvej 4.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges på spalter, overdækkes. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes fluemiddel på ryggen af køerne.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med ansøgning om ny miljøtilladelse/-godkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	10-08-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.