



## Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2019

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Virksomheds navn/ ejer</b> | Bilwinco Production Aps       |
| <b>Adresse</b>                | Hedevej 3, Hjørring           |
| <b>Dato for tilsyn</b>        | 11.11.2019                    |
| <b>Virksomhedstype</b>        | MVB Maskinværksteder >1000 m2 |
| <b>CVR-nr.</b>                | 15522909                      |
| <b>Tilsynstype</b>            | Basistilsyn                   |

Under tilsynet er der kigget på virksomhedens:

- Produktion/ aktivitet
- Emissioner
- Opbevaringsanlæg
- Spildevand
- Olie- og kemikalieoplag mv.
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

| Der er under tilsynet meddelt følgende håndhævelser: |             | Opfølgning   |
|--|-------------|--|
| <b>15-11-2019</b>                                    | Henstilling | Sand fra vådskærer skal opbevares i lukket container |
|  |             |  |
|  |             |  |
|  |             |  |

Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har foretaget særlige tiltag såsom jordanalyser, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.

Se mere omkring jordforurening her: <http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Jordforurening/Soeg-forurenet-grund>