



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. MST-1272-01733  
Ref. PEMJE/BEVCH  
Dato: 4. juni 2019

### Tilsynsrapport

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Virksomhedens navn         | Ørsted - Pier 3 Aalborg Østhavn                                  |
| Virksomhedens adresse      | Savannevej, 9220 Aalborg Øst                                     |
| CVR nummer                 | 27446469   |
| Virksomhedstype            | 5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t              |
| Tidspunkt for tilsynet     | 21.05.2019   |
| Baggrunden for tilsynet    | Basistilsyn  |
| Varsling af tilsynet       | 25.04.2019   |
| Deltagere fra virksomheden | Uffe Hald og Poul Rokkjær  |
| Øvrige deltagere           | -  |
| Tilsynet udført af         | Peter Møller og Benedikte Vandsø Christensen                     |
| Tilsynet omfattede         | Rundgang på anlægget og tjek af udbedrede<br>moniteringsboringer |
| Materiale udleveret        | -  |



### **Håndhævelser**

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn og tilsynet den 21. maj 2019 gav ikke anledning til håndhævelser.

### **Indberetninger om egenkontrol.**

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er modtaget i form af årsrapport pr. 27. marts 2019.

Miljøstyrelsens udtalelse med bemærkninger til Årsrapport 2018 fremsendes særskilt.

### **Jordforurening**

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

### **Gældende afgørelse**

Revurdering af miljøgodkendelse af 25. april 2019.

### **Gennemgang af miljøforhold**

Der blev foretaget en rundgang, som omfattede det meste af slaggedepotet. Rundgangen viste et stort tilvokset område.

Ved tilsynet i 2018, i forbindelse med en kampagne med kontrol af monitoringsboringerne, blev der konstateret nogle mangler ved flere af boringerne. ØRSTED har efterfølgende oplyst, at boringernes indretning er udbedret.

Der blev udført stikprøvekontrol af 3 boringer og boringerne fremstod indrettet i henhold til Brøndborerbekendtgørelsens krav, BEK. nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Fotos fra de besigtigede boringer ses herunder.

Aalborg Havn ejer matriklen, og området indgår, efter deponiets nedlukning og slutafdækning, som en del af havnens dispositionsarealer. Havnen anvender for nuværende den vestlige del af deponiet til oplagring af diverse overskydende havnegrej og andre bunker af forskellig karakter. På den nordøstlige del af deponiet ligger nogle bunker med rent jord, som Aalborg Havn anvender i forbindelse med et nyt bassin, se beskrivelse nedenfor.

Aalborg Havns anvendelse af arealet er i henhold til planen for områdets anvendelse og det vurderes ikke, at oplagringen udgør en risiko for påvirkning af depotet med forurenende stoffer.

### **Øvrige forhold**

På den sydøstlige side af depotet har Aalborg Havn inddæmmet et bassin til deponering af forurenede jord som en del af den planlagte store havneudvidelse. Opfyldningen af bassinet skrider hastigt frem. Adgangen til bassinet sker via køreveje på Pier 3.

### **Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Med venlig hilsen  
Peter Møller  
7254 4456

**Kopi til:**  
Aalborg Havn, CVR-nr. 1247 3192

### Fotos



