




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1748
Ref. ANAGG/ANLHH
Dato: 16. juli 2021

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Havbundssedimentdepot - Horsens Havn
Virksomhedens adresse	Ove Jensens Allé 35, 8700 Horsens
CVR nummer	34566801
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	16.12.2020
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsyn varslet 2. december 2020
Deltagere fra virksomheden	Havnedirektør Claus Holm Christensen
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Ann-Kathrine Aggerholm Jensen
Tilsynet omfattede	Basistilsyn med miljøforhold på deponiet
Materiale udleveret	-



Figur 1 Havbundssedimentdepot – Horsens Havn

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapport	Der er hvert år indsendt årsrapport rettidigt siden sidste tilsyn. Årsrapporter har ikke givet anledning til bemærkninger.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Begge etaper er registreret som forurenede grunde på V1 niveau ved Region Midtjylland.

Liste over gældende afgørelser:

Etape 1:

1. Miljøgodkendelse af 21. maj 2001
2. Påbud om reviderede vilkår (afgørelse om revurdering af miljøgodkendelser og herunder afgørelser om overgangsplan) af 15. dec. 2009

Etape 2:

1. Miljøgodkendelse af 1. dec. 2010 fra Horsens Kommune
2. Påbud om ændring af vilkår 33 vedr. slutafdækning på Havbundssedimentdepot – Horsens Havn, Etape II, 26. feb. 2016.
3. Afgørelse om nedlukning af delområde A af etape 2, Havbundssedimentdepot – Horsens Havn, matr. nr. 1135n og del af matr. nr. 1135a, Horsens Bygrunde. 2. september 2019
4. Miljøgodkendelse til midlertidig overhøjde for etape 2. 29. maj 2020

Gennemgang af miljøforhold

Deponiet består af to etaper.

- Etape 1 er miljøgodkendt i 2001, og opfyldt i 2006. Slutafdækning af etaper er accepteret ved tilsyn på deponiet i 2011.
- Etape 2 er miljøgodkendt i 2010. Miljøstyrelsen har givet afgørelse om at nedlukning må påbegyndes i 2016. I 2019 er der truffet afgørelse om, at en del af etaper er nedlukket og slutafdækket. Det drejer sig om den del, hvor Wittrup Seafood er etableret samt et areal øst herfor. Den østligste del af etape 2 er ikke slutafdækket.

Generelle forhold

I forhold til etape 2, har Horsens Havn i forbindelse med nedlukningsplan for etape 2 i 2016 meddelt, at der ikke er mere deponeringskapacitet i etaper. Da det deponerede materiale nu har sat sig en del, er der på nuværende tidspunkt en mindre restkapacitet til deponering på den del af enheden, der endnu ikke er slutafdækket. I årsrapporten for enheden er restkapaciteten angivet til 1000 m³.

Havnen overvejer om det er rentabelt at udnytte den opståede restkapacitet.

Indretning og drift

Etape 1 er som beskrevet ovenfor slutafdækket, og der er nu etableret betonvirksomhed på arealet. En stor del af arealet er anvendt til oplag af sand, grus mm., der anvendes i betonproduktionen.

For etape 2 har Miljøstyrelsen som beskrevet ovenfor i 2019 truffet afgørelse om, at et delområde af etappen er nedlukket. Det drejer sig om den del, hvor Wittrup Seafood er placeret samt et område lige øst herfor. Se foto nedenfor.



Figur 2 Slutafdækket område på etape 1. Wittrup Seafood i baggrunden.

Den yderste del af etape 2 er endnu ikke påbegyndt slutafdækket, se nedenstående foto.



Figur 3 Overgang mellem slutafdækket og ikke slutafdækket del af etape 2.

Ved tilsynet blev digerne inspiceret. Ved tidligere tilsyn har det været påpeget, at der manglede afslutning med søsten på ydersiden af digerne. Dette er nu udbedret, se nedenstående fotos.



Figur 4 Udvendigt dige langs nordøstlige del af deponiet



Figur 5 Udvendigt dige langs østlige del af deponiet



Figur 6 Udvendigt dige langs sydvestlige del af deponiet. Efter rundingen i diget ses etape 1 med betonvirksomhed og oplag af råstoffer.

På den yderste del af deponiet er der pt. oplagret en barak, se nedenstående foto. Barakken tilhører ikke havnen, men havnen har givet lov til at den midlertidigt opbevares. Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er nogen miljømæssig påvirkning fra dette, og har derfor indtil videre ikke indvendinger mod den oplagerede barak.



Figur 7 Barak midlertidigt opbevaret på den yderste del af etape 2.

Lugt

Der har ikke været klager over lugt fra anlægget. Der forventes ikke lugtgener.

Spildevand

Der er ikke direkte udledning af spildevand. Nedbør udsiver gennem dæmninger. Der har været etableret et overløbsbygværk på etape 2. Bygværket har så vidt vides aldrig været i brug. Da etapen nu er fyldt op og slutafdækning af påbegyndt er overløbsbygværket fjernet.

Støj

Der har ikke været klager over støj fra anlægget. Der modtages ikke sediment eller forurenede jord længere. Der vil blive modtaget rent jord/sand til slutafdækning, og dette vil blive fordelt på anlægget formodentlig med dozer. Denne aktivitet forventes ikke at medføre væsentlig støjpåvirkning fra anlægget.

Affald

Der modtages ikke affald på anlægget mere. Der genereres heller ikke affald fra anlægget.

Jord og grundvand

Begge etaper på deponiet er registreret som forurenede grunde på V1 niveau ved Region Midtjylland. Der er ikke grundvandsinteresser på området, da det er inddæmmet søterritorie.

Til- og frakørsel

Til- og frakørsel foregår af Ove Jensens Allé. Indkørsel på etape 2 er spærret med betonklodser for at hindre uvedkommende kørsel rundt om etapen. Indkørsel til området er generelt afspærret af terrorhegning af havneområde.

Indberetning/rapportering

Der indsendes årsrapport i henhold til gældende miljøgodkendelser for anlægget.

Sikkerhedsstillelse

Der er ikke stillet krav til sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelsen for Etape 2. Etape 1 er påbudt nedlukket i afgørelse om overgangsplan i 2009, og der er derfor ikke krav om sikkerhedsstillelser for etape 1.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der har ikke været driftsforstyrrelser og uheld siden sidste tilsyn.

Ophør

Etape 1:

Etapen er slutaftdækket. Der er etableret betonvirksomhed på etapen. En stor del af etapen er dækket af oplag af sand, grus mm., der anvendes i betonvirksomheden.

Etape 2:

Der er etableret en seafood-virksomhed på en del af etapen. Dette er accepteret mht slutaftdækning af denne del af etapen i forbindelse med Miljøstyrelsens tilsyn i 2017. Miljøstyrelsen har i 2019 truffet afgørelse om nedlukning på en del af etapen. Nedlukningen af den sidste del af etapen er sat i bero indtil videre grundet manglende udlejning af området efterfølgende.

Andet

Miljøstyrelsen blev i 2017 opmærksom på, at der er anvendt knust asfalt som bundsikring af køreveje og plads på etape 1. Dette blev kort diskuteret på tilsynet. Miljøstyrelsen har endnu ikke afklaret om dette kræver miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen forventer at afklare dette snarest.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.