

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Mosegårdsvej 14, 6893 Hemmet
CVR:	38851659
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 20-04-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- DGU nr. 102.1413 - ved Østerhedevej 5: Boring er ikke overdækket korrekt. **Boringen skal have etableret overdækning.**
 - Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på <https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning#>

Vær opmærksom på:

- Gyllebeholderen på 2.000 m³. fra 2011 må ikke modtage returgylle fra biogasanlæg, hvis beholderen ikke har fast overdækning i form af telt/betonlåg eller lignende.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	22-07-2009
Sidste tillæg	01-12-2017
Tilladte dyreenheder	416,57
Udnyttelse af godkendelse	<p>Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse (01-12-2017) er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilbygning til kostald er etableret. - Dyreholdet er udvidet. - Nye plansiloer er etableret. - 2.000 m³ gyllebeholder med telt ved Brosbølvej er ikke etableret. <p>Udnyttelsesfrist: 6 år fra godkendelsen er meddelt.</p> <p>Der er ved tilsynet ansøgt om ny §16a-miljøgodkendelse af ejendommen: Der søges om tilladelse til opførelse af</p> <ul style="list-style-type: none"> - ny velfærdsstald på ca. 576 m². - udvidelse af kalveplads på ca. 100 m². - opstilling af fire kalvehytter på ca. 80 m². - en udvidelse af plansiloanlægget med ca. 1.344 m².
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spalter. - Sengestalde med fast, drænet gulv. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kviestald/goldkøer: (fast, drænet gulv) skal skrubes hhv. hver 2. time. - Tilbygning kostald: (fast, drænet gulv) skal skrubes hver 2. time. <p><u>Vurdering:</u> Skrabeanlæg kører efter hensigt.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Ved etablering af gyllebeholder ved Brosbølvej: Etableres med telt.</p> <p><u>Vær opmærksom på Husdyrgødningsbekendtgørelse §21, Stk. 3.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, der ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning, medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007. <p><u>Vurdering:</u> Gyllebeholderen på 2.000 m³. fra 2011 må ikke modtage returgylle fra biogasanlæg, hvis beholderen ikke har fast overdækning i form af telt/betonlåg eller lignende.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav til fodring.

Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse køres direkte til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår i tillæg nr. 1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Slørende beplantning omkring anlægget skal bibeholdes og udbygges med beplantning af egnskarakteristiske arter ved den nye kviestald. Beplantningen skal vedligeholdes. <p>Ved etablering af gyllebeholder ved Brosbølvej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Læhegn langs Brosbølvej mod nordvest til Brobølvej 8 skal bibeholdes og vedligeholdes. Det samme er tilfældet for den eksisterende læhegn mod nordøst og sydvest.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 10.412 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	8	11,25	01-12-2017
St.r. årskøer, 10.412 kg EKM	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	86	120,92	01-12-2017
St.r. årskøer, 10.412 kg EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	146	205,28	01-12-2017
St.r. årsopdr. 0-2 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	6,39	01-12-2017
St.r. årsopdr. 2-9 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	48	14,40	01-12-2017
St.r. årsopdr. 9-19 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	80	34,90	01-12-2017
St.r. årsopdr. 19-24 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	40	22,26	01-12-2017
Slagtekalv st.r. 40-55 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	120	1,18	01-12-2017

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	7	10,1	0,0	190,1
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	23	33,2	729,9	0,0
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	211	304,1	6.696,2	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	53	14,3	0,0	170,1
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	17,8	0,0	350,4
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	106	47,2	637,2	0,0
Slagtekalv st.r. 40-67 kg.	Dybstrøelse (hele arealet)	136	2,0	0,0	19,8
Slagtekalv st.r. 220-440 kg	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	6	1,9	24,1	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 20-04-2022:</u> 244 køer, 205 kvier og 13 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - 2021/2021: 241 årskøer, 53 kvier (0-6 mdr.), 146 kvier (6 mdr.-kælvning), 136 slagtekalve (40-67 kg.) og 6 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2019/2020: 242 årskøer, 50 kvier (0-6 mdr.), 144 kvier (6 mdr.-kælvning), 122 slagtekalve (40-68 kg.) og 5 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2018/2019: 241 årskøer, 51 kvier (0-6 mdr.), 141 kvier (6 mdr.-kælvning), 139 slagtekalve (40-67 kg.) og 6 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet overstiger det tilladte for ejendommen. Der er ansøgt om ny §16a-miljøgodkendelse af ejendommen.</p>
--	---

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<ul style="list-style-type: none"> - Afløb mod vest og øst: til pumpebrønd. Ifølge ejer er pumpebrønden på ca. 5-7 m³. - Restvand pumpes til 1.650 m³ gyllebeholder.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelse køres direkte til biogasanlæg.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Plads med kalvehytter har afløb til fortank.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-2018	3.650	5.000	0	
Dybstrøelse m. afløb	01-01-2013	250	1	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	1 markstak med ensilage.	

Beholderoversigt						
Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1999	15-03-2017	10	400	1.650	Flydelag Beholderkontrol udført 15-03-2017.
Gyllebeholder	01-01-2006	15-03-2017	10	514	2.050	Flydelag Beholderkontrol udført 15-03-2017.
Gyllebeholder	01-01-2011		10	500	2.000	Flydelag Beholderkontrol skal udføres.

Gyllekanaler	02-01-1800			0	250		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1800			0	20		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer afsættes der gylle, så der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.650 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2017. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.050 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2017. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Bliver monteret. Fyldes med lastbil. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m3. Beholderen er bygget i 2011 og skulle have haft udført beholderkontrol i 2021. Beholderkontrol er bestilt. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Bliver monteret. Fyldes med lastbil - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m3 ved Brosbølvej ikke etableret ved tilsynet.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 800 m3. på Toftumvej 3. Beholderkontrol sidst udført i 2014. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ok.
Forsuret gylle på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nature Energy Sdr. Vium Aps Nature Energy Hemmet Aps

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Toftumvej 3		800

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1998	79724-01	Tank	SB 600/81	1998	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2028
	08MM1 2528	Tank	55-5820	2007	Mineralske olieprodukter	1.300	Over terræn, udendørs		31-12-2032
1998		Tank			Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2028

Olie og kemikalier	
Olietanke	Olie-/dieseltanke står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værkstedet på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst skab i værkstedet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på beton ved stald/værksted.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsanlæg ikke etableret ved tilsynet.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 borer (DGU nr. 102.356 og 102.172): 49.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2031.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om borer: Ok. - Borer overdækket: Ok. <p><u>Ved Brosbølvej 6A:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 borer (DGU nr. 102.267 (Brosbølvej 6) og 102.526 (Brosbølvej 8) og 102.1413 (Østerhedevej 5)): 38.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2035.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om borer: Ok. <p>Borer overdækket:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGU nr. 102.1413 - ved Østerhedevej 5: Boring er ikke overdækket korrekt. Boringen skal have etableret overdækning. <ul style="list-style-type: none"> o Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning# - DGU nr. 102.526 (Brosbølvej 8): Ok. - DGU nr. 102.267 (Brosbølvej 6): Er ikke anvendt de sidste mange år og skal derfor sløjfes af autoriseret brøndborer.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	<p>Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.</p> <p>Tidligere boring til drikkevand er konverteret til havevanding.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: ok.

Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft mod nord.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ingen forsinkelsesbassin til regnvand.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er container til affald. Tømmes af Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Overdækkes med kappe. Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes smøremiddel og staldchok samt foretages hyppig udmugning?
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	20-04-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.