

Bilværkstedet Frederikshavn ApS
Anholtvej 17
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Via mail: bilvaerkstedet@mail.dk

5. november 2024

Rapport efter miljøtilsyn hos Bilværkstedet Frederikshavn Aps beliggende Anholtvej 17, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2022-03962
Dokumentnummer: 8190630

Frederikshavn Kommune har den 05.11.2024 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
9845 6279

Fra virksomheden deltog Jens Møllergaard og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftale:

- **Kvittering for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen**

Værkstedet har tidligere afleveret noget af virksomhedens farlige affald på genbrugspladsen, se afsnit under "Farligt Affald" i vedhæftet bilag.

I henhold til §12.3 i Frederikshavn Kommunes REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD dateret 01-10-2018 gælder *"Virksomheder, der kan dokumentere, at de afleverer deres ikkegenanvendelige farlige affald på genbrugspladserne eller anden godkendt modtager, kan fritages for Frederikshavn Kommunes henteordning."*

Det **aftales** på tilsynet, at værkstedet fremadrettet får en kvittering for mængde og aflevering af farligt affald på genbrugspladsen, således dokumentationen jf. ovenstående er overholdt.

Værkstedet udfylder selv kvitteringsblanketten hjemmefra via nedenstående link, som skal medbringes og underskrives på genbrugspladsen:

<https://www.forsyningen.dk/Erhverv/Affald/Genbrugspladser>

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard (MAKL)
Ingeniør


Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98423123	CVR nr.	21624500
		P. nr.	1005074686

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.


Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Autoværksted fra slutningen af 1960, hvor der foregår service og reparation af biler, der er ingen undervognsbehandling eller autolakering. Nedenfor ses billeder af værkstedet:</p>  <p>Virksomheden har desuden en hal og et areal på modsatte side af Anholtvej, hvor skadet biler og salgs biler der placeret.</p>

	 <p>Virksomheden er ejet af Torben Christensen og Jens Møllergaard. Åbningstid er fra kl. 7.30 til kl. 16.00. Der foretages ingen weekendarbejde.</p> <p>Værkstedet er i 2024 sat til salg.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Jf. § 14 i Autobekendtgørelsen stilles der krav om følgende egenkontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indkøb af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmiddel, osv. (Ikke relevant, da virksomheden ikke har autolakering eller undervognsbeh.) - Mængde farligt affald og leveringssted. <p>Virksomheden kunne på tilsynet fremvise E-miljø, som er et program fra ABAS til registrering af affald.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af filtre på afkast. <p>Der er ikke filter på afkast til udstødningsgas og rumventilation eller på afkast til svejserøg og slibning.</p> <p>Jf. autoværkstedsbekendtgørelsen er der ikke krav om filter på maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter, så længe de foregår indendørs og med etableret udsugning. Det er dog et krav, at afkast er på min. 2 meter over det højeste punkt på taget (tagryg). Virksomheden har hertil oplyst, at afkastet overholder kravet.</p>
Miljøgodkendelse	Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.
Forurenet jord	Der blev i forbindelse med tilsyn ikke konstateret forurenet jord. Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jord.
I øvrigt	Virksomheden er opvarmet med oliefy.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden har rumventilation samt punktudsug fra udstødningsgas, som går på samme afkast uden filter.</p> <p>Virksomheden oplyser, at de svejser og sliber i mindre mængder end tidligere (ca. 2-3 gange ugentligt) og der laves mindre pladearbejde. Der er ikke filter på afkastet.</p>

	<p>Jf. autoværkstedsbekendtgørelsen er der ikke krav om filter på maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter, så længe de foregår indendørs og med etableret udsugning. Det er dog et krav, at afkast er på min. 2 meter over det højeste punkt på taget (tagryg). Virksomheden har hertil oplyst, at afkastet overholder kravet.</p> <p>Antal afkast: 4 stk. (1 til rumventilation og udstødningsgas, 1 til slibning og svejsning, 1 til oliefyr og 1 til ventilation). Se nedenfor:</p> 
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs bag nedlukkede porte.</p> <p>Kompressor er placeret udendørs i lukket skur. Der er desuden påsat timer, således kompressoren ikke kører efter lukketid.</p> <p>Frederikshavn Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Der er to afløb i værkstedet, som anvendes når gulvet vaskes eller biler spules fri for snavs o.lign. Spildevandet fra værkstedet passerer sandfang og olieudskiller.</p> <p>Der genereres ikke yderligere processpildevand fra lokaliteten.</p>

Udskillere


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	<p>Olieudskiller og sandfang tømmes halv-årligt af Stæten. Dette er en automatisk ordning, hvor Stæten selv kommer og tjekker og tømmer systemet.</p> <p>Sidste tømning var den 31. maj 2024.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret to aktive tanke i BBR:</p> <p>Etableringsår: 2009</p> <p>Placering: Over terræn, udendørs</p> <p>Størrelse: 1500 L</p>

	<p>Indhold: Mineralske olieprodukter (spildolie) Udløbsdato: år 2039</p> <p>Etableringsår: 2010 Placering: Over terræn, indendørs Størrelse: 1400L Indhold: Mineralske olieprodukter (fyringsolie) Udløbsdato: år 2040</p> <p>Virksomhedens indendørs bordolietank til fyringsolie fra 1989 er efter tilsynet i 2022 blevet tømt og afblændet - tanken er erstattet af en nyere tank fra 2010. Bordfunktionen i tanken anvendes fortsat.</p> <p>Virksomhedens spildolie tank er dobbeltvægget og med alarm. Tanken er placeret i overdækket lukket skur på tæt bunden med afløb.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <p>Spildolie: Marius Pedersen Oliefiltre: ABAS Spraydåser: begrænset mængde - aflevere selv på genbrugspladsen. Kølevæske: ABAS Bremsevæske: går sammen med spildolien til Marius Pedersen Miljøklude: Ingen Batterier/akkumulatorer: Returordning med Autoparts.</p> <p>Spildolie opbevares i dobbeltvægget spildolietank med alarm. Tanken er placeret i overdækket lukket skur på tæt bunden med afløb. Ved siden af står oliefiltre og kølevæske opbevaret korrekt i beholdere fra ABAS. Se nedenfor:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div> <p>Virksomheden skal fremadrettet huske kvittering for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen, herunder spraydåser. Værkstedet udfylder selv kvitteringsblanketten hjemmefra via nedenstående link, som skal medbringes og</p>

	underskrives på genbrugspladsen: https://www.forsyningen.dk/Erhverv/Affald/Genbrugspladser
Affald, generelt	Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper: Dagrenovation: HCS A/S Transport & Spedition Dæk: ABAS Plast kofanger: Begrænset mængde - afleverer selv på genbrugspladsen Bilruder: Begrænset mængde - afleverer selv på genbrugspladsen Jern/skrot: Jatop Papir/pap: HCS A/S Transport & Spedition - opbevares i særskilt container Affaldet opbevares korrekt ude.